INGENIEURBÜRO FÜR KFZ-TECHNIK

Heintges GmbH Sachverständige für Kfz-Schäden und -Bewertung

Sophian-Kolb-Straße 6 • 95448 Bayreuth
Telefon: 0921 / 799990 • Fax: 7999919 • E-Mail: bayreuth@heintges.de

SSH SACHVERSTÄNDIGE
Unser Fokus. Ihre Werte!

Kfz - Sachverständige • Schadengutachten • Fahrzeugbewertungen

Gerichtsvollzieher
F.Strasser
Hühlweg 9
95448 Bayreuth

Bayreuth, den 20.11.2026

Fahrzeugbewertung

8=0K6B1263

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betrifft ***: Fahrzeugbewertung***

Amtliches Kennzeichen	: OHNE
Auftrag vom	: 16.11.2026
Besichtigungsdatum / -ort	: 19.11.2026 /
Besichtigt durch	: Bernd Körber

Zusammenfassung der Fahrzeugbewertung

Reparaturkosten ohne MwSt.	EUR	3.280,22
Mehrwertsteuer 19 %	EUR	623,24
Reparaturkosten mit MwSt.	**EUR**	**3.903,46**
Wiederbeschaffungswert MwSt. nicht ausweisbar	EUR	1.700,00

Bayreuth, 20.11.2026

Der Sachverständige
Bernd Körber

INGENIEURBÜRO FÜR KFZ-TECHNIK
Heintges GmbH Sachverständige für Kfz-Schäden und -Bewertung
Sophian-Kolb-Straße 6 • 95448 Bayreuth
Telefon: 0921 / 799990 • Fax: 7999919 • E-Mail: bayreuth@heintges.de

SSH SACHVERSTÄNDIGE
Unser Fokus. Ihre Werte!

Kfz - Sachverständige • Schadengutachten • Fahrzeugbewertungen

Gutachten Nr.: 8=0K6B1263 Datum: 20.11.2026

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	: OHNE
Fahrzeugart	: PKW
Aufbauart	: Limousine, 5-türig
Fabrikat	: VW
Typ / Untertyp	: Golf VI / Golf 1.4 Trendline
Fahrzeug-Ident-Nummer	: WVWZZZ1
KBA-Nummer	: 0603AKF
Hubraum / Leistung	: 1390 ccm / 59 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Otto G-KAT / 4-Zylinder / Reihe
Abgascode	: EU5
Plätze	: 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	: 1217 kg / 1750 kg / 533 kg
Länge / Breite / Höhe	: 4199 mm / 1786 mm / 1480 mm
Reifendimension	: 205/55 R 16 91V
Reifenfabrikat	: Dunlop
Reifenart	: Sommer-Reifen, Original
Profiltiefe in (mm)	: 6.0 4.0 / 6.0 4.0
Reifenzustand	: verkehrssicher
Anzahl der Achsen	: 2
Radstand	: 2578 mm
Erstzulassung	: 17.09.2009
Laufleistung abgelesen	: 181769 km
Farbe	: Black (041)
Lackart	: Uni
Lackzustand	: Alter und Laufleistung entsprechend
Allgemeinzustand	: Alter und Laufleistung entsprechend
Karosseriezustand	: Alter und Laufleistung entsprechend
Serienausstattung	: Ablagen Golf; Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrerairbag-Deaktivierung inkl. Knieairbag a. d. Fahrerseite; Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn; Ausführung mit 4 Türen; Außenspiegel elektrisch einstell- und separat beheizbar; Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe; Becherhalter 2 vorn und 1 hinten; Blinkleuchten seitlich in die Außenspiegel integriert; Bremsleuchte, dritte; Dekoreinlage: "Titan"; Doppelton-Signalhorn; Drehzahlmesser; Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung;

Gutachten Nr.: 8=0K6B1263 Datum: 20.11.2026

Fahrzeugschriftzüge - Entfall; Fensterheber, elektrisch vorn; Gepäckraumabdeckung; Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe; Heckscheibe heizbar; Heckscheiben-Wasch-Wisch-Anlage; Innenleuchte mit Abschaltverzögerung; Kindersicherung an den hinteren Türen; Klimaanlage "Climatic"; Kopfstützen (3) hinten; Kopfstützen vorn; Lackierung: Uni; Lenksäule höhen- und längseinstellbar; Leseleuchten 2 vorn; Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden; Multifunktionsanzeige; Nichtraucherausführung; Polster: Stoff; Räder: Stahlräder (4) 6 J x 15; Räder: Tire Mobility Set; Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar; Servolenkung; Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatik-Gurte hinten; Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatic-Gurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer; Sitz: Kindersitzbefestigung ISOFIX; Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar; Staub- und Pollenfilter; Stoßfänger in Wagenfarbe; Tagfahrlicht; Wärmeschutzverglasung grün; Warnsummer für nicht ausgeschaltetes Licht; Warnton und -leuchte für nicht angelegten Fahrergurt; Wegfahrsperre, elektronisch; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung : Lackierung: Sonderfarbe schwarz; Mittelarmlehne vorne mit Ablagebox; Räder: 4 Ganzjahresreifen 195/65 R 15; Radio "RCD 210", 2 x 20 Watt, 4 Lautsprecher

INGENIEURBÜRO FÜR KFZ-TECHNIK

Heintges GmbH Sachverständige für Kfz-Schäden und -Bewertung

Sophian-Kolb-Straße 6 • 95448 Bayreuth
Telefon: 0921 / 799990 • Fax: 7999919 • E-Mail: bayreuth@heintges.de

SSH SACHVERSTÄNDIGE
Unser Fokus. Ihre Werte!

Kfz - Sachverständige • Schadengutachten • Fahrzeugbewertungen

Gutachten Nr.: 8=0K6B1263 Datum: 20.11.2026

FABRIKAT	VW	GOLF (5K)	TRENDLINE
FZ-IDENT-NR	WVWZZZ1H		TYP-CODE 06 AF 01
ERSTE ZUL	17.09.2009	LAUFLEIST 181769	
AUSFUEHR-	AB 08.2009	KUEHLB SCHALTT-KAST	CLIMATIC DENSO
VARIANTEN	SAFESICHERUNG	RADIO RCD 210	4-LAUTSPRECHER
	AUSST STOFF ROXY	OELSTANDANZEIGE	MITTELARMLEHNE VORN
	GENERATOR 110 AMP	1390CCM 59KW	GETRIEBE 5-GANG
	ABGASNORM EURO 5	REIFEN 195/65 R15..H	FELGE 6 J X 15
	STABILITAETSPROGRAMM	5-TUERIG	TEILE LACKIERT GEL

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.11.2026 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
7141	BREMSSCHEIBE V L	1K0 615 301 AS	113.28
7142	BREMSSCHEIBE V R	1K0 615 301 AS	113.28
7180	SATZ BREMSKLOETZE V	1K0 698 151 N	129.00
9179	SATZ BREMSKLOETZE H	5K0 698 451 E	78.10
9191	BREMSSCHEIBE H L	5Q0 615 601 F	85.29
9192	BREMSSCHEIBE H R	5Q0 615 601 F	85.29

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 92.00 EUR/STD
PREIS/KL 2 = 92.00 EUR/STD
PREIS/KL 3 = 92.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
57 11 19 00	TUERGRIFF V R AUS-/EINBAUEN UMFASST: SCHLIESSZYLINDER AUS-/EINBAUEN	2	2	18.40
70 59 19 00	TUERVERKLEIDUNG V R AUS-/EINBAUEN	2	4	36.80
64 48 19 50	TUERSCHACHTABDICHTUNG V A R AUS-/EINBAUEN (RUECKSPIEGEL AUSGEBAUT)	2	1	9.20
66 89 19 50	AUSSENSPIEGEL R AUS-/EINBAUEN (TUERVERKLEIDUNG AUSGEBAUT)	2	2	18.40
94 31 20 10	BEIDE SCHLUSSLEUCHTEN I AUS-/EINBAUEN	2	3	27.60
55 57 19 50	SCHLOSSBETAETIGUNG H AUS-/EINBAUEN (VERKLEIDUNG RUECKWANDKLAPPE AUSGEBAUT)	2	1	9.20
70 92 19 00	VERKLEIDUNG DECKEL H AUS-/EINBAUEN (UNTERTEIL)	2	3	27.60
94 31 19 00	SCHLUSSLEUCHTE A L AUS-/EINBAUEN	2	2	18.40
44 05 19 00	RAD (RAEDER) V AUS-/EINBAUEN	1	2	18.40
47 39 20 00)	BREMSSAETTEL V LOES/BEF	1	3	27.60
46 50 20 50)	BEIDE BREMSSCHEIBEN V AUS-/EINBAUEN	2	4	36.80
44 05 19 00	RAD (RAEDER) H AUS-/EINBAUEN	1	2	18.40
47 41 19 00)	BREMSSATTEL H L LOES-BEF	2	1	9.20
46 53 20 50)	BEIDE BREMSSCHEIBEN H AUS-/EINBAUEN SYSTEM AUDATEX	2	3	27.60

INGENIEURBÜRO FÜR KFZ-TECHNIK

Heintges GmbH Sachverständige für Kfz-Schäden und -Bewertung

Sophian-Kolb-Straße 6 • 95448 Bayreuth
Telefon: 0921 / 799990 • Fax: 7999919 • E-Mail: bayreuth@heintges.de

SSH SACHVERSTÄNDIGE
Unser Fokus. Ihre Werte!

Kfz - Sachverständige • Schadengutachten • Fahrzeugbewertungen

Gutachten Nr.: 8=0K6B1263 Datum: 20.11.2026

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 92.00 EUR/STD
PREIS/KL 2 = 92.00 EUR/STD
PREIS/KL 3 = 92.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.-PREIS
47 41 19 00)	BREMSSATTEL H R LOES-BEF	2	1	9.20
0741	KOTFLUEGEL L INSTANDSETZEN	3	5*	46.00
3481	SEITENTEIL L INSTANDSETZEN	3	7*	64.40
3482	SEITENTEIL R INSTANDSETZEN	3	7*	64.40
51 01 75 00)	KAROSSERIETEIL HOHLRAUM KONSERVIEREN	3	2	18.40
51 01 75 50	SEITENTEIL H R HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	9.20

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LACK-DATEN GUELTIG AB : 25.01.2026

LEIT-NR	ARBEITSGANG - 2-SCHICHT-UNI		AW
0741	KOTFLUEGEL L	REPARATURLACK ST III	11
1522	TUER V R OHNE F-RAHM	REPARATURLACK ST III	15
1732	AUSSENSPIEGEL R	REPARATURLACK ST K3	9
2938	DECKEL H U	REPARATURLACK ST III	12
3481	SEITENTEIL L	REPARATURLACK ST III	13
3482	SEITENTEIL R	REPARATURLACK ST III	13
0283	STOSSFAENGER V	SPOT LACKIERUNG	9

LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB.-PREIS
FAKTOR	150.00 EUR/STD		
LACKIERZEIT		82	
VORBE. HPT-ARB. METALL-LACK.		17	
VORBE. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.		8	
VORBE. FARBE ANMISCHEN		3	
VORBE. FARBMUSTER		3	
GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	113	1695.00

LACKIER-MATERIALKOSTEN		PREIS
REPARATURLACKIERUNG		332.36
REPARATURLACKIERUNG K3		6.45
SPOT LACKIERUNG	1 X 7.39	7.39
MAT-KONST. HPT-ARB. METALL-LACK.		56.90
MAT-KONST. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.		25.20
MAT-KONST. FARBMUSTER		5.40

SYSTEM AUDATEX

INGENIEURBÜRO FÜR KFZ-TECHNIK
Heintges GmbH Sachverständige für Kfz-Schäden und -Bewertung
Sophian-Kolb-Straße 6 • 95448 Bayreuth
Telefon: 0921 / 799990 • Fax: 7999919 • E-Mail: bayreuth@heintges.de

SSH SACHVERSTÄNDIGE
Unser Fokus. Ihre Werte!

Kfz - Sachverständige • Schadengutachten • Fahrzeugbewertungen

Gutachten Nr.: 8=0K6B1263 Datum: 20.11.2026

S C H L U S S K A L K U L A T I O N					EUR	EUR
E R S A T Z T E I L E					604.24	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)					12.08	
SCHWEMM-MATERIAL					10.00	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE						626.32
A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW = 1 STD				
GESAMT KL 1	7 AW	X	92.00	EUR/STD	64.40	
GESAMT KL 2	27 AW	X	92.00	EUR/STD	248.40	
GESAMT KL 3	19 AW	X	92.00	EUR/STD	174.80	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN						487.60
N E B E N K O S T E N						
HOHLRAUMKONSERV.						
LOHN KL 3	3 AW	X	92.00	EUR/STD	27.60	
MATERIAL					10.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN						37.60
L A C K I E R U N G						
ARBEITSKOSTEN					1 695.00	
MATERIALKOSTEN					433.70	
GESAMTSUMME LACKIERUNG						2 128.70
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....						3 280.22
MWST 19.00 %						623.24
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....						3 903.46

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
LIZENZ = HEIMA005
(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH VORBEHALTEN
SYSTEM AUDATEX

INGENIEURBÜRO FÜR KFZ-TECHNIK
Heintges GmbH Sachverständige für Kfz-Schäden und -Bewertung
Sophian-Kolb-Straße 6 • 95448 Bayreuth
Telefon: 0921 / 799990 • Fax: 7999919 • E-Mail: bayreuth@heintges.de

SSH SACHVERSTÄNDIGE
Unser Fokus. Ihre Werte!

Kfz - Sachverständige • Schadengutachten • Fahrzeugbewertungen

Gutachten Nr.: 8=0K6B1263 Datum: 20.11.2026

AUFTRAGS-NR: 8=0K6B1263 SCHLÜSSEL-NR: 00000000

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 19.11.2026 / BARTH UND REIER BAYREUTH

AMTLICHES KENNZEICHEN:

ART / AUFBAU:	PKW	/ LIMOUSINE
HERSTELLER:	VW	
TYP:	GOLF VI	
AUSFÜHRUNG:	GOLF 1.4 TRENDLINE	
FAHRZEUG IDENT NR:	WVWZZZ1	
FARBE:	BLACK (041)	
TÜREN:	5	
MOTORART:	BENZIN MIT KATALYSATOR	
HUBRAUM / LEISTUNG:	1.390 CCM	/ 59 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE:	4	/ EU5
ERSTE / LETZTE ZULASSUNG:	17.09.2009	/
GESAMTLAUFLEISTUNG:	181.769 KM	ABGELESEN

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT EUR**** 1.700,00

BAYREUTH , DEN 19.11.2026

FORM AUDATEX

INGENIEURBÜRO FÜR KFZ-TECHNIK
Heintges GmbH Sachverständige für Kfz-Schäden und -Bewertung
Sophian-Kolb-Straße 6 • 95448 Bayreuth
Telefon: 0921 / 799990 • Fax: 7999919 • E-Mail: bayreuth@heintges.de

SSH SACHVERSTÄNDIGE
Unser Fokus. Ihre Werte!

Gutachten Nr.: 8=0K6B1263 Datum: 20.11.2026

AUFTRAGS-NR: 8=0K6B1263 SCHLÜSSEL-NR: 00000000

SERIEN - AUSSTATTUNG

ABLAGEN GOLF; AIRBAG FÜR FAHRER UND BEIFAHRER MIT BEIFAHRERAIRBAG-DEAKTIVIERUNG INKL. KNIEAIRBAG A. D. FAHRERSEITE; AIRBAG, KOPFAIRBAGSYSTEM FÜR FRONT- UND FONDPASSAGIERE INKL. SEITENAIRBAGS VORN; AUSFÜHRUNG MIT 4 TÜREN; AUßENSPIEGEL ELEKTRISCH EINSTELL- UND SEPARAT BEHEIZBAR; AUßENSPIEGELGEHÄUSE UND TÜRGRIFFE IN WAGENFARBE; BECHERHALTER 2 VORN UND 1 HINTEN; BLINKLEUCHTEN SEITLICH IN DIE AUßENSPIEGEL INTEGRIERT; BREMSLEUCHTE, DRITTE; DEKOREINLAGE: "TITAN"; DOPPELTON-SIGNALHORN; DREHZAHLMESSER; ELEKTRONISCHES STABILISIERUNGSPROGRAMM MIT GEGENLENKUNTERSTÜTZUNG; FAHRZEUGSCHRIFTZÜGE - ENTFALL; FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN; GEPÄCKRAUMABDECKUNG; GETRIEBE: 5-GANG-SCHALTGETRIEBE; HECKSCHEIBE HEIZBAR; HECKSCHEIBEN-WASCH-WISCH-ANLAGE; INNENLEUCHTE MIT ABSCHALTVERZÖGERUNG; KINDERSICHERUNG AN DEN HINTEREN TÜREN; KLIMAANLAGE "CLIMATIC"; KOPFSTÜTZEN (3) HINTEN; KOPFSTÜTZEN VORN; LACKIERUNG: UNI; LENKSÄULE HÖHEN- UND LÄNGSEINSTELLBAR; LESELEUCHTEN 2 VORN; MAKE-UP-SPIEGEL IN DEN SONNENBLENDEN; MULTIFUNKTIONSANZEIGE; NICHTRAUCHERAUSFÜHRUNG; POLSTER: STOFF; RÄDER: STAHLRÄDER (4) 6 J X 15; RÄDER: TIRE MOBILITY SET; RÜCKSITZBANK UNGETEILT, LEHNE ASYMMETRISCH GETEILT UMKLAPPBAR; SERVOLENKUNG; SICHERHEITSGURTE: 3 DREIPUNKT-AUTOMATIK-GURTE HINTEN; SICHERHEITSGURTE: DREIPUNKT-AUTOMATIC-GURTE VORN MIT HÖHENEINSTELLUNG UND GURTSTRAFFER; SITZ: KINDERSITZBEFESTIGUNG ISOFIX; SITZE: FAHRERSITZ HÖHENEINSTELLBAR; STAUB- UND POLLENFILTER; STOßFÄNGER IN WAGENFARBE; TAGFAHRLICHT; WARNSUMMER FÜR NICHT AUSGESCHALTETES LICHT; WARNTON UND -LEUCHTE FÜR NICHT ANGELEGTEN FAHRERGURT; WEGFAHRSPERRE, ELEKTRONISCH; WÄRMESCHUTZVERGLASUNG GRÜN; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FUNKFERNBEDIENUNG;

SONDER - ZUBEHÖR

LACKIERUNG: SONDERFARBE SCHWARZ; MITTELARMLEHNE VORNE MIT ABLAGEBOX; RADIO "RCD 210", 2 X 20 WATT, 4 LAUTSPRECHER; RÄDER: 4 GANZJAHRESREIFEN 195/65 R 15;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN
- NOTWENDIGE REPARATUREN

SERIEN BEREIFUNG
V-ACHSE: 195/65 R 15 T
H-ACHSE: 195/65 R 15 T

FORM AUDATEX

INGENIEURBÜRO FÜR KFZ-TECHNIK
Heintges GmbH Sachverständige für Kfz-Schäden und -Bewertung
Sophian-Kolb-Straße 6 • 95448 Bayreuth
Telefon: 0921 / 799990 • Fax: 7999919 • E-Mail: bayreuth@heintges.de

SSH SACHVERSTÄNDIGE
Unser Fokus. Ihre Werte!

Kfz - Sachverständige • Schadengutachten • Fahrzeugbewertungen

Gutachten Nr.: 8=0K6B1263 Datum: 20.11.2026

AUFTRAGS-NR: 8=0K6B1263 SCHLÜSSEL-NR: 00000000

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 19.11.2026 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT EUR**** 1.700,00

BAYREUTH , DEN 19.11.2026

FORM AUDATEX

INGENIEURBÜRO FÜR KFZ-TECHNIK
Heintges GmbH Sachverständige für Kfz-Schäden und -Bewertung
Sophian-Kolb-Straße 6 • 95448 Bayreuth
Telefon: 0921 / 799990 • Fax: 7999919 • E-Mail: bayreuth@heintges.de

SSH SACHVERSTÄNDIGE
Unser Fokus. Ihre Werte!

Kfz - Sachverständige • Schadengutachten • Fahrzeugbewertungen

Gutachten Nr.: 8=0K6B1263 Datum: 20.11.2026

Wiederherstellungskosten

Die voraussichtlichen Wiederherstellungskosten betragen laut detaillierter Kalkulation:

Voraussichtliche Reparaturkosten ohne Mwst:	EUR	3.280,22
19 % Mwst.	EUR	623,24
Voraussichtliche Reparaturkosten incl. Mwst.	**EUR**	**3.903,46**

Wiederbeschaffungswert (MwSt. nicht ausweisbar) EUR 1.700,00

Bei der Ermittlung dieses Wiederbeschaffungswertes wurden das Fahrzeugalter, die Laufleistung, die Besitzverhältnisse, der festgestellte Fahrzeugzustand, eventuell festgestellte Alt- oder Vorschäden, Sonderausstattungen und Zubehör berücksichtigt.

Die Fälligkeit von Haupt- und Abgasuntersuchung sowie alle übrigen im Wesentlichen den Wert des Fahrzeuges beeinflussenden Faktoren, einschließlich der regionalen und saisonalen Marktlage sind in die Wertermittlung eingeflossen.

Darüber hinaus wurde berücksichtigt, auf welchen Teilmärkten Fahrzeuge dieser Art üblicherweise veräußert werden, was Auswirkungen auf die Höhe der im Endwert enthaltenen Umsatzsteuer hat.

Bei dem hier vorliegenden Fall handelt es sich um ein Fahrzeug, welches aufgrund seines Alters üblicherweise nicht mehr im gewerblichen Fahrzeughandel angeboten wird.

Diese Fahrzeuge werden vorwiegend unter Privatpersonen gehandelt, wobei keine Umsatzsteuer anfällt.

In dem oben ausgewiesenen Wert ist deshalb kein Umsatzsteueranteil enthalten.

Hinweis zum Umsatzsteuerausweis

Alle Werte sind als Endwerte inklusive Umsatzsteuer, sofern und in dem Umfang wie diese anfallen wird, dies bezieht sich nicht auf einen möglichen Wertminderungsbetrag, ausgewiesen.

Bayreuth, 20.11.2026

Der Sachverständige
Bernd Körber

INGENIEURBÜRO FÜR KFZ-TECHNIK
Heintges GmbH Sachverständige für Kfz-Schäden und -Bewertung
Sophian-Kolb-Straße 6 • 95448 Bayreuth
Telefon: 0921 / 799990 • Fax: 7999919 • E-Mail: bayreuth@heintges.de

SSH SACHVERSTÄNDIGE
Unser Fokus. Ihre Werte!

Kfz - Sachverständige • Schadengutachten • Fahrzeugbewertungen

Gutachten Nr.: 8=0K6B1263 Datum: 20.11.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachten Nr.: 8=0K6B1263 Datum: 20.11.2026



Bild 3




Bild 4

INGENIEURBÜRO FÜR KFZ-TECHNIK
Heintges GmbH Sachverständige für Kfz-Schäden und -Bewertung
Sophian-Kolb-Straße 6 • 95448 Bayreuth
Telefon: 0921 / 799990 • Fax: 7999919 • E-Mail: bayreuth@heintges.de

Gutachten Nr.: 8=0K6B1263 Datum: 20.11.2026




Bild 5



Bild 6

Gutachten Nr.: 8=0K6B1263 Datum: 20.11.2026




Bild 7



Bild 8

Gutachten Nr.: 8=0K6B1263 Datum: 20.11.2026



Bild 9



Bild 10

Gutachten Nr.: 8=0K6B1263 Datum: 20.11.2026



Bild 11



Bild 12

INGENIEURBÜRO FÜR KFZ-TECHNIK
Heintges GmbH Sachverständige für Kfz-Schäden und -Bewertung
Sophian-Kolb-Straße 6 • 95448 Bayreuth
Telefon: 0921 / 799990 • Fax: 7999919 • E-Mail: bayreuth@heintges.de

SSH SACHVERSTÄNDIGE
Unser Fokus. Ihre Werte!

Kfz - Sachverständige • Schadengutachten • Fahrzeugbewertungen

Gutachten Nr.: 8=0K6B1263 Datum: 20.11.2026



Bild 13