TÜV Rheinland Schaden- und Wertgutachten GmbH
Zertifiziertes Unternehmen nach ISO 9001:2015
Büro Neubrandenburg
Tilly-Schanzen-Str. 17
17033 Neubrandenburg

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 28 Fotos

Dokumentennummer: 1989193

Amtliches Kennzeichen: [redacted]

Fahrzeugidentifikationsnummer: WEGTP28F3EAA[redacted]



Bild 1: Frontdiagonale



Bild 2: Heckdiagonale




Bild 3: VIN, Fahrgestellnummer



Bild 4: Tacho



Bild 5: Armaturenbrett




Bild 6: Innenraum vorne



Bild 7: Schlüssel/Borddokumente



Bild 8: montierte Räder



Bild 9
Wartung / Prüfung Serviceheft fehlt



Bild 10
Fahrzeugzubehör Bedienungsanleitung fehlt




Bild 11
Systeme Batterie defekt



Bild 12
Wartung / Prüfung Inspektion / Service kein Nachweis



Bild 13
Aufbau Bordwand verformt



Bild 14
Aufbau Bordwand verformt



Bild 15
Aufbau Bordwand verformt




Bild 16
Aufbau Führungsblech verformt




Bild 17
Aufbau Führungsblech verformt



Bild 18
Fahrzeugheck Heckrahmen verformt



Bild 19
Fahrzeugheck Heckrahmen verformt



Bild 20
Fahrzeugheck Rückleuchte rechts gebrochen



Bild 21
Fahrzeugheck Rückleuchte rechts gebrochen



Bild 22
Aufbau Anbauteil Transportband verschlissen




Bild 23
Aufbau Aufstiegsleiter verformt



Bild 24
rechte Seite Seitenmarkierungsleuchte rechts gebrochen



Bild 25
Fahrzeugfront Blinkleuchte vorne rechts gebrochen



Bild 26
rechte Seite Außenspiegel rechts gebrochen




Bild 27
Fahrzeugzubehör HU-Prüfbericht fällig



Bild 28
Fahrzeugzubehör Ersatzschlüssel fehlt