Fahrzeugbewertung

Auftraggeber:		
Kennzeichen: **OHNE**	Auftrag vom: **26.08.2025**	Besichtigungsdatum / Ort: **19.09.2025 / DE 34246 Vellmar**
Besichtigung durch:		bei der Besichtigung anwesend: **Werkstattmeister teilweise**

Zusammenfassung

Zeitwert (Händler-Einkaufswert) **1.200,00 €**
ohne MwSt

Dieses Gutachten umfasst: 32 Seiten
51 Bilder

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen **OHNE**		**Reimport aus Luxemburg**		
Fahrzeugart **PKW**		Aufbau **Sport-Utility-Vehicle**		
Fabrikat **Porsche**	Typ und Ausführung **Cayenne (Typ 9PA1)(01.2007->) 1**			
Fahrzeugidentnummer **WP1ZZZ9PZ8LA**	KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ **0583/ABH**	EDV-Abruf-Code **017100290010002DE001**	Bauzeit **28.01.2008**	
Motorart **super plus V 6 Zyl. 3,6 Ltr. - 213 kW V6 KAT**		Katalysator bzw. Schadstoffklasse	Umwelt-Plakette	
Antriebsart / Getriebe **Allradantrieb / Automatik 6-Gang**		Leistung **213 kW**	Hubraum **3.598 ccm**	
Erste Zulassung **03.03.2008**	Letzte Zulassung **03.03.2008**	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) **2.245 / 2.945**	Anzahl Türen **5**	Anzahl Plätze **5**

Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links|rechts in mm)

1. Achse	**Continental - 4x4 Sport Contact**	**275/40R20 106Y**	**2,5**	**-**	**-**	**2,5**	**Leichtmetall**
2. Achse	**Continental - 4x4 Sport Contact**	**275/40R20 106Y**	**4,0**	**-**	**-**	**4,0**	**Leichtmetall**

Anzahl der Vorbesitzer **2**	Nächste HU **09.2022**	Tacho abgelesen **169.170 km**	Tacho geschätzt **km**	Tacho angegeben **km**
Allgemeinzustand **mangelhaft nicht reparierte Vorschäden wie angegeben**		Farbe **schwarz metallic**		

Bemerkung

Serien-Ausstattung

3. Bremsleuchte, Airbag Fahrer-/Beifahrers., Alarmanlage, Anhängerkupplung Vorbereitung, ABS, Antischlupfregelung (ASR), Allradantrieb permanent, Außensp. asphärisch, links, Außensp. elektr. verstell- und heizbar, beide, Automatisches Bremsen Differential (ABD), Bordcomputer, Dachschienen-System, Dachspoiler, Diebstahl-Warnanlage, Fensterh. elektr. v.u.h., Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen), Heckscheibe heizbar, Innen: Teilleder, Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, 4-türig, Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag), Lenkrad (Leder), Leuchtweitenregelung, Nebelscheinwerfer, Porsche Stability Management (PSM), Radstand 2855 mm, Rücksitzl. geteilt, Scheibenw. mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sitze vorn elektr. verst., Verglasung getönt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Dachtransportsystem, Einstiegsblenden (Edelstahl), Park-Assistent mit Rückfahrkamera (Park-Assistent), Fußmatten, Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Interieur-Paket: Aluminium-Paket Sport, Klimaautomatik 4-Zonen, Komfortsitze vorn (Lenksäule (Lenkrad) elektr. verst.), LM-Felgen 9x19 (Cayenne Rad), Metallic-Lackierung, Porsche Communications Management (PCM), Radlaufverbreiterung, Sitzheizung v.u.h., Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung), Vorrüstung Rear Seat Entertainment Porsche

Zusatzausstattung

20" LM-Felgen 10-Speichen matt schwarz lt. Porsche Felgengrafik z. diesem Modell keine Zuordnung, 2x Monitore an Kopfstützen Fahrer- u. Beifahrersitz montiert für Fahrgastraum hinten

Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lagen nicht vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Das Fahrzeug hatte 2 Vorbesitzer.

Der Halter ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Begutachtung eingeschränkt, dass betr. Fahrzeug war äusserlich erheblich eingestaubt teilw. mit Moosansätzen. Eine Hebebühne stand z.Zt.Pkt. der Besichtigung nicht zur Verfügung. Der Fahrzeug -Motor konnte mit Batterieüberbrückung gestartet werden. An dem Verwahrungsort/Hallengelände konnte eine Kurzfahrt durchgeführt werden. Während der Kurzfahrt lief der Motor ohne Beanstandung nahm Gas an, Laufgeräusche und Abgastrübung waren normal ohne Beanstandung. Das Automatikgetriebe wurde Kraftschlüssig bei Vorwärts.-und Rückwärtsfahrt.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug wurden keine reparierten Vorschäden festgestellt.

Nicht reparierte Vorschäden

Das Fahrzeug weist folgende nicht oder nicht fachgerecht reparierte Vorschäden auf:

HU-fällig, Insp. fällig, Bordliteratur fehlt, COC Bescheinigung fehlt, Zulassungsbescheinigungen Teil I u. II fehlen, Fahrzeug innen u. aussen gebrauchsmäßig verunreingt, aussen mit teilw. erhebl. Moosansätzen, Fußraum vorn recht 3x lose liegende Verkl.-Klappen, Kein Wagenheber im Kofferraum, Felge vorn rechts Anstoßkratzer verbauten Felgen können nicht eindeutig n. Porsche Felgengrafik diesem Modell zugeordnet werden, Reifenprofil schlecht vorn r.l. aussen einseitig abgefahren, Bremsscheiben Vorder- u. Hinterachse Korrosionsansätze Standschaden- Bremse hinten rechts hängt/schleift, Radhausverkleidung vorn rechts gerissen, Fahrzeugbatterie tiefentladen -laden prüfen ggf. ersetzen, Lackkratzer Seitenteil hinten rechts -links sowie an Tür hinten rechts und Frontschürze, Navi-CD fehlt, Kl. Steinschlag WSS, Klimaanlage ohne Funktion, Scheinwerfergläser r.l. matt, Sitzkissenbezug Fahrersitz porös-Rissbildung, Hagelschaden (Altschäden ges.	7.500,00 €

siehe Fotodokumentation wie angefügt)

Summe Abzüge WBW für nicht reparierte Vorschäden 7.500,00 €

Schlusswort

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	**Porsche**		
Modell	**Cayenne (Typ 9PA1)(01.2007->) 1**		
Amtl. Kennzeichen	**OHNE**	Besichtigungsdatum	**19.09.2025**
Vorgangsname	**1909257**	Farbe	**schwarz metallic**
Anzahl Halter	**unbekannt**	DAT €uropa-Code®	**017100290010002DE001**
Erstzulassung / HU	**03.03.2008 / 09.2022**	KBA-Schlüssel	**0583/ABH**
Laufleistung	**169.170 km**	Aufbau	**Sport-Utility-Vehicle**
VIN	**WP1ZZZ9PZ8LA**	Sitzplätze / Türen	**5 / 5**
Leistung	**213 kW**	Schadstoffklasse EU	
Hubraum	**3598 ccm**	Zustand	**mangelhaft nicht reparierte Vorschäden wie angegeben**
Motorart	**super plus V 6 Zyl. 3,6 Ltr. - 213 kW V6 KAT**	Unfallschaden	**unbekannt**
Getriebe	**Automatik 6-Gang**		

Bereifung

1. Achse	**Continental - 4x4 Sport Contact**	**275/40R20 106Y**	**2,5**	**-**	**-**	**2,5**
2. Achse	**Continental - 4x4 Sport Contact**	**275/40R20 106Y**	**4,0**	**-**	**-**	**4,0**

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert **1.200,00 EUR**

Dieses Fahrzeug wird überwiegend auf dem Privatmarkt ohne Mehrwertsteueranteil gehandelt.

Währungsbeträge sind Brutto
Besteuerungsart: Privatmarkt

Wertfeststellung am 24.09.2025 zum 19.09.2025 **Datenstand 9/2025**

Ausstattungen

Serienausstattung

> 3. Bremsleuchte
> Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
> Alarmanlage
> Anhängerkupplung Vorbereitung
> Anti-Blockier-System (ABS)
> Antischlupfregelung (ASR)
> Antriebsart: Allradantrieb permanent
> Außenspiegel asphärisch, links
> Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
> Automatisches Bremsen Differential (ABD)
> Bordcomputer
> Dachschienen-System
> Dachspoiler
> Diebstahl-Warnanlage
> Fensterheber elektrisch vorn + hinten
> Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
> Heckscheibe heizbar
> Innenausstattung: Teilleder
> Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
> Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
> Karosserie: 4-türig
> Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)
> Lenkrad (Leder)
> Leuchtweitenregelung
> Nebelscheinwerfer
> Porsche Stability Management (PSM)
> Radstand 2855 mm
> Rücksitzlehne geteilt
> Scheibenwischer mit Regensensor
> Seitenairbag vorn
> Servolenkung
> Sitze vorn elektr. verstellbar
> Verglasung getönt
> Wegfahrsperre
> Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

> Dachtransportsystem
> Einstiegsblenden (Edelstahl)
> Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit Rückfahrkamera
Fahrassistenz-System: Park-Assistent
> Fußmatten
> Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
> Interieur-Paket: Aluminium-Paket Sport
> Klimaautomatik 4-Zonen
> Komfortsitze vorn
Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
> LM-Felgen 9x19 (Cayenne Rad)
> Metallic-Lackierung
> Porsche Communications Management (PCM)
> Radlaufverbreiterung
> Sitzheizung vorn + hinten
> Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
> Vorrüstung Rear Seat Entertainment Porsche

Zusatzausstattung

> 20" LM-Felgen 10-Speichen matt schwarz lt. Porsche Felgengrafik z. diesem Modell keine Zuordnung
> 2x Monitore an Kopfstützen Fahrer- u. Beifahrersitz montiert für Fahrgastraum hinten

Bemerkungen

HU-fällig, Insp. fällig, Bordliteratur fehlt, COC Bescheinigung fehlt, Zulassungsbescheinigungen Teil I u. II fehlen, Fahrzeug innen u. aussen gebrauchsmäßig verunreingt, aussen mit teilw. erhebl. Moosansätzen, Fußraum vorn recht 3x lose liegende Verkl.-Klappen, Kein Wagenheber im Kofferraum, Felge vorn rechts Anstoßkratzer verbauten Felgen können nicht eindeutig n. Porsche Felgengrafik diesem Modell zugeordnet werden, Reifenprofil schlecht vorn r.l. aussen einseitig abgefahren, Bremsscheiben Vorder- u. Hinterachse Korrosionsansätze Standschaden- Bremse hinten rechts hängt/schleift, Radhausverkleidung vorn rechts gerissen, Fahrzeugbatterie tiefentladen -laden prüfen ggf. ersetzen, Lackkratzer Seitenteil hinten rechts -links sowie an Tür hinten rechts und Frontschürze, Navi-CD fehlt, Kl. Steinschlag WSS, Klimaanlage ohne Funktion, Scheinwerfergläser r.l. matt, Sitzkissenbezug Fahrersitz porös-Rissbildung, Hagelschaden (Altschäden ges. siehe Fotodokumentation wie angefügt)

Fotodokumentation

Foto 1:

Foto 2:

Fotodokumentation

Foto 3:

Foto 4:

Fotodokumentation

Foto 5:

Foto 6:

Fotodokumentation

Foto 7:

Foto 8:

Fotodokumentation

Foto 9:

Foto 10:

Fotodokumentation

Foto 11:

Foto 12:

Fotodokumentation

Foto 13:

Foto 14:

Fotodokumentation

Foto 15:

Foto 16:

Fotodokumentation

Foto 17:

Foto 18:

Fotodokumentation

Foto 19:

Foto 20:

Fotodokumentation

Foto 21:

Foto 22:

Fotodokumentation

Foto 23:

Foto 24:

Fotodokumentation

Foto 25:

Foto 26:

Fotodokumentation

Foto 27:

Foto 28:

Fotodokumentation

Foto 29:

Foto 30:

Fotodokumentation

Foto 31:

Foto 32:

Fotodokumentation

Foto 33:

Foto 34:

Fotodokumentation

Foto 35:

Foto 36:

Fotodokumentation

Foto 37:

Foto 38:

Fotodokumentation



Foto 39:

Foto 40:

Fotodokumentation

Foto 41:

Foto 42:

Fotodokumentation

Foto 43:

Foto 44:

Fotodokumentation

Foto 45:

Foto 46:

Fotodokumentation



Foto 47:

Foto 48:

Fotodokumentation



Foto 49:

Foto 50:

Fotodokumentation

Foto 51: