Kfz Sachverständige
[redacted]
Sachverständige für Kfz-Schäden und Bewertungen

Classic Data
[redacted] Leipzig
E-Mail [redacted]

[redacted]

Staatsanwaltschaft Leipzig
Postfach 225
04002 Leipzig

Leipzig, 23.10.2026

Bei Rückfragen bitte angeben
[redacted]
KFZ Sachverständige

Beweissicherung

Betreff: Beweissicherung

Schaden-Nr.: [redacted]
Vers.-Nr.: [redacted]

Auft.-Datum:	23.10.2026	**Auftraggeber:**	Staatsanwaltschaft
Bes.-Datum:	23.10.2026	**Bes.-Ort:**	Sicherung
Besichtigt von:	Der Sachverständige		[redacted]
	[redacted]		[redacted]

Zusammenfassung

			ohne MwSt. €	inkl. MwSt. €
Amtl.Kennz.:	Ohne	**Wiederbeschaffungswert**	27.731,09	33.000,00
Fahrzeugart:	ATV	**(regelbesteuert)**		
Fabrikat:	Exeet	[redacted]		[redacted]
Typ:	Blackbull H2			
Fzg. Id.-Nr.:	[redacted]			
Erstzulassung:	13.06.2025			
km-Stand:	1000 km geschätzt			

Der Sachverständige
Frank Weber

12 Fotos

Leipzig, 23.10.2026

Bei Rückfragen bitte angeben
[redacted]
KFZ Sachverständige

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen:	Ohne
Fahrzeugart:	ATV
Fabrikat:	Exeet
Typ / Untertyp:	Blackbull H2
KBA-Nummer:	0901/000
Fzg.Ident.-Nummer:	[redacted]
Erstzulassung:	13.06.2025
Letzte Zulassung:	19.06.2025 Zulassungsbescheinigung Teil I
Motorart:	Benzin
Getriebe:	Schaltgetriebe
Leistung in kw:	147
Hubraum in ccm:	998
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen:	2 / 1
Anzahl der Plätze:	2
Nächste HU:	06.2027
Laufleistung abgelesen:	nicht mehr ablesbar
Laufleistung in km geschätzt:	1000 geschätzt
Gesamtmasse in kg:	480

Bereifung:

v.l.	10,0 mm	195/50 R 10	
neuwertig		Maxxis	Quadreifen
v.r.	10,0 mm	195/50 R 10	
neuwertig		Maxxis	Quadreifen
h.r.	10,0 mm	255/40 R 10	
neuwertig		Maxxis	Quadreifen
h.l.	10,0 mm	255/40 R 10	
neuwertig		Maxxis	Quadreifen

Besichtigungszustand: nicht fahrfähig

Ausstattung: Exeet Blackbull H2, 998 ccm 147KW, Lenker breit 800mm Aluminium, Fahrwerk mit Stabilisator + Ölins Federdämpfer hi., Spiegel mit Victory Gläsern, Bremsanlage Exeet Performance 200mm innenbeküftet, gefräste eloxierte Brems,- Kupplungshebel, Sitzbank zweifarbig alcantara/glattleder + Logo + Brabus Muster, Tankschutzfolie

Bemerkungen: Fahrzeug wurde zu ebener Erde besichtigt. Fahrzeugbatterie zur Besichtigung nicht vorhanden, Km Stand nicht ablesbar/Funktionstest nicht durchführbar.

Leipzig, 23.10.2026

Bei Rückfragen bitte angeben
[redacted]
KFZ Sachverständige

Fahrzeugdaten - Unterlagen

Der Fahrzeugschein lag bei der Besichtigung vor.

Der Fahrzeugbrief lag bei der Besichtigung vor.

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) konnte am Fahrzeug kontrolliert
und abgelesen werden.

Besichtigungszustand

Das Fahrzeug wurde in der Außenstelle der Staatsanwaltschaft, unter eingeschränkten Bedingungen besichtigt.

Der Fahrzeughalter war bei der Besichtigung nicht mit anwesend.

Das Fahrzeug konnte nicht gestartet und auf Rundlauf geprüft werden.

Es wird eine Restwertermittlung durchgeführt.

Der angegebene Markwert wird auf Grundlage der im Netz zu findenen Angebote ermittelt und muss als ca. Wert angesehen werden, hier zwingend anzumerken ist das, dass Fahrzeug nicht gestartet und entsprechend geprüft werden konnte.

Fahrzeugzustand

Das Fahrzeug befand sich in einem n i c h t
f a h r b e r e i t e n Zustand.
Die Batterie fehlte.

Angaben zu Vor-/Altschäden

Es konnten diverse Gebrauchsspuren festgestellt werden, die dem Alter des Fahrzeuges entsprechen.
Das Fahrzeug befand sich zur Besichtigung im Ausengelände der Sicherstellung, die Fahrzeugsitze waren Nass.
Kleinere Kratzer und verschmutzungen konnten festgestellt werden.

Wiederbeschaffungswert

Der ermittelte Wiederbeschaffungswert berücksichtigt das Alter, die ca. Laufleistung,
die Besitzverhältnisse, den festgestellten Fahrzeugzustand, evtl. festgestellte
Alt- oder Vorschäden, die Sonderausstattung und das Zubehör des Fahrzeuges.

Die im Wesentlichen den Wert beeinflussenden Faktoren , einschließlich der regionalen und saisonalen Marktlage sind in die Wertermittlung eingeschlossen.

Vergleichbare Fahrzeuge dieser Kategorie werden überwiegend über den qualifizierten,

markengebundenen Gebrauchtwagenhandel mit ausgewiesener Mehrwertsteuer (Regelbesteuerung) am Markt angeboten bzw. gehandelt.

Der Wiederbeschaffungswert wird als ca. Bruttowert inkl. MwSt. angegeben.

[redacted]

Die Gütligkeit des Kaufangebots setzt voraus, dass keine weiteren Schäden am Fahrzeug entstehen, die Ausstattung des Fahrzeugs unverändert vorhanden ist und der Fahrzeugbrief nicht entwertet wurde.

Hinweis zur Abwicklung:

Das verbindliche Kaufangebot beinhaltet die kostenlose Abholung des Unfallfahrzeugs. Zur Annahme des Kaufangebots setzen Sie sich innerhalb der Angebotsfrist direkt (z.B. telefonisch) mit dem interessierten Aufkäufer in Verbindung, sofern Sie das Unfallfahrzeug zu diesem Betrag nicht anderweitig veräußern können. Unter Nennung der o.g. Objekt- bzw. Auftragsnummer werden die Übernahmemodalitäten mit Ihnen abgestimmt. Im Interesse einer reibungslosen Abwicklung halten Sie bitte alle für den Verkauf notwendigen Papiere bereit.

Schlusswort

Die Tatsachenfeststellung und die abschließende Ausarbeitung erfolgten durch den unterzeichnenden Sachverständigen.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist mit einer digitalen Signatur unterzeichnet.

Der Sachverständige

Leipzig, 23.10.2026

Bei Rückfragen bitte angeben
[redacted]
KFZ Sachverständige

Verteiler

- Staatsanwaltschaft

Leipzig, 23.10.2026

Bei Rückfragen bitte angeben
[redacted]
KFZ Sachverständige

Bildanlage

Foto Nr. 001



Foto Nr. 002



Leipzig, 23.10.2026

Bei Rückfragen bitte angeben
[redacted]
KFZ Sachverständige

Foto Nr. 003 [redacted]



Foto Nr. 004 [redacted]



Foto Nr. 005



Foto Nr. 006



Leipzig, 23.10.2026

Bei Rückfragen bitte angeben
[redacted]
KFZ Sachverständige

Foto Nr. 007



Foto Nr. 008



Leipzig, 23.10.2026

Bei Rückfragen bitte angeben
[redacted]
KFZ Sachverständige

Foto Nr. 009



Foto Nr. 010



Leipzig, 23.10.2026

Bei Rückfragen bitte angeben
[redacted]
KFZ Sachverständige

Foto Nr. 011




Foto Nr. 012

