schmalfuß
kfz sachverständigenbüro

Fahrzeugbewertung

04542WF22

vom 16.06.2022

Hersteller: Opel

Typ: Vectra B Caravan 2.2 DTI

Ausstattung: Elegance

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Fahrzeugbewertung

Gutachtennummer: 04542WF22

Fahrzeugdaten

Hersteller:	Opel
Modell / Typ	Vectra B Caravan 2.2 DTI / Elegance
Fahrgestellnummer	W0L0JBF3517012435
Antrieb	Diesel
Hauptuntersuchung bis	Unbekannt
Kilometerstand (abgelesen)	250.134 km
Leistung in kW /Hubraum in cm³	92 / 2.172
Erstzulassung	17.10.2000
Bereifung vorn / hinten	195/65 R15 91T M+S
Profiltiefe vorn	2,0 mm / 2,5mm - Dunlop
Profiltiefe hinten	7,5 mm / 7,5mm - Pirelli
Felgen vorn	6,5x15 Zoll Stahlfelgen
Farbton	Schwarz Uni

Auftraggeber

	Staatsanwaltschaft Dresden
Anschrift	Lothringer Str. 1
PLZ / Wohnort	D-01069 Dresden
Auftragserteilung am	24.05.2022
Besichtigung am	02.06.2022
Aufnehmender Sachverständiger	KFZ-Sachverständiger Falk Schmalfuß

Bemerkung

Bezogen auf den Bewertungstag, den 02.06.2022 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

Zeitwert: 100,00 Euro (steuerneutral)

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt.
Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.
Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Sachverständige Hinweise

- *Lackschichtdickenmessung durchgeführt*
  - *Eine Nachlackierung Heckklappe festgestellt*
- *Übermäßige Gebrauchsspuren für Alter und Laufleistung (Innen & Außen)*
- *Optischer Zustand: Fahrzeug ist ungewaschen / nicht gereinigt*
- *1x Fahrzeugschlüssel vorhanden*
- *Fahrzeughimmel innen abgelöst*
- *Motorhaube rechtsseitig gestaucht*
- *Kotflügel rechts im Lackaufbau beschädigt*
- *Seitenwand rechts im Radlaufbogen korrodiert + Lackkratzer*
- *Fondtür rechts im Lackaufbau beschädigt*
- *Heckverkleidung deformiert*
- *Heckklappe mehrfach korrodiert*
- *Fahrzeug ließ sich **nicht** starten + **starker Ölverlust**!!!*
- ***KEIN** MOTORLAUF ÜBERPRÜFT !!!*
- *Laufrad vorn links, Druckverlust*

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Hinweis:

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde eine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt.

Der Sachverständigte versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Anlagen:

- DAT Gebrauchtfahrzeugbewertung
- Lichtbildanlage mit 29 Lichtbildern

Der Sachverständige Dresden, den 17.06.2022

Falk Schmalfuß
KFZ-Sachverständiger
Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Fahrzeugdiagonalen

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Ausweisung der Laufleistung sowie der Fahrzeugidentnummer

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Front- und Heckansicht

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Ansichten Fahrzeuginnenraum vorn.

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Übersichtsaufnahmen Fondbereich



Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Einzeldarstellung Mittelkonsole sowie Multimediasystem 7010B



Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Ansicht Antriebsaggregat sowie Kofferraum



Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Detailansicht Seitenwand rechts

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Detailansicht Radlaufbogen sowie fortführender Schaden Lackaufbau über Fondtür rechts und Beifahrertür.



Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037



Motorhaube gestaucht, Laufrad vorn rechts Druckverlust

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Detailansichten Frontverkleidung

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Ölverlust Antriebsaggregat, Heckverkleidung gestaucht

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037



Fensterscheibe hinten links lässt sich nicht schließen

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037



Ausweisung vorhandener Bordliteratur sowie Ausweisung ABE Scheibentönung im Fondbereich.



Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABG Nr. D 5028

ALLGEMEINE BAUARTGENEHMIGUNG (ABG)

nach § 22a der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 15.11.1974 (BGBl I S. 3193) in Verbindung mit der Verordnung über die Prüfung und Kennzeichnung bauartgenehmigungspflichtiger Fahrzeugteile (FTV) in der Fassung vom 30.09.1960 (BGBl I S. 782)

Nummer der ABG: D 5028

Gerät: Folie zur Aufbringung auf Scheiben von Fahrzeugen

Typ: BRUXSAFOL 301

Inhaber der ABG: Folien Brux
8731 Elfershausen

Hersteller: D.T.I. Depositon Technology Inc.
San Diego/Kalifornien/Vereinigte Staaten

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird diese Genehmigung mit folgender Maßgabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhält
das Prüfzeichen

~~~ D 5028

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037
~~~



Nachrüstung Dieselpartiekelfilter HJS

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgkstraße 1, D-01159 Dresden

Tel: 0351-32 34 00 08 / Fax: 0351-32 34 00 47 / E-Mail: info@schmalfuss-kfz-gutachter.d

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	**Opel**		
Modell	**Vectra B Caravan (1996->), 2.2 DTI 16V, Elegance, 2002 - 2002**		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	**02.06.2022**
Vorgangsname	**04542WF22**	Farbe	**Schwarz II**
Anzahl Halter	**4**	DAT €uropa-Code®	**01 650 051 006 0001 DE008 3698**
Erstzulassung / HU	**17.10.2001 /**	KBA-Schlüssel	**0039/188**
Laufleistung (abgelesen)	**250.134 km**	Aufbau	**Kombi**
VIN	**W0L0JBF3517012435**	Sitzplätze / Türen	**/ 5**
Leistung	**92 kW / 125 PS**	Schadstoffklasse EU	
Hubraum	**2172 ccm**	Zustand	**mangelhaft**
Motorart	**Diesel**	Unfallschaden	**unbekannt**
Getriebe	**Getriebe 5-Gang**		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	**Dunlop**	**195/65R15**	**M+S 91**	**T**	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	**2,0 /**	**-- /**	**-- /**	**2,5**	**mm /--**
Reifen Achse 2	**Pirelli**	**195/65R15**	**M+S 91**	**T**	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	**7,5 /**	**-- /**	**-- /**	**7,5**	**mm /--**
Reserve-Rad 1	**unbekannt**				Zust. Res.-Rad 1/Sich.-Kz.	**-- /**	**-- /**	**-- /**	**--**	**mm /--**

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert **100,00 EUR**

(inklusive 19,00 % MwSt. 0,00 EUR)

Währungsbeträge sind brutto
Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 17.06.2022 zum 02.06.2022 **Datenstand 06/2022**

SilverDAT valuateExpert V. 1.28.07 D 06/2022 17.06.2022 | BewertungSV

Erstellt mit SilverDAT® von DAT

Bezeichnung	**04542WF22**	Besichtigungsdatum	**02.06.2022**
Amtl. Kennzeichen		DAT €uropa-Code®	**01 650 051 006 0001 DE008 3698**
Fahrzeug-Ident.Nr	**W0L0JBF3517012435**	KBA-Schlüssel	**0039/188**

Ausstattungen

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
  Audiosystem: Radio
- Ausstiegsleuchten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
  Multifunktionsanzeige, Check-Control-System
- Dachreling / Dachträger
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Innenausstattung: Holzimitat
- Innenausstattung: Leder
  Sitzheizung vorn, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Lenkrad (Leder)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
  Wärmeschutzverglasung
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,2 Ltr. - 92 kW 16V DTI KAT (Y 22 DTR / L50)
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte(n) integriert
- Rücksitz geteilt
- Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Winter-Paket
  Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Sitzheizung vorn
- Xenon-Scheinwerfer
  Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Zentralverriegelung

Zusatzausstattung

- 6,5x15 Stahlfelgen

Bemerkungen

Das gegenständliche Fahrzeug stellt sich in einem ausreichenden bis mangelhaften Zustand für Alter und

Bezeichnung	**04542WF22**	Besichtigungsdatum	**02.06.2022**
Amtl. Kennzeichen		DAT €uropa-Code®	**01 650 051 006 0001 DE008 3698**
Fahrzeug-Ident.Nr	**W0L0JBF3517012435**	KBA-Schlüssel	**0039/188**

Laufleistung. Seitens des ausarbeiteten SV erfolgte eine manuelle Erstzulassungskorrektur um 12 Monate. Das Erstzulassungsdatum ist der 17.10.2000 laut Serviceheft.