schmalfuß
kfz sachverständigenbüro

Fahrzeugbewertung

05514WF24

vom 19.08.2024

Kia

Picanto (SA)(2004->) / 1.1 EX

KNEBA24324T014257

Haftpflichtschaden • Fahrzeugbewertung • Beweissicherung • Restwertermittlung • Reparaturbestätigung • Wertgutachten

schmalfuß
kfz sachverständigenbüro

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß, Burgkstraße 1, 01159 Dresden

Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 19.08.2024

G u t a c h t e n

05514WF24

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom / durch	23.07.2024 / Auftraggeber
Besichtigungsdatum	01.08.2024 10:20 Uhr
Besichtigungsort	Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01936 Laußnitz
Besichtigt durch	Falk Schmalfuß
Anwesend	Vertretungsperson von Auftraggeber

Zusammenfassung des Gutachtens:

Zeitwert (differenzbesteuert)	**EUR**	**200,00**

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	Kia
Typ / Untertyp	Picanto (SA)(2004->) / 1.1 EX
KBA-Nummer	8253/354
Fahrzeug-Ident-Nummer	KNEBA24324T014257 identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste / Letzte Zulassung	21.05.2004 / 07.05.2018
Hubraum / Leistung	1.086 cm³ / 48 kW
Motor	Motor 1,1 Ltr. - 48 kW KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 4
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 5
Türen / Sitze	5 / 4
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	852 / 1.350 / 498 kg
Länge / Breite / Höhe	3.535 / 1.595 / 1.480 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
nächste HU	09/2024
Laufleistung abgelesen	121.804 km
Farbe	KOBALTBLAU
Lackart	Metallic (2-Schicht)
Lackzustand	normale Gebrauchsspuren
Allgemeinzustand	ausreichend
Verkehrssicherheit	nicht verkehrssicher im Sinne der StVZO
Karosseriezustand	normale Gebrauchsspuren
Zustand des Fahrwerkes	mangelhaft
Zustand des Innenraumes	normaler Zustand
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht verkehrssicher, nicht fahrbereit
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	GT Radial	155/70 R13 75T Champiro Winter Pro
2	GT Radial	155/70 R13 75T Champiro Winter Pro
Ersatzrad		Reparaturkit
Reifenzustand		verkehrssicher II DOT 2316

Profiltiefe in mm

links	rechts
5	5
7,5	7,5

Serienausstattung

3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Außenspiegel Wagenfarbe, Dachantenne, Dachspoiler, Drehzahlmesser, Elektr. Bremskraftverteilung, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fernentriegelung Tankklappe, Getriebe 5-Gang, Gurtstraffer (vorn), Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte, Innenausstattung: Aluminium-Dekor, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopfstützen hinten verstellbar, Kopfstützen vorn verstellbar, Kühlergrill Wagenfarbe, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Leuchtweitenregelung, Motor 1,1 Ltr. - 48 kW KAT, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher, Reifen-Reparaturset, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm EC 2000, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Seitenairbag, Seitenschutzleisten Wagenfarbe, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Stoßfänger Wagenfarbe, Trommelbremse hinten, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung getönt, Wegfahrsperre, Zeituhr (digital), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Metallic-Lackierung, Reifen 155/70 R13 ..T, Stahlfelgen 4x13

Zusatzausstattung

Audiosystem: Radio mit CD-Player

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 23.07.2024 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung **-- ausreichend--**

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als ausreichend zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer KNEBA24324T014257 sowie durch die bereitgestellten Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	97 µm
Kotflügel, vorn rechts	94 µm
Tür, vorn rechts	96 µm
Tür, hinten rechts	99 µm
Seitenwand, hinten rechts	94 µm
Heckklappe	80 µm
Seitenwand, hinten links	77 µm
Tür, hinten links	92 µm
Tür, vorn links	97 µm
Kotflügel, vorn links	96 µm
Dach	99 µm

Lackschichtdicke

Eine Überprüfung der Lackschichtdicke mittels Lackschichtdickenmessgerät, ergab **keine** feststellbare Nachlackierung am gegenständlichen Fahrzeug.

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Deutsche Zulassung !!!
- Halteranzahl unbekannt
- 1 x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motorlauf geprüft
- keine Probefahrt - Laufrad hinten rechts - Bremsanlage fest, Rad dreht nicht !!!!
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert **EUR** **200,00**

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 01.08.2024 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

200,00 EUR *(differenzbesteuert)*

Hinweis:
Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 41 Seiten inkl. 67 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung, Protokoll VIN-Abfrage

Der Sachverständige Dresden, 19.08.2024

Falk Schmalfuß
KFZ-Sachverständiger
Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister

Bild: 1 Diagonalansicht vorn links

Bild: 2 Diagonalansicht hinten rechts

Bild: 3 Diagonalansicht vorn rechts

Bild: 4 Diagonalansicht hinten links

Bild: 5 Frontansicht

Bild: 6

Bild: 7 Seitenansicht von rechts

Bild: 8 Seitenansicht von links

Bild: 9 Ansicht Türverkleidung vorn links

Bild: 10 Innenraum, vorn links



Bild: 11 Einzelansicht Fahrersitz

Bild: 12 Ausweisung Fahrzeugidentnummer

Bild: 13 Detailansicht Innenraum

Bild: 14 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlaufleistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.

Bild: 15 Detailansicht Innenraum

Bild: 16 Ansicht Türverkleidung hinten links

Bild: 17 Innenraum, hinten links

Bild: 18 Einzelansicht Rücksitzbank

Bild: 19 Ansicht Kofferraum

Bild: 20 Ansicht Kofferraum

Bild: 21 Ausweisung Rep.-KIT

Bild: 22 Detailansicht Heckklappe im geöffneten Zustand.

Bild: 23 Ansicht Türverkleidung hinten rechts

Bild: 24 Innenraum, hinten rechts

Bild: 25 Einzelansicht Rücksitzbank

Bild: 26 Kopfstütze Rückbank durchstoßen

Bild: 27 Ansicht Türverkleidung vorn rechts

Bild: 28 Innenraum, vorn rechts



Bild: 29 Einzelansicht Beifahrersitz

Bild: 30 Detailansicht Innenraum

Bild: 31 Ansicht Antriebsaggregat

Bild: 32 Kennschilder Motorraum

Bild: 33 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn links

Bild: 34 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen

Bild: 35 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links

Bild: 36 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts HInweis: Bremse hinten rechts fest ....



Bild: 37 .... Laufrad bewegt sich nicht.

Bild: 38 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts

Bild: 39 Ausweisung Bordliteratur



Bild: 40 Servicenachweise



Bild: 41 Ansicht Fahrzeugzulassungsbescheinigung Teil I

Bild: 42 Ausweisung HU

Bild: 43 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.

Bild: 44 Hauptscheinwerfer in der Klarglasscheibe matt

Bild: 45 Ansicht wie vor, Hauptscheinwerfer rechts.



Bild: 46 Punktuell Eindellung Motorhaube



Bild: 47

Bild: 48 Seitenwand links im Übergang zur Heckverkleidung beschädigt.



Bild: 49 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.

Bild: 50 Heckverkleidung im Lackaufbau markiert.

Bild: 51



Bild: 52 Detailansicht Heckverkleidung, diese ist streifend im Lackaufbau beschädigt.

Bild: 53 Heckspoiler Heckklappe farblich verblichen.

Bild: 54 Ansicht Seitenwand und Fondtür rechts ...

Bild: 55 ... die Fondtür sowie die Seitenwand sind sichtbar deformiert.



Bild: 56 Einzeldarstellung Einstiegsschweller rechts.



Bild: 57 Detaillierte Darstellung zur visuellen Verdeutlichung des Materialeinzuges mittels Liniensegels.

Bild: 58 Ansicht Kotflügel vorn rechts ....

Bild: 59 ... dieser ist partiell nachbearbeitet.

Bild: 60 Fortführend ist der Kotflügel mittels Sprayflasche nachlackiert worden.

Bild: 61 Einzeldarstellung Frontverkleidung rechts, diese ist partiell verworfen



Bild: 62

Bild: 63 Ansicht Hinterachse links



Bild: 64 Ansicht Hinterachse rechts



Bild: 65 Detailansicht Endschalldämpfer

Bild: 66 Ansicht Vorderachse rechts

Bild: 67 Ansicht Vorderachse links

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgkstraße 1, D-01159 Dresden

Tel: 0351-32 34 00 08 / Fax: 0351-32 34 00 47 / E-Mail: info@schmalfuss-kfz-gutachter.de

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	**Kia**		
Modell	**Picanto (SA)(2004->), 1.1, EX, 2004 - 2008**		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	**01.08.2024**
Vorgangsname	**05514WF24**	Farbe	**KOBALTBLAU**
Anzahl Halter	**Unbekannt**	DAT €uropa-Code®	**01 425 015 003 0001 DE001 4120**
Erstzulassung / HU	**21.05.2004 / 09.2024**	KBA-Schlüssel	**8253/354**
Laufleistung (abgelesen)	**121.804 km**	Aufbau	**Lim. Schrägheck**
VIN	**KNEBA24324T014257**	Sitzplätze / Türen	**4 / 5**
Leistung	**48 kW / 65 PS**	Schadstoffklasse EU	**Euro 4**
Hubraum	**1086 ccm**	Zustand	**ausreichend**
Motorart	**Benzin**	Unfallschaden	**unbekannt**
Getriebe	**Getriebe 5-Gang**		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	**GT Radial**	**155/70R13**	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	**5,0 /**	**5,0**	**mm / --**
Reifen Achse 2	**GT Radial**	**155/70R13**	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	**7,5 /**	**7,5**	**mm / --**

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert **200,00 EUR**

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 19.08.2024 zum 01.08.2024 **Datenstand 08/2024**

SilverDAT valuateExpert V. 1.41.06 D 08/2024 19.08.2024 | BewertungSV

Bezeichnung	**05514WF24**	Besichtigungsdatum	**01.08.2024**
Amtl. Kennzeichen		DAT €uropa-Code®	**01 425 015 003 0001 DE001 4120**
Fahrzeug-Ident.Nr	**KNEBA24324T014257**	KBA-Schlüssel	**8253/354**

Ausstattungen

Serienausstattung

> 3. Bremsleuchte
> Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Airbag Fahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar
> Alarmanlage
> Anti-Blockier-System (ABS)
> Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
> Außenspiegel Wagenfarbe
> Dachantenne
> Dachspoiler
> Drehzahlmesser
> Elektr. Bremskraftverteilung
> Fensterheber elektrisch vorn + hinten
> Fernentriegelung Tankklappe
> Getriebe 5-Gang
> Gurtstraffer (vorn)
> Heckscheibe heizbar
> Heckscheibenwischer
> Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
> Innenausstattung: Aluminium-Dekor
> Innenraumfilter: Pollenfilter
> Karosserie: 5-türig
> Klimaanlage
> Kopfstützen hinten verstellbar
> Kopfstützen vorn verstellbar
> Kühlergrill Wagenfarbe
> Lenkrad (Leder)
> Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
> Leuchtweitenregelung
> Motor 1,1 Ltr. - 48 kW KAT
> Nebelscheinwerfer
> Nebelschlussleuchte
> Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
> Reifen-Reparaturset
> Rücksitzlehne geteilt/klappbar
> Schadstoffarm nach Abgasnorm EC 2000
> Schalt-/Wählhebelgriff Leder
> Seitenairbag
> Seitenschutzleisten Wagenfarbe
> Servolenkung
> Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
> Sonnenblende rechts mit Spiegel
> Stoßfänger Wagenfarbe
> Türgriffe außen Wagenfarbe
> Verglasung getönt
> Wegfahrsperre
> Zeituhr (digital)
> Zentralverriegelung mit Fernbedienung
> Audiosystem: Radio mit CD-Player

Sonderausstattung

> Metallic-Lackierung

Zusatzausstattung

Bezeichnung	**05514WF24**	Besichtigungsdatum	**01.08.2024**
Amtl. Kennzeichen		DAT €uropa-Code®	**01 425 015 003 0001 DE001 4120**
Fahrzeug-Ident.Nr	**KNEBA24324T014257**	KBA-Schlüssel	**8253/354**

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.:	KNEBA24324T014257	Datum: 19.08.2024
Hersteller	Kia	
Haupttyp	Picanto (SA)(2004->)	
Untertyp	1.1 EX	
Herstellercode:		
Motorkennung:		
Getriebekennung:		
SilverDAT identifyCODE ®:	014250150030001	
Bauzeit:	01.04.2004 (4120)	
Motorvariante:	Motor 1,1 Ltr. - 48 kW KAT	

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
KOBALTBLAU	T3	
Model: PICANTO EX 1.1 | 5:Tür_Benzin_SPIRIT		
	VIN10:4	
	VIN11:T	
	WHC:KNE	106
	BODYS6	10005
	MET	11000
	GEAR5	75005
	EURO4	77403
	ENGINEE331	80905
	COUNTRY:DE	99954

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
KOBALTBLAU	A1	T3	