Fahrzeugbewertung

vom 25.08.2025

Porsche

Cayenne (Typ 9PA) / S

[redacted]

Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 25.08.2025

G u t a c h t e n

Betrifft	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom / durch	05.08.2025 / Auftraggeber
Besichtigungsdatum	15.08.2025
Besichtigungsort	Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01936 Laußnitz
Anwesend	Vertretungsperson von Auftraggeber

Zusammenfassung des Gutachtens:

Beurteilung	**Fahrzeugbewertung**
Zeitwert (differenzbesteuert)	**EUR 3.250,00**

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Sport-Utility-Vehicle
Fabrikat	Porsche
Typ / Untertyp	Cayenne (Typ 9PA) / S
KBA-Nummer	0583/AAS
Fahrzeug-Ident-Nummer	[redacted] identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste Zulassung	20.06.2006
Hubraum / Leistung	4.511 cm³ / 250 kW
Motor	Motor 4,5 Ltr. - 250 kW V8 KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 8 / V-Motor
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 6
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	2.320 / 2.080 / -240 kg
Länge / Breite / Höhe	4.782 / 1.928 / 1.699 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 2
Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Vorbesitzer	8
nächste HU	05/2027
Laufleistung abgelesen	220.408 km
Farbe	Dunkelolive-Metallic
Lackart	Metallic (2-Schicht)
Lackzustand	normaler Zustand
Allgemeinzustand	dem Alter und der Laufleistung entsprechend gut
Verkehrssicherheit	keine Angabe
Karosseriezustand	normale Gebrauchsspuren
Zustand des Innenraumes	normaler Zustand
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht fahrbereit
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - keine Nachlackierung feststellbar

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung	Profiltiefe in mm links	Profiltiefe in mm rechts
1	Imperial	275/40 ZR20 106Y Imperial All Season Driver	7	7
2	Imperial	275/40 ZR20 106Y Imperial All Season Driver	7	7
Reifenzustand		verkehrssicher		

Serienausstattung

3. Bremsleuchte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anhängerkupplung Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb permanent, Audiosystem: Radio-CD mit Verstärker, Automatisches Bremsen Differential (ABD), Außenspiegel asphärisch, links, Bordcomputer, Dachschienen-System, Diebstahl-Warnanlage, Einstiegsblenden (Edelstahl), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen), Heckscheibe heizbar, Innenausstattung: Teilleder, Karosserie: 4-türig, Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag), Lenkrad (Leder), Motor 4,5 Ltr. - 250 kW V8 KAT, Nebelscheinwerfer, Porsche Stability Management (PSM), Radstand 2855 mm, Rücksitzlehne geteilt, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Sitze vorn elektr. verstellbar, Verglasung getönt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory, Außenspiegel konvex, rechts, Batterie 110 Ah, Bi-Xenon-Scheinwerfer, CD-Wechsler, Edelstahl - Endrohr verchromt, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Fahrassistenz-System: Park-Assistent, Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit Rückfahrkamera, Fahrer-Memory-Paket, Frontblende Edelstahl, Holz-Paket, Klimaautomatik 4-Zonen, Kopfstützen vorn mit Porschewappen, Lenkrad heizbar (Leder), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, LM-Felgen vorn/ hinten: 9x20 / 10x20 (Cayenne Sport-Techno-Rad), Luftfederung elektronisch geregelt, Metallic-Lackierung, Niveauregulierung, Panorama-Schiebedach elektrisch (4 Glassegmente), Porsche Active Suspension Management (PASM), Porsche Communications Management (PCM), Radlaufverbreiterung, Reifen 275/40 R20 ...Y, Reifendruck-Kontrollsystem, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Schwellerabdeckung / -verkleidung, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sitzheizung vorn + hinten, Sound-System BOSE, Sport-Design-Paket, Sportsitze vorn, Telefonmodul für Porsche Communications Management (PCM), Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 05.08.2025 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung **-- normal --**

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als normal zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer [redacted] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	100 µm
Kotflügel, vorn rechts	113 µm
Tür, vorn rechts	118 µm
Tür, hinten rechts	114 µm
Seitenwand, hinten rechts	113 µm
Heckklappe	98 µm
Seitenwand, hinten links	125 µm
Tür, hinten links	117 µm
Tür, vorn links	118 µm
Kotflügel, vorn links	116 µm
Dach	86 µm

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Deutsche Zulassung !!!
- Halteranzahl 9
- 2x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motorlauf geprüft / keine Probefahrt durchgeführt
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert **EUR** **3.250,00**

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 15.08.2025 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

3.250,00 EUR *(differenzbesteuert)*

Hinweis:
Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 48 Seiten inkl. 82 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

Der Sachverständige Dresden, 25.08.2025

Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts

Bild: 2 Diagonalansicht hinten links

Bild: 3 Diagonalansicht vorn links

Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts

Bild: 5 Frontansicht

Bild: 6 Heckansicht

Bild: 7 Seitenansicht von rechts

Bild: 8 Seitenansicht von links

Bild: 9 Ansicht Fahrzeugdach

Bild: 10 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.

Bild: 11 Ansicht Antriebsaggregat

Bild: 12 Ansicht Türverkleidung vorn links

Bild: 13 Innenraum, vorn links

Bild: 14 Einzelansicht Fahrersitz

Bild: 15 Detailansicht Innenraum

Bild: 16 Ansicht Kombiinstrument

Bild: 17 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlaufleistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.

Bild: 18 Hinweis Fahrzeug Informations System

Bild: 19 Hinweis Fahrzeug Informations System

Bild: 20 Hinweis Fahrzeug Informations System

Bild: 21 Übersichtsaufnahme Innenraum

Bild: 22 Ansicht Schiebedach ....

Bild: 23 ... ein fahrzeugtypischer Riss im Glasdeckel stellt sich dar.

Bild: 24 Ansicht Türverkleidung hinten links

Bild: 25 Innenraum, hinten links

Bild: 26 Ansicht Kofferraum

Bild: 27 Detailansicht Kofferraum

Bild: 28 Ausweisung Fahrzeugidentnummer

Bild: 29 Ansicht Heckklappe im geöffneten Zustand.

Bild: 30 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 31 Innenraum, hinten rechts

Bild: 32 Ansicht Türverkleidung vorn rechts

Bild: 33 Detailansicht mit Ausweisung Bose Soundsystem.

Bild: 34 Innenraum, vorn rechts

Bild: 35 Detailansicht Innenraum

Bild: 36 Einzelansicht Beifahrersitz

Bild: 37 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn links

Bild: 38 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links

Bild: 39 LM-Felge hinten links partiell beschädigt.

Bild: 40 Ausweisung weitere Beschädigungen

Bild: 41 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts

Bild: 42 LM-Felge hinten rechts sichtbar im Grundmaterial beschädigt.

Bild: 43 Ausweisung weiterer Beschädigungen.

Bild: 44 Detaillierte Darstellung

Bild: 45 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts

Bild: 46 Ausweisung Beschädigung LM-Felge vorn rechts.

Bild: 47 Weitere Beschädigung.

Bild: 48 Ansicht Hinterachse links

Bild: 49 Ansicht Hinterachse rechts

Bild: 50 Ansicht Vorderachse rechts

Bild: 51 Ansicht Hinterachse links

Bild: 52 Detailansicht Unterboden

Bild: 53 Detailansicht Unterboden

Bild: 54 Detailansicht Unterboden

Bild: 55 Detailansicht Unterboden

Bild: 56 Ansicht Luftfederung

Bild: 57 Ansicht Luftfederung

Bild: 58 Ansicht Luftfederung

Bild: 59 Ansicht Luftfederung

Bild: 60 Ansicht Endschalldämpfer links ....

Bild: 61 .... und rechts.

Bild: 62 Ansicht Unterboden Hinterachse

Bild: 63 Befestigungsschraube Radhausverkleidugn vorn rechts fehlt

Bild: 64 Blinkleuchte rechts undicht.

Bild: 65 Detailansicht Frontverkleidung ...

Bild: 66 ... hierbei ist partiell der Lackaufbau markiert.

Bild: 67 Weiterführend ist die Frontverkleidung unterhalb des Kennzeichens im Lackaufbau markiert.

Bild: 68 Diverse Markierungen im Lackaufbau.

Bild: 69 Blinkleuchte vorn links im Glas gebrochen.

Bild: 70 Ansicht Motorhaube ...



Bild: 71 ... punktuelle Steinschläge vorhanden.



Bild: 72 Einzeldarstellung in genäherter Perspektive.

Bild: 73 Ansicht Heckverkleidung ...

Bild: 74 ... die Einbaulage ist partiell versetzt.

Bild: 75 Ansicht mittleres Segment ...

Bild: 76 ... dieses ist ebenso in Ober- u. Unterteil versetzt.

Bild: 77 Ansicht Seitenwand links ...

Bild: 78 ... hierbei ist eine Spot-Lackierung feststellbar.

Bild: 79 Ausweisung vorhandene Fahrzeugschlüssel



Bild: 80 Zulassungsbescheinigung Teil I vorhanden

Bild: 81 Zulassungsbescheinigung Teil II vorhanden



Bild: 82 EG-Übereinstimmungsbescheinigung vorhanden.

[redacted]

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Porsche		
Modell	Cayenne (Typ 9PA), S,		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	15.08.2025
Vorgangsname	[redacted]	Farbe	Dunkelolive-Metallic
Anzahl Halter	9	DAT €uropa-Code®	01 710 030 003 0002 DE001 4383
Erstzulassung / HU	20.06.2006 / 05.2027	KBA-Schlüssel	0583/AAS
Laufleistung (abgelesen)	220.408 km	Aufbau	Sport-Utility-Vehicle
VIN	[redacted]	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Leistung	250 kW / 340 PS	Schadstoffklasse EU	
Hubraum	4511 ccm	Zustand	normal
Motorart	Benzin	Unfallschaden	unbekannt
Getriebe	Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Imperial	275/40ZR20	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	7,0 /	7,0	mm / --
Reifen Achse 2	Imperial	275/40ZR20	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	7,0 /	7,0	mm / --

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert **3.250,00 EUR**

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 22.08.2025 **zum** 15.08.2025 **Datenstand** 08/2025

durchgeführt von: |

Erstellt mit SilverDAT® von DAT

SilverDAT valuateExpert V. 1.47.05 D 08/2025 22.08.2025 | BewertungSV

Bezeichnung	[redacted]	Besichtigungsdatum	15.08.2025
Amtl. Kennzeichen		DAT €uropa-Code®	01 710 030 003 0002 DE001 4383
Fahrzeug-Ident.Nr	[redacted]	KBA-Schlüssel	0583/AAS

Ausstattungen

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Automatisches Bremsen Differential (ABD)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bordcomputer
- Dachschienen-System
- Diebstahl-Warnanlage
- Einstiegsblenden (Edelstahl)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Teilleder
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)
- Lenkrad (Leder)
- Motor 4,5 Ltr. - 250 kW V8 KAT
- Nebelscheinwerfer
- Porsche Stability Management (PSM)
- Radstand 2855 mm
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

- Bi-Xenon-Scheinwerfer
  Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- CD-Wechsler
- Edelstahl - Endrohr verchromt
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit Rückfahrkamera
  Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Holz-Paket
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Kopfstützen vorn mit Porschewappen
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen vorn/hinten: 9x20 / 10x20 (Cayenne Sport-Techno-Rad)
- Luftfederung elektronisch geregelt
  Porsche Active Suspension Management (PASM), Niveauregulierung
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach elektrisch (4 Glassegmente)
- Porsche Communications Management (PCM)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzheizung vorn + hinten
  Lenkrad heizbar (Leder)
- Sound-System BOSE
- Sport-Design-Paket
  Frontblende Edelstahl, Schwellerabdeckung / -verkleidung, Dachspoiler (lange Ausführung)
- Sportsitze vorn
  Fahrer-Memory-Paket, Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory, Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Telefonmodul für Porsche Communications Management (PCM)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Bezeichnung	[redacted]	Besichtigungsdatum	**15.08.2025**
Amtl. Kennzeichen		DAT €uropa-Code®	**01 710 030 003 0002 DE001 4383**
Fahrzeug-Ident.Nr	[redacted]	KBA-Schlüssel	**0583/AAS**

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.:	WP1ZZZ9[redacted]	Datum: 22.08.2025
Hersteller	Porsche	
Haupttyp	Cayenne (Typ 9PA)(08.2002->)	
Untertyp	S	
Herstellercode:	9PAAE1	
Motorkennung:		
Getriebekennung:		
SilverDAT identifyCODE ®:	017100300030002	
Bauzeit:	10.06.2006 (4383)	
Motorvariante:	Motor 4,5 Ltr. - 250 kW V8 KAT	
Connected Car Funktionen:		

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
12 VOLT STECKDOSEN (6 STUECK)	7B6	
2 NEBELSCHLUSSLEUCHTEN (LI. + RE.)	8TF	18705
3-P.AUTOM.GURT VO., EL. HV., MEM.	4QF	37016
4 CORNER LUFTFEDERUNG CDC (PASM)	1BK	42600
6-GANG AUTOMATIKGETRIEBE F. ALLRAD	G0R	75701
8-ZYL. OTTOMOTOR 4,5/250 KW	D9K	
A-SPIEGEL,MEM.,ABBL...VOLLELEKTR.	6XT	
ABGASENDROHR AUS POL. EDELSTAHL	0P3	77700
ABGASENDROHR AUS POL. EDELSTAHL	0P3	77715
ABGASKONZEPT EU 4	0GG	
AGGREGAT F. MOTOR D9K (V8; 4,5 L)	T91	
AIRBAG FAHRER/BEIF.(DEAKTIVIERBAR)	4UE	26909
AKUSTIKPAKET EXTRA	3W7	
ALARMANLAGE, INNENRAUMUEB.OHNE VTS	7AK	38000
ALU-PAKET	QJ2	20039
ANGEHOBENER LADEBODEN	3GE	
ARMATURENTAFEL IN LEDER	4N8	
ASSISTENZFAHRLICHT RDW	8K8	18604
ASSISTENZFAHRLICHT RDW	8K8	18904
AUFKLEBER/SCHILDER IN DEUTSCH	0SB	
AUSSENSPIEGEL LINKS, ASPHAERISCH	5SL	15804
AUSSENSPIEGEL RECHTS, KONVEX	5RQ	15702
AUTOTELEFON (D) FESTEINBAU O.HOERER	9W1	24805
BATTERIE 520 A (110 AH)	J0Z	72909
BAUTEILESATZ OHNE LAENDERSPEZ. BAUV	B0A	

BEDIENELEMENT F. RADIO U. TELEFON	4LC	69000
BETRIEBSERLAUBNIS ERSTZULASSUNG	C00	
BETRIEBSSPANNUNG 12 VOLT	9Z0	
BORDLITERATUR IN DEUTSCH (INLAND)	0VC	
CAYENNE SPORT TECHNO RAD 20" NEU	CY3	50260
CD-WECHSLER (HINTEN)	7A2	24003
CLIMATRONIC, 2. VERDAMPFER	9AH	28905
CLIMATRONIC, 2. VERDAMPFER	9AH	29005
DEKOREINLAGEN HOLZ HELL	5TF	3602
DIVERSITY - ANTENNEN	8L6	
DREHSTROMGENERATOR 190 A	8GH	74307
DVD-ROM PAKET "NAVIGATION EUROPA"	7QT	24905
Dunkelolive-Metallic		11000
EIN-/AUSSTIEGS-KOMFORTBELEUCHTUNG	9TF	
EINSATZ F. BLEIFREIE BETANKUNG	2G1	
EINSTIEGSLEISTEN IN EDELSTAHL	7M1	13109
FAHRZEUG-DIFFERENZIERUNG 9P0 (E1)	1CY	
FOLIENKOMPLETTBEKLEBUNG	5K0	
FRISCHLUFTANSAUGUNG M. AKTIVKOHLEF.	2V5	29106
FRONTSCHEIBE IN WAERMESCHUTZGLAS	4GF	22000
FUEHRUNGSSCH. SCHWARZ (VORB. DTS)	3S4	16180
FUSSMATTEN VORN UND HINTEN	0TD	28399
FZG. OHNE PRODUKTAUFWERTUNGEN	GP0	
GEPAECKRAUMBODENBELAG STANDARD	6SF	
GESCHLOSSENER AUFBAU	K4H	
GLAS DUNKEL EINGEFAERBT IM FOND	QL5	22202
GROSSDACHSYSTEM PORSCHE	3FU	16708
GROSSDACHSYSTEM PORSCHE	3FU	16711
GRUNDAUSSTATTUNG	A8B	
GURTKONTROLLE (FAHRER)	9P1	
HANDSCHUHFACH STANDARD	4Z1	
HIMMEL STANDARD STOFF (RDW)	6NJ	27798
HSW.,GASENTL.LAMPE.,BLINKL.,RECHTSV	8BC	18505
INNENRUECKSPIEGEL AUTOM. ABBLENDBAR	4L6	37901
INSTR.-EINSATZ, ANZEIGE KM/H, RDW	U5A	
KEIN SONDERFAHRZEUG, STANDARD-AUSF.	F0A	
KEINE AKTIONSAUSFUEHRUNG	E0A	
KENNZEICHENTRAEGER HINTEN (ECE)	6P1	
KENNZEICHENTRAEGER VORN (GROSS) ECE	6W1	
KINDERSICHERUNG, MANUELL	4H3	
KINDERSITZVERANKERUNG SYSTEM ISOFIX	3B4	39308
KOMFORT-INNENBELEUCHTUNG (DIMMBAR)	9MB	
KOPFSTUETZEN VORNE MIT GEPR. WAPPEN	3J7	34725
LEDERLENKRAD, 3 SP., BEHEIZBAR	2PH	69004

LENKSAEULE AX.,VERT. EINST.+MEMORY	2C4	69506
LEUCHTWEITENREGULIERUNG,AUTOM.DYNAM	8Q3	18205
LINKSLENKER	L0L	
LUEFTUNGSGITTER STANDARD	6KA	
MITTELKONSOLE LEDER GLATT	3D8	
MULTIFUNKTIONSANZEIGE/BORDCOMPUTER	9Q1	25508
NEBELSCHEINWERFER	8WB	18300
NETZTRENNWAND	3CX	27605
NEUER CRASHDATENSATZ AB KW 45/05	SA0	
NORMALLUFTFILTER	1L0	
OHNE ABLAGENPAKET / -BOX	QE0	
OHNE ANBAUSATZ	6GA	20208
OHNE AUFKLEBER UND EMBLEME	0KA	
OHNE BECHERHALTER (RUECKSITZLEHNE)	4M0	
OHNE DURCHLADEEINRICHTUNG	3X0	
OHNE ELEKTRONISCHES FAHRTENBUCH	9NX	
OHNE FESTLEGUNG GEWICHTSKLASSE HA	0YZ	
OHNE FESTLEGUNG GEWICHTSKLASSE VA	0JZ	
OHNE FEUERLOESCHER	6A0	
OHNE GARAGENTOROEFFNER	VC0	
OHNE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE	8T0	
OHNE GRUNDTRAEGER	NG0	
OHNE INDIVIDUALEINBAU	FC0	
OHNE KINDERSITZ (INTEGRIERT)	QA0	
OHNE KOMPASS	QR0	
OHNE LAENDERCODE	FE0	
OHNE MULTIMEDIA IM FAHRZEUGFOND	9WC	
OHNE RAMMSCHUTZMASSNAHMEN	VR0	
OHNE SCHMUTZFAENGER	6N0	
OHNE SEILWINDE	2L0	
OHNE SET-TASCHE F. CD-/KASS.-ABLAGE	4W0	
OHNE SITZBELUEFTUNG / MASSAGESITZE	4D0	
OHNE SONNENSCHUTZROLLO	3Y0	
OHNE SPRACHSTEUERUNG	QH0	
OHNE TILGERGEWICHT AM LENKRAD	1Q0	
OHNE TRIEBWERKSUNTERSCHUTZ	1SA	
OHNE TV-/SAT-EMPFANG	QV0	
OHNE VORDER-/HINTERACHSSPERRE	1Y0	
OHNE WARTUNGSINTERVALLVERLAENGERUNG	QG0	
OHNE ZUSAETZLICHE BEREIFUNG	2WA	
OHNE ZUSATZ-/STANDHEIZUNG	9M0	
OHNE ZWEITE BATTERIE	8FA	
PCM - E1 GRUNDMODUL RDW(INCL.RADIO)	8DV	24905
PCM - E1 NAVIGATIONSMODUL	7Q2	25015

PERLVELOUR BODENBELAG M.TRITTSCHUTZ	3MT	
RADNABENABDECKUNG STANDARD	1NE	
RADSCHRAUBEN M. DIEBSTAHLSICHERUNG	1PC	51299
RAUCHERAUSFUEHRUNG, ASCHER VO./HI.	9JB	4408
REIFEN 275/40 R20 106 Y	HD9	63802
REIFEN OHNE FESTLEGUNG DER MARKE	V0A	
REIFENDRUCKKONTROLLE 433 MHZ	7K3	25903
SBBR-LEUCHTEN, NORMALAUSFUEHRUNG	8SA	18802
SCHEIBENBREMSEN HINTEN 17" SILBER	1KY	
SCHEIBENBREMSEN VORN 18" SILBER	1LL	
SCHEIBENWASCHDUESEN VORNE BEHEIZBAR	9T1	
SCHEIBENWISCHER-INTERV.,REGENSENSOR	8N3	19101
SCHEINWERFERREINIGUNGSANLAGE	8X1	19000
SCHRIFTZUGSATZ IN GRUNDAUSFUEHRUNG	0NB	19839
SEITLICHE BLINKLEUCHTEN	8F2	18405
SERIENFAHRZEUG PORSCHE	S3E	
SERIENKRAFTSTOFF-ERSTBEFUELL. 20 L	1Z0	
SERVOLENKUNG GESCHWINDIGKEITSABH.	1N3	69801
SERVOLENKUNG GESCHWINDIGKEITSABH.	1N3	69810
SITZBEZUEGE IN TEILLEDER (GLATT)	N5U	30600
SITZEINST.VORN EL.,BEIDE MIT MEMORY	3PN	
SITZHEIZUNG VOR./HI. GETR. REGELB.	4A4	29504
SONNENBLENDEN, SPIEGEL BEL.,DOPPELF	5XH	
SOUNDPAKET 2 / HIGH-END KLANGSYSTEM	9VL	24700
SPEZIELLES TYPSCHILD FUER EG	1EX	
SPORT DESIGN PAKET (AEROKIT)	2D1	3403
SPORT DESIGN PAKET (AEROKIT)	2D1	20915
SPORTSITZE VORN	Q1D	31901
SPORTSITZE VORN	Q1D	69506
STABILISATOR HINTEN	0BB	
STABILISATOR VORN	0AB	
STANDARD-KLIMAZONEN	0Y1	
STOSSFAENGER STANDARD	2JB	
TIPTRONIC-BEDIENUNG AM LENKRAD	2X2	
TIRE FIT (PANNEN-SET)	1G8	68802
TRAEGERFREQUENZ 433,92 MHZ	5D1	
TUER-/SEITENVERKLEIDUNG VOLLLEDER	3LH	
TYPPRUEFLAND DEUTSCHLAND	B01	
ULTRASCHALL-EPH + RUECKFAHRKAMERA	7X1	39805
UMFANG AUS EXCLUSIVE/CT-PROGR.	SW5	
VERBANDSMATERIAL, WARNDREIECK	1T3	
VORBEREIT. ANHAENGEVORRICHTUNG RDW	1D7	14308
WAEHLHEBEL IN HOLZ HELL HOCHGLANZ	7F7	
ZUS. KAROSSERIEABD. STEINSCHLAG.II	6EQ	

ZUZIEHHILFE FUER HECKKLAPPE	GY1	1024
ZV KEYLESS-ENTRY MIT SAFESICHERUNG	4F2	35510
	4E2	
	6E6	
	[redacted]	
	PO2	1793
	PH5	3602
	AAD	12966
	PC1	18505
	PJ2	22202
	PF1	24905
	ALD	26123
	ALH	28120
	PK2	29504
	PE2	31901
	PE2	32102
	PE2	32607
	PI2	69000
	ALA	69028
	PE2	69506
	0E1	70899
	0E1	71645
	COUNTRY:DE	99954

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
Dunkelolive-Metallic	A1	LM6X	
HAVANNA LEDER	I1	NS	
	I2	LED	
	I3	8D4	