Fahrzeugbewertung



Akte GA- 2026-05-13-BE02759 Vom 18.05.2026

Porsche Cayenne (Typ 9PA1)

Auftraggeber
Frau Dijana Plazanic, Gerichtsvollzieherin

Marktwert
steuerneutral
5.700 €
ohne MwSt.

Stichtag 13.05.2026

Sachverständiger
[redacted]
[redacted] für KFZ-Schäden & Bewertungen nach DIN EN ISO/IEC 17024
B. Eng. Maschinenbau
Kraftfahrzeugtechnikermeister

Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro – Mühlweg, 3/2 – 77743 Baden-Württemberg - Neuried

Frau
Dijana Plazanic, Gerichtsvollzieherin
Hermann-Dietrich-Straße 15 A
77694 Kehl

Baden-Württemberg - Neuried, 18.05.2026

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
GA- 2026-05-13-BE02759

Auftraggeber	Name	Frau Dijana Plazanic, Gerichtsvollzieherin
	Straße	Hermann-Dietrich-Straße 15 A
	PLZ Ort	77694 Kehl
	Telefon	0176/44686878
	E-Mail	gvplazanic@gmx.de
Besichtigung	Besichtigung bei	
	Datum	13.05.2026 - 08:00 Uhr
	Ort	Querbacher Straße 55, 77694 Kehl
	Sachverständiger	[redacted]
	Anwesende	Sachverständiger, Auftraggeber
	Bedingungen	ausreichend
Auftrag	Datum	08.05.2026
	Erteilt durch	D. Plazanic, Gerichtsvollzieherin
	Beauftragung	schriftlich

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	*nicht zugelassen*
Hersteller	Porsche
Modell/Haupttyp	Cayenne (Typ 9PA1)

Untertyp	Diesel
Baujahr	2009
Erstzulassung	04.06.2009
Letzte Zulassung	10.03.2025
Fahrzeugart	SUV
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	WP1ZZZ9PZALA[redacted]
Schlüssel-Nr.	0583/ACN,0583/ACO,0583/ADY
Antriebsart	Diesel / 6-Zylinder / V-Motor
Getriebe	6-Gang automatisch
Leistung /Hubraum	176 kW / 2.967 ccm
Leer- / zulässige Gesamtmasse	2.315 kg / 3.015 kg
Länge / Breite / Höhe	4.798 mm / 1.957 mm / 1.699 mm
Radstand	2.855 mm
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (2)
Sitzplätze	5
Schadstoffgruppe (Abgasnorm)	Gruppe 4 (Euro 5)

Zustand

Allgemeinzustand	ungepflegt
Karosseriezustand	Siehe Bilder
Innenraumzustand	Geruchbildung durch Tierhaare
Lackzustand	schlecht
Lack	basaltschwarzmetallic Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	269.438 km
Nächste HU	10/2025

Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.
BDSF


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	275/45 R 19 108 Y
Profiltiefe	8 mm
Hersteller	Yokohama
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	275/45 R 19 108 Y
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Yokohama
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	275/45 R 19 108 Y
Profiltiefe	8 mm
Hersteller	Yokohama
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	275/45 R 19 108 Y
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Yokohama
Art	Sommer

Schadenbeschreibung


- Der Stoßfänger vorne links und rechts ist verschrammt.
- Am Spoiler vorne fehlt eine Blende rechts.
- Die Frontscheibe hat einen Riss.
- Der Kotflügel rechts ist gestaucht.
- Die Tür vorne rechts hat einen Lackschaden.
- Die Spiegelkappe rechts hat einen Kratzer.
- Der Stoßfänger hinten rechts ist verschrammt.
- Die Blende für die Abschleppöse hinten fehlt.
- Stoßfänger hinten Mitte gestaucht.
- Die Heckklappe ist rechts unsachgemäß ausgebeult.
- Die Heckverkleidung ist demontiert.
- Das Luftfahrwerk zeigt einen Fehler im Kombiinstrument.
- Der Fahrzeuginnenraum ist stark verschmutzt.
- Das Fahrzeug ist außen stark verschmutzt.
- Der Service ist fällig.

Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	120 ✓
Motorhaube	130 ✓
Kotflügel rechts	110 ✓
Fahrertür	115 ✓
Beifahrertür	110 ✓
Fondtür links	120 ✓
Dach	130 ✓
Fondtür rechts	115 ✓
Seitenwand links	120 ✓
Seitenwand rechts	120 ✓
Hinten mittig	110 ✓


Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V. BDSF

Anstoß-/Schadenbereich



Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung

Besichtigungsort: Querbacher Straße 55, 77694 Kehl

Während der Besichtigung am 13.05.2026 war das Fahrzeug unzerlegt. Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Folgende Hilfsmittel standen zur Verfügung: Digitalkamera, Lackschichtdickenmessgerät, Profiltiefe-Messgerät, Dellensegel.

Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

Ermittlung Fahrzeugwert

Der Grundwert des Fahrzeugs wurde basierend auf einer Marktwertanalyse (WinValue) ermittelt. Für ausstehende Reparaturen wurde eine Schadenskalkulation mit DAT erstellt, deren Reparaturkosten zu 45 % vom Fahrzeugwert abgezogen werden. Bei den Arbeitslöhnen in der Kalkulation wurden die durchschnittlichen DEKRA Reparatur-Stundensätze (DRS) der Region verwendet.

Angerechnete Reparaturkosten 45 % von 11.764,99 €	- 5.300 €
Summe Ab- & Aufwertungen	**-5.300 €**

Grundwert (Händler-Verkaufspreis, brutto)	11.000 €
Ab- & Aufwertungen	-5.300 €
Marktwert (steuerneutral)	**5.700 €**

Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigefügt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 38 Seiten
- 53 Fotos

Baden-Württemberg - Neuried, den 18.05.2026

Der Sachverständige





[redacted]

Zertifizierter Sachverständiger für KFZ-Schäden & Bewertungen nach DIN EN ISO/IEC 17024
B. Eng. Maschinenbau
Kraftfahrzeugtechnikermeister

Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

BundesVerband
Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

0152 - 27432389
info@tscherter-ing.de

Hersteller	**Porsche**		
Modell	**Cayenne (Typ 9PA1)(01.2007->), Diesel, 2009 - 2010**		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	**13.05.2026**
Vorgangsname	**GA- 2026-05-13-BE02759 -**	Farbe	**basaltschwarzmetallic**
Anzahl Halter	**Unbekannt**	DAT €uropa-Code®	**01 710 029 018 0001 DE001 4736**
Erstzulassung / HU	**04.06.2009 / 10.2025**	KBA-Schlüssel	**0583/ACN**
Laufleistung (abgelesen)	**269.438 km**	Aufbau	**Sport-Utility-Vehicle**
VIN	**WP1ZZZ9PZALA[redacted]**	Sitzplätze / Türen	**5 / 5**
Leistung	**176 kW / 239 PS**	Schadstoffklasse EU	**E5**
Hubraum	**2967 ccm**	Zustand	**normal**
Motorart	**Diesel**	Unfallschaden	**unbekannt**
Getriebe	**Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)**		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	**unbekannt**	**235/65R17**	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	**5,0 /**	**5,0 mm /--**
Reifen Achse 2	**unbekannt**	**235/65R17**	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	**5,0 /**	**5,0 mm /--**

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Marktwert **10.300,00 EUR**

Dieses Fahrzeug wird überwiegend auf dem Privatmarkt ohne Mehrwertsteueranteil gehandelt.

Wertfeststellung am **13.05.2026** **zum** **13.05.2026** **Datenstand** **05/2026**

Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

Bezeichnung	**GA- 2026-05-13-BE02759 -**	Besichtigungsdatum	**13.05.2026**
Amtl. Kennzeichen		DAT €uropa-Code®	**01 710 029 018 0001 DE001 4736**
Fahrzeug-Ident.Nr	**WP1ZZZ9PZALA2[redacted]**	KBA-Schlüssel	**0583/ACN**

Ausstattungen

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audiosystem Porsche CDR 30 (Radio/CD-Player)
- Automatisches Bremsen Differential (ABD)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachschienen-System
- Dachspoiler
- Diebstahl-Warnanlage
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Teilleder
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 3,0 Ltr. - 176 kW V6 TDI KAT
- Nebelscheinwerfer
- Porsche Stability Management (PSM)
- Radstand 2855 mm
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Luftfederung elektronisch geregelt
  Porsche Active Suspension Management (PASM), Niveauregulierung
- Metallic-Lackierung
- Porsche Communications Management (PCM) mit Off-Road - Navigation
- Radlaufverbreiterung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende im Fond
- Sprachsteuerung System
- Telefonmodul für Porsche Communications Management (PCM)

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
  Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Frontblende und Heckblende Edelstahl
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik
- Komfortsitze vorn
  Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkradkranz Leder, aufgepolstert (Zusatz-AV zum Lenkrad)
- LM-Felgen 9x19 (Cayenne Rad)

Fotoanlage

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Foto 5



KM-Stand

Foto 6



Fahrzeugidentifikationsnummer

Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Foto 7



Foto 8



Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Foto 9



Foto 10



Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried


Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Foto 11



Foto 12



Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Foto 13



Foto 14



Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.
BDSF

Foto 15



Foto 16



Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Foto 17



Foto 18



Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Foto 19



Foto 20



Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Foto 21



Foto 22



Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Foto 23



Foto 24



Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Foto 25



Foto 26



Kotflügel vorne rechts

Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Foto 27



Tür vorne rechts

Foto 28



Tür hinten rechts

Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Foto 29



Seitenwand rechts

Foto 30



Heckklappe

Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Foto 31



Foto 32



Dach

Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Foto 33



Seitenwand links

Foto 34



Tür hinten links

Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Foto 35



Tür vorne links

Foto 36



Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Foto 37



Kotflügel vorne links

Foto 38



Motorhaube

Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Foto 39



Foto 40



Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Foto 41



Foto 42



Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Foto 43



Foto 44



Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Foto 45



Foto 46



Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Foto 47



Foto 48



Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Foto 49



Motorraum

Foto 50



Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried


Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BDSF BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Foto 51



Foto 52




Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.

Foto 53



Fahrzeugschein

Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3/2
77743 Neuried

Außenstelle:
Siemensstraße 8
77694 Kehl - Sundheim

DIN EN ISO/IEC 17024 EUROPEAN CERTIFIED Cert-Nr.: 1-22-1009 Christoph Tscherter CERTIFICATION CYF 2007
BundesVerband Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V.
BDSF

Marktanalyse Nr. 1.814.458

Suchanfrage

Fahrzeugtyp	Pkw, SUV, Kleintransporter	**Anfragedatum**	13.05.2026 20:45
Hersteller	Porsche	**Erstzulassung**	06/2009 (01/2009 - 02/2010)
Haupttyp	Cayenne (Typ 9PA1)(01.2007->) Diesel	**Laufleistung**	269.438 Km (250.000 - 290.000)
Aufbau	SUV	**Region**	Bundesweit (77694)
Anzahl Türen	4/5	**Land**	Deutschland
Motor	176 kW	**Unfallfahrzeuge**	Nicht anzeigen
Kraftstoff	Diesel	**Angebote**	Händler- und Privatangebote
Getriebe	Automatik - Tiptronic (6-Stufen)		


3. Bremsleuchte, ABS, ASR, Airbag, Alarmanlage, Allradantrieb, Anhängerkupplung, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bordcomputer, Dachspoiler, Diebstahl-Warnanlage, El. Wegfahrsperre, Elektrische Sitze, Fensterheber elektrisch 4-fach, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Klima, Lederlenkrad, Leichtmetallfelgen, Lenksäule verstellbar, Leuchtweitenregulierung, Nebelscheinwerfer, Partikelfilter, Radio, Reifendruck-Kontrollsystem, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbags, Servolenkung, Verglasung getönt, Zentralverriegelung

Der Durchschnittswert liegt bei

11.000,- EUR

Der WinValue Marktwert Korridor der gefundenen Fahrzeuge liegt im Bereich

von **9.500,-** bis **14.000,- EUR**



WinValue GmbH
Amtsgericht Paderborn HRB 7882
USt-IdNr.: DE814522568
Geschäftsführer:
Dipl.-Kfm. Alexander Kiefel, Dipl.-Inf. Johann Kiefel

Mastholter Str. 206, D-59558 Lippstadt
Telefon: +49 (0) 2941 96669 0
Telefax: +49 (0) 2941 96669 29
Internet: www.winvalue.de
E-Mail: info@winvalue.de

Robert-Bosch-Straße 17a, D-48153 Münster
Telefon: +49 (0) 251 2 70 70 70
Telefax: +49 (0) 251 2 70 70 729
Internet: www.winvalue.de
E-Mail: info@winvalue.de


Statistische Auswertung

Wertangaben in EUR

Durchsuchte Börsen	AutoScout24, mobile.de
Anzahl gefundener Fahrzeuge	7
Anzahl selektierter Fahrzeuge	6
Anzahl Händlerangebote	5 / 83%
Anzahl Privatangebote	1 / 17%
MwSt. ausweisbar	0 / 0%
MwSt. nicht ausweisbar	6 / 100%

Laufleistung	260.000 - 286.000 km
Ø Laufleistung	271.587 km
Erstzulassung	02/2009 - 02/2010
Ø Erstzulassung	08/2009
Preis	8.900 - 13.999
Ø Preis	11.000
Standtage	1 - 85 Tage
Ø Standtage	32 Tage

Angebote



Händler (83%) Privat (17%)

MwSt. ausweisbar

Nein (100%) Ja (0%)

WinValue GmbH
Amtsgericht Paderborn HRB 7882
USt-IdNr.: DE814522568
Geschäftsführer:
Dipl.-Kfm. Alexander Kiefel, Dipl.-Inf. Johann Kiefel

Mastholter Str. 206, D-59558 Lippstadt
Telefon: +49 (0) 2941 96669 0
Telefax: +49 (0) 2941 96669 29
Internet: www.winvalue.de
E-Mail: info@winvalue.de

Robert-Bosch-Straße 17a, D-48153 Münster
Telefon: +49 (0) 251 2 70 70 70
Telefax: +49 (0) 251 2 70 70 729
Internet: www.winvalue.de
E-Mail: info@winvalue.de

Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Mühlweg 3 /2
77743 Neuried
07808-4430012
info@tscherter-ing.de

Reparaturkosten-Kalkulation

Vorgangsname	**GA- 2026-05-13-BE02759 - 83624**
Auftragsnummer	GA- 2026-05-13-BE027
Anlagedatum	13.05.2026
Ordnungsnummer	121803943 20260513205400714

Fahrzeugdaten

Hersteller:	Porsche	Erstzulassung:	04.06.2009
Haupttyp:	Cayenne (Typ 9PA1)**	Letzte Zulassung	10.03.2025
Untertyp:	Diesel	Nächste Hauptuntersuchung	10.2025
VIN:	WP1ZZZ9PZALA[redacted]		
DAT €uropa-Code®:	01 710 029 018 0001	Laufleistung laut Anzeige:	269.438 km
KBA-Schlüssel:	0583/ACN		
Motor:	Motor 3,0 Ltr. - 176 kW V6 TDI KAT	Fahrzeugfarbe:	basaltschwarzmetallic
Karosserie:	Karosserie: 4-türig	Farbcode:	Z4
Getriebe:	Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)		
Bauzeit	4736		

Serienausstattung

18900 3. Bremsleuchte
26803 Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
38205 Alarmanlage
14308 Anhängerkupplung Vorbereitung
40000 Anti-Blockier-System (ABS)
70300 Antischlupfregelung (ASR)
70401 Antriebsart: Allradantrieb permanent
24120 Audiosystem Porsche CDR 30 (Radio/CD-Player)
70003 Automatisches Bremsen Differential (ABD)
15804 Außenspiegel asphärisch, links
15201 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
25508 Bordcomputer
16006 Dachschienen-System
20908 Dachspoiler
38000 Diebstahl-Warnanlage
35003 Fensterheber elektrisch vorn + hinten
75701 Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
22800 Heckscheibe heizbar
31502 Innenausstattung: Teilleder
29106 Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
39309 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
10004 Karosserie: 4-türig
26901 Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)
18205 Leuchtweitenregelung
92806 Motor 3,0 Ltr. - 176 kW V6 TDI KAT
18300 Nebelscheinwerfer
70506 Porsche Stability Management (PSM)
71701 Radstand 2855 mm
77602 Rußpartikelfilter
33502 Rücksitzlehne geteilt
19101 Scheibenwischer mit Regensensor
26903 Seitenairbag vorn
32607 Sitze vorn elektr. verstellbar
22000 Verglasung getönt
38105 Wegfahrsperre
35600 Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

14200 Anhängerkupplung
15702 Außenspiegel konvex, rechts
72909 Batterie 110 Ah
18505 Bi-Xenon-Scheinwerfer
25802 Fahrassistenz-System: Park-Assistent
12992 Frontblende und Heckblende Edelstahl
28399 Fußmatten
26708 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
28901 Klimaautomatik
32102 Komfortsitze vorn
69000 Lenkrad mit Multifunktion
69220 Lenkradkranz Leder, aufgepolstert (Zusatz-AV zum Lenkrad)
69506 Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
49400 LM-Felgen 9x19 (Cayenne Rad)
42600 Luftfederung elektronisch geregelt
11000 Metallic-Lackierung
42805 Niveauregulierung
42607 Porsche Active Suspension Management (PASM)
25008 Porsche Communications Management (PCM) mit Off-Road - Navigation
20208 Radlaufverbreiterung
63800 Reifen 275/45 R19 ...Y
19000 Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
69801 Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
29500 Sitzheizung vorn
37902 Sonnenblende im Fond
24709 Sprachsteuerung System
24805 Telefonmodul für Porsche Communications Management (PCM)

Ersatzteile Preisdatum 04.05.2026

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
E	23118	(95573162601FKZ	SPIEGELGEHAEUSE R.	1	95,81	95,81
E	43712	95550303202GRV	KOTFLUEGEL V.R.	1	648,61	648,61
E	47146	95550515611	ABDECKKAPPE V.R.	1	92,63	92,63
E	54010	(95551201110GRV	HECKKLAPPE	1	1.540,99	1.540,99
E	57232	(95550545010FKZ	VERKLEIDUNG ABDECKKAPPE H.R.	1	30,67	30,67
E	57241	95550583400	BLENDE EDELSTAHL H.	1	306,38	306,38

Alle Beträge in EUR

Nebenkosten

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
N			FAHRZEUGAUFBEREITUNG INNEN / AUSSEN	1	* 750,00	* 750,00

Arbeitslohn

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Pr./Std.	Ges. Pr.
E	23118	66 79 19 02	GEHAEUSE RUECKSPIEGEL R. A+E/ERS.	K	2	0,34	180,25	61,29
A	23512	57 51 65 02	TUERANBAUTEILE FUER LACKIERUNG V.R. A+E UMFASST: AUSSENSPIEGEL R. A+E/ERN.	K	2	2,66	180,25	479,47
E	43712	50 55 55 08	KOTFLUEGEL V.R. ERS. UMFASST: KOTFLUEGEL V.R. A+E, BUGVERKLEIDUNG A+E	K	2	1,53	180,25	275,78
D	43712	50 55 53 02	KOTFLUEGEL TEILE V.R. DEMONTIEREN	K	2	1,00	180,25	180,25
F	43712	50 55 59 02	KOTFLUEGEL TEILE V.R. MONTIEREN	K	2	1,40	180,25	252,35
O	43712	#51 01 75 50	KOTFLUEGEL R. HOHLR.-KONSERVIEREN * VERBUNDARBEIT	K	3	0,10	180,25	18,03
S	45610	94 15 16 00	SCHEINWERFER EINSTELLEN	E	1	0,32	179,00	57,28
E	54010	55 90 55 00	DECKEL H. ERS. UMFASST: DECKEL H. A+E	K	2	4,33	180,25	780,48
O	54010	#51 01 75 01	DECKEL HOHLRAUMKONSERVIERUNG H.	K	3	0,30	180,25	54,08
A	57040	63 68 19 50	HECKSCHUERZE A+E * VERBUNDARBEIT	K	2	0,57	180,25	102,74
E	57241	63 56 19 03	BLENDE EDELSTAHL H. A+E/ERS. UMFASST: HECKVERKLEIDUNG A+E	M	2	1,39	179,00	248,81
I	20112	#57 51 63 00	TUER V.R. AUSBEULEN	K	3	* 1,00	180,25	180,25
I	47110	ARBEITSAUFW.	BUGVERKLEIDUNG INST.	K	3	* 1,00	180,25	180,25
A		IFL 3	FEHLERSPEICHER AUSLESEN VOR DER REPARATUR	M	1	IFL 0,30	179,00	53,70
A		IFL 4	FEHLERSPEICHER AUSLESEN (NACH DER REPARATUR)	M	1	IFL 0,50	179,00	89,50

Lackierung

Lackiermethode: AZT | Lackart: Metallic (2-Schicht) | Preisversion: I/2026 | Einsatzdatum: 25.01.2026

	DVN	Stufe	Benennung	MK	Std.	Pr./Std.	Lohn	Ges. Pr.
		VORBEREITUNG	ZUSCHLAG FUER FARBMUSTER UND FARBTONFINDUNG (ANZAHL: 1 MAL)	5,40	0,30	196,75	59,03	64,43
		VORBEREITUNG	ZUSCHLAG ANZAHL VON FARBMISCHUNGEN (ANZAHL: 1 MAL)		0,30	196,75	59,03	59,03
		VORBEREITUNG	AM FAHRZEUG OHNE VORLACKIEREN	56,90	1,70	196,75	334,48	391,38
		VORBEREITUNG	VERBUNDARBEIT ZU EINEM WEITEREN WERKSTOFF	25,20	0,80	196,75	157,40	182,60
	20112	REP.-LACK ST.III	TUER V.R.	112,02	1,70	196,75	334,48	446,50
	23118	NEUTEIL K1R	GEHAEUSE RUECKSPIEGEL R. (TEIL AUSGEBAUT)	12,90	0,30	196,75	59,03	71,93
	43712	NEUTEIL ST.I-M	KOTFLUEGEL V.R. KPL. (TEIL AUSGEBAUT)	136,57	1,30	196,75	255,78	392,35
	47110	REP.-LACK K3	BUGVERKLEIDUNG (TEIL AUSGEBAUT)	152,10	1,60	196,75	314,80	466,90
	54010	NEUTEIL ST.I-M	DECKEL H. (TEIL AUSGEBAUT)	193,29	1,70	196,75	334,48	527,77
	57040	REP.-LACK K3	HECKSCHUERZE (TEIL AUSGEBAUT)	86,36	1,30	196,75	255,78	342,14
	57232	NEUTEIL K1R	ABDECKKAPPE STOSSFAENGER H.R. (TEIL AUSGEBAUT)	0,61	0,10	196,75	19,68	20,29
	57240	REP.-LACK K3	HECKVERKLEIDUNG (TEIL AUSGEBAUT)	112,14	1,40	196,75	275,45	387,59

Zusammenfassung

Summenblock Ersatzteile

	Gesamtpreis
laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise)	2.715,09
+ 2,00% Klein- bzw. Verbrauchsmaterial	54,30
Gesamtsumme	**2.769,39**

Summenblock Nebenkosten

	Gesamtpreis
Nebenkosten	**750,00**

Summenblock Arbeitslohn

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Karosserie 2	11,83	180,25	2.132,36
Karosserie 3	2,40	180,25	432,60
Elektrik 1	0,32	179,00	57,28
Mechanik 1	0,80	179,00	143,20
Mechanik 2	1,39	179,00	248,81
Summe aller Arbeitslöhne	**16,74**		**3.014,25**

Summenblock Lackierung

Lohn

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Lohn	12,50	196,75	2.459,42

Material

		Gesamtpreis
Instandsetzung	0,00	462,62
Neuteil	0,00	343,37
Konstante Musterblech (Anzahl: 1)		5,40
am Fahrzeug ohne Vorlackieren		56,90
Verbundarbeit zu einem weiteren Werkstoff		25,20
Summe Material		893,49
Vorbereitungszeit Blech zu 100 %		
Vorbereitungszeit Kunststoff 100 %		
Sonstige Vorbereitung 100 %		
Materialindex zu 100 %		

Summe Lackierung

	Gesamtpreis
Summe Lohn	2.459,42
Summe Material	893,49
Summe Lackierung	**3.352,91**

Gesamtsummen

	Gesamtpreis
Summe Ersatzteile	2.769,39
Summe Nebenkosten	750,00
Summe Arbeitslöhne	3.014,25
Summe Lackierung	3.352,91
Reparaturkosten netto	**9.886,55**
Mehrwertsteuer (19,00%)	1.878,44
Reparaturkosten brutto	**11.764,99**

Alle Beträge in EUR

Legende

S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden. DAT System / SD3 CalculateExpert)

#=Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
(=ETN nicht zur Bestellung geeignet

)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar

»=Fremdleistung
IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste
d=Preis aus DMS
T=Technische Prüfung

+=neue Position aus Reparaturlogik
*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn ein * am Anfang steht)
!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet
≅=Position ist nicht für aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen
A=Zeit gemäß Ausbeulformel
BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste

>=Ausstattung wurde manuell hinzugefügt
✓=Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt
^=Steuerneutral Position
APN=Arbeitspositionsnummer
ETN=Ersatzteilnummer
Pr.=Preis
ME=Materialeinheit
MP=Mat.-Punkte
Std.=Stunde
ZE=Zeiteinheit
Anz.=Anzahl
AW=Arbeitswert
DVN=Datenverarbeitungsnummer
Ges. Pr.=Gesamtpreis
Pr./Stk.=Preis pro Stück
MK=Materialkosten
RC=Reparaturcode
Lohn inkl. Mat.=Lohn inkl. Material