Hofbauer & Lange GmbH
Regensburger Str. 20
93080 Pentling

Tel: 09405 50749292
Mail: info@hofbauer-lange.de

Hofbauer&Lange GmbH - 93080 Pentling

Gerichtsvollzieher Brinster
Donaustraße 14
93309 Kelheim

Bad Abbach, 21.10.2026

K U R Z G U T A C H T E N und Z U S T A N D S B E R I C H T

2026-10-21-01

Vorgangsart	Kurzgutachten und Zustandsbericht
Auftraggeber	Gerichtsvollzieher Brinster
Amtliches Kennzeichen	ohne
Besichtigungsdatum	17.10.2026
Besichtigungsort	PI Kelheim
Besichtigt durch	Dominik Lange

Zusammenfassung der Ergebnisse

Fahrzeugwert (regelbesteuert) Vergleichsfahrzeug	5.600,00€
Reparaturkosten / Minderwert	1.500,00€
Fahrzeugwert (inkl.19%Mwst.) nach Abzug der Reparaturkosten	**4.100,00 €**

Da aufgrund der vorliegenden Unterlagen die Wartungshistorie des Fahrzeuges nicht geprüft werden kann, empfehle ich beim Weiterverkauf auf die fehlenden Wartungsinformationen hinzuweisen. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der leeren Batterie kein Motorlauf oder Probefahrt durchgeführt werden konnte und die Laufleistung mit Hilfe eines Ölwechsel-Zettels entnommen wurde.
Ein Motor- oder Getriebeschaden würde Reparaturkosten deutlich erhöhen und dadurch den Fahrzeugwert nach Abzug der Kosten auf ca. 500,00 € senken.

Hofbauer & Lange GmbH
Regensburger Str. 20
93080 Pentling

Tel: 09405 50749292
Mail: info@hofbauer-lange.de

K U R Z G U T A C H T E N und Z U S T A N D S B E R I C H T

2026-10-21-01

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Amtliches Kennzeichen	ohne
Fahrzeugart	Kraftrad
Fabrikat	BMW
Typ/Untertyp	R100GS
Fahrzeug-Ident-Nummer	[redacted]0705R100GS
KBA-Nummer	unbekannt
Motorart	Benzin
Abgascode	unbekannt
Hubraum	980cm3
Leistung	44KW
Anzahl Achsen	2
Erstzulassung	14.02.1995
Letzte Zulassung	unbekannt
Nächste HU	4/27
Laufleistung lt Angabe	63.366km
Allgemeinzustand	befriedigend
Besichtigungszustand	SNA
Sonderausstattung	Koffer von Touratech

Die aufgeführte Fahrzeugausstattung / Sonderausstattung ist nur ein Auszug und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit / Richtigkeit.

Vorschäden repariert	Keine erkennbar
Vorschäden unrepariert	siehe Auflistung

FIN überprüft – Typenschild
Die Fahrzeug-Identitäts-Nummer wurde auf Übereinstimmung mit der Einschlagnummer auf dem Typenschild überprüft

Hofbauer & Lange GmbH
Regensburger Str. 20
93080 Pentling

Tel: 09405 50749292
Mail: info@hofbauer-lange.de

K U R Z G U T A C H T E N und Z U S T A N D S B E R I C H T

2026-10-21-01

Auftrag
Auftragsgemäß wurde das vorstehend beschriebene Fahrzeug besichtigt, um den Marktwert des Fahrzeuges zu ermitteln und den aktuellen Zustand widerzuspiegeln.
Dem Auftraggeber ist bekannt, dass der Motorlauf und das Schaltverhalten nicht beurteilt werden kann, ebenso können die Fahrwerksteile nur statisch geprüft werden

Bezeichnung der Schäden bzw. Minderwertes aus Reparaturkosten

- **-Fahrzeug Grundreinigung**
- **-Reifen erneuern**
- **-Batterie erneuern**
- **-Komplettcheck durchführen**

→ **Gesamtsumme: ca. 1.500.00€**

Fahrzeugwert (regelbesteuert) Vergleichsfahrzeug **4.100,00 €**

Der Fahrzeugwert zum Stichtag beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse (unbekannt), sowie aller wertbildenden Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage 4.100,00 €

Auf dem örtlichen Händlermarkt sind dem Fahrzeug vergleichbare Kfz nicht erhältlich. Der ermittelte Fahrzeugwert ist dem Privatmarkt entnommen. Umsatzsteuer wird nicht ausgewiesen (brutto = netto).

Lichtbilder
Die zur Beweissicherung angefertigten Lichtbilder sind dem Originalgutachten beigefügt. Der Unterzeichner versichert an den Fotodateien keine Änderungen vorgenommen zu haben. Ausgenommen hiervon sind Nachbesserungen im Bereich der Helligkeits-/Kontrasteinstellungen.

Datenschutzbestimmungen
Eine Weiterleitung und/oder Weiterverarbeitung personenbezogener Daten des Gutachtens im Rahmen der elektronischen Überprüfung ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Unterzeichners gestattet. Voraussetzung hierfür ist die Vorlage einer Erklärung des Verarbeiters, auf Verzicht der Speicherung personenbezogener Daten.

Hofbauer & Lange GmbH
Regensburger Str. 20
93080 Pentling

Tel: 09405 50749292
Mail: info@hofbauer-lange.de


K U R Z G U T A C H T E N und Z U S T A N D S B E R I C H T

2026-10-21-01

Schlusswort
Das Kurzgutachten wurde ausschließlich für den genannten Zweck erstellt. Eine abweichende Verwendung bedarf der Zustimmung des Unterzeichners.
Der Vorliegende Schriftsatz umfasst Seiten einschließlich einer Fotoanlage mit 8 digital erstellten Lichtbildern.

Bad Abbach, 21.10.2026





Hofbauer & Lange GmbH
Regensburger Str. 20
93080 Pentling

Tel: 09405 50749292
Mail: info@hofbauer-lange.de

K U R Z G U T A C H T E N und Z U S T A N D S B E R I C H T

2026-10-21-01






Hofbauer & Lange GmbH
Regensburger Str. 20
93080 Pentling

Tel: 09405 50749292
Mail: info@hofbauer-lange.de

K U R Z G U T A C H T E N und Z U S T A N D S B E R I C H T

2026-10-21-01





Hofbauer & Lange GmbH
Regensburger Str. 20
93080 Pentling

Tel: 09405 50749292
Mail: info@hofbauer-lange.de

K U R Z G U T A C H T E N und Z U S T A N D S B E R I C H T

2026-10-21-01



