KFZ-Sachverständigenbüro VOGL GmbH

Vogl, Lochhamer Straße 98, 81477 München

Michael Vogl Dipl. Ing.(FH)
von der Industrie-und Handelskammer für München und Oberbayern öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Geschäftsführer Michael Vogl
Amtsgericht München HRB 268449

Lochhamer Str. 98 81477 München
Tel.(089) 714 83 09 Fax (089) 71 78 58
Email: vogl-kfz-sachverstaendige@t-online.de

Frau
Petra Albrecht
Hauptgerichtsvollzieherin
Schragenhofstraße 27

80992 München

25.04.2022

B041184

Verkaufswertgutachten

Am 06.04.2022 wurde ich schriftlich beauftragt ein Verkaufswertgutachten über den Pfandgegenstand: Karosserie eines Porsche 911 Targa mit der Fahrgestellnummer WPOZZZ91ZHS140959 zu erstellen. **28DR DRII-0046/22**

Am 7.04.2012 besichtigte ich bei der Firma Wunder GmbH in der Schragenhofstr 27, 80992 München die Karosserie des Porsche 911 Targa welche sich in einer Halle befand.

Über die Fahrgestellnummer konnte der ursprüngliche Fahrzeugtyp festgestellt werden:

Porsche 911 3,2l Carrera Targa Modell „G" ab December 1986

TARGA, Frontscheibe mit Antenne, Chromteile schwarz, Komfortsitze rechts und links, Sitz links Elektrisch verstellbar, Sitzheitzung vorne, Farbe Nougatbraun Metallic 40B93 F4 Reifen v:185 VR15 und h:215 VR15, Alufelgen v: 6JX15 und h: 7JX15 Scheinwerferreinigungsanlage, Katalysatorkonzept, getönte Verglasung, 5 Gang Getriebe.

Verkaufswert

der vorhandenen Karosserie zum 25.04.2020 beläuft sich auf

16.500,00
========

ohne MwSt. (steuerneutral)

Der Sachverständige
Michael Vogl

Dipl.-Ing. (FH) Michael Vogl
Von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Steuernummer: 143/154/01691
Raiffeisenbank München-Süd eG: IBAN: DE73 7016 9466 0000 9593 16 BIC:GENODEF1M03

Fahrgestellnummer:
WPOZZZ91ZHS140959

ZUSTAND DER KAROSSERIE:

1:**Vorhandene** Teile am Fahrzeug:

Es war die Karosserie mit Frontscheibe, Targabügel und rechte Tür.
Vorderachse, Hinterachse, Lenkung und Lenkrad
4 Räder auf Alufelgen (Reifen veraltert)
Hauptbremszylinder und den 4 Radbremszylindern
Kupplungszylinder
Armaturenbrett OHNE Armaturen
Kabelbaum teilweise
Teppich teilweise
Schalthebel, Hanbremsgriff mit Seilen
Ölkuhlerv orne rechts im Radlauf
Hupe
Dichtleiste vorne
Ölfilter mit Öltank hinten
vorhanden.

2: **Nicht Vorhandene** Teile am Fahrzeug:

Die vordere und hintere Stoßstange
beide vorderen Kotflügel
der Kofferaumdeckel vorne
der Motordeckel hinten
die linke Tür komplett
das Targa-Dach und -Verdeck
die Scheinwerfer vorne und Heckleuchten
alle 4 Radlaufverkleidungen
diverse Leitungen und Schläuche
Motor komplett
Getriebe komplett
Antriebswellen
die komplette Innenausstattung mit Teppich, Sitzen und
Verkleidungsteilen,Kofferrauminnenverkleidung vorne,
die Kombiinstrumente (Tacho,Drehzahlmesser ect.)
diverse Kleinteile
waren nicht vorhanden.

Fahrgestellnummer:
WPOZZZ91ZHS140959

Die Karosserie war komplett zerlegt um vermutlich neu aufgebaut zu werden.
Die Karosserie hatte mehrere leichte Beulen und starke Kratzer.
Es sind laut Angaben weder Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief noch die abgebauten Teile vorhanden.
Der Tag der Erstzulassung noch die letzte Zulassung, als auch die Anzahl der Besitzer konnte festgestellt werden.
Die Karosserie war Rollfähig

Der von mir ermittelte

Verkaufswert

der vorhandenen Karosserie zum 25.04.2020 beläuft sich auf

16.500,00
========
ohne MwSt. (steuerneutral)

Der Sachverständige

Michael Vogl

Dipl.-Ing. (FH) Michael Vogl
Von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger

Die Erstellung des Gutachtens erfolgte durch den
KFZ-Sachverständigen Dipl. Ing. (FH) Michael Vogl

Das vorliegende Gutachten besteht aus insgesamt 3 Seiten und 36 Fotos.

SACHVERSTÄNDIGENBÜRO VOGL GmbH FOTOANLAGE ZU GUTACHTEN

Nr.: B041184

SACHVERSTÄNDIGENBÜRO VOGL GmbH FOTOANLAGE ZU GUTACHTEN

Nr.: B041184



SACHVERSTÄNDIGENBÜRO VOGL GmbH FOTOANLAGE ZU GUTACHTEN

Nr.: B041184

SACHVERSTÄNDIGENBÜRO VOGL GmbH

FOTOANLAGE ZU GUTACHTEN
Nr.: B041184