DEKRA-Nr. vom 04.08.2025

DEKRA Automobil GmbH

DEKRA Automobil

Frau
Obergerichtsvollzieherin Viola Hollmann

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **nicht vorhanden** **FIN**

Auftraggeber	Frau Obergerichtsvollzieherin Viola Hollmann,
Ihr Auftrag vom	09.07.2025, schriftlich durch Frau Hollmann
Besichtigung	09.07.2025 um 13:00 Uhr

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 09.07.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**11.218,49 EUR**	**13.350,00 EUR**
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**13.403,36 EUR**	**15.950,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 09.07.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch Frau Hollmann. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 09.07.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 09.07.2025 um 13:00 Uhr durch ... bei Firma ..., ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 150 µm bis 220 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	01.04.2016

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

DEKRA-Nr: vom 04.08.2025

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbezeichnung	4G / A6 Avant 2.0 TDI ultra S tronic
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0588 / AYU
Fahrzeug-Ident.-Nr.	
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Tornadograu Metallic (X7P)
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	140 kW / 1968 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	DSG
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	121.681 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 55 R 17 97 Y	Hankook / Ventus S1 evo2 K117B HRS * MOE	S /O /F	4 mm
	rechts	225 / 55 R 17 97 Y	Hankook / Ventus S1 evo2 K117B HRS * MOE	S /O /F	4 mm
2	links	225 / 55 R 17 97 Y	Hankook / Ventus S1 evo2 K117B HRS * MOE	S /O /F	5 mm
	rechts	225 / 55 R 17 97 Y	Hankook / Ventus S1 evo2 K117B HRS * MOE	S /O /F	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2021			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagefächer, Airbag (Seitenairbags) vorne, Airbag Fullsize für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem, Anfahrassistent, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Audi drive select, Audi pre sense basic, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert, Bremsleuchte, dritte, Dachkantenspoiler, Dachreling Aluminium eloxiert, Dieselpartikelfilter (DPF), Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) mit elektronischer Quersperre, Engine-Start-Stop-Taste, Fensterheber elektrisch, Fußmatten vorn und hinten in Velours, Gepäckraum großvolumig mit großer Durchladebreite, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeits-Regelanlage, Getriebe: S tronic (7-Stufen), Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Instrumenteneinsatz mit KM/H mit regelbarer Beleuchtung, Integrales Kopfstützensystem, Kindersicherung, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Komfortklimaautomatik, Kopfstützen für alle 5 Sitzplätze, Ladeboden, Lederlenkrad 4-Speichen Multifunktionslenkrad, Lenksäule, axial und vertikal einstellbar, Licht-/Regensensor, Mittelarmlehne vorn, Mitteldisplay mit monochromer Anzeige, Paket Glanz, Rad: Aluminium-Schmiederäder (4 Stück) im 6-Arm-Design, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio, Rücksitzlehne umklappbar, Schalthebel-/Wählhebelknauf in Leder, Schienensystem, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sitzbezüge in Stoff Effekt, Sitze, Normalsitze vorne, Start-Stop-System mit Rekuperation, Trennnetz, Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün getönt, Wegfahrsperre elektronisch, Xenon Plus, Zentralverriegelung, Zigarettenanzünder und Aschenbecher

Sonderausstattung

Airbag: Seitenairbags hinten, Ambientebeleuchtung, Außenspiegel elektrisch anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, Diebstahlwarnanlage, Einparkhilfe plus, Entfall Technologie Schriftzug, Innenspiegel, automatisch abblendbar, Lackierung: Metallic, Navigation: MMI Navigation plus mit MMI touch, Nichtraucherausführung, Paket Businesspaket, Rad: Wagenheber, Rad: Winter-Aluminium-Gussräder (4 Stück) im 6-Arm-Design, Radiozubehör: Ohne Adapter für Audi music interface, Rückfahrkamera, Sitze: Lendenwirbelstütze für die Vordersitze, elektrisch 4/-Wege, Sitzheizung für die Vordersitze, Telefon: Audi Phone Box, Verglasung: Scheiben abgedunkelt (Privacy Glas)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg
Bremse hinten verschlissen, erneuern; Service fällig, erneuern; Stoßfänger und Scheinwerfer vorne links verschrammt, lackieren mit Lackaufbau.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Von der Industrie- und Handelskammer
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung
zuständig: Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bild 1 : Diagonale vorn

Bild 2 : Diagonale hinten

Bild 3 : Innenraum

Bild 4 : Kombiinstrument

Bild 5 : Typenschild

Bild 6 : Diagonale VR

Bild 7 : Diagonale HL

Bild 8 : Kofferraum



Bild 9 : Innenraum hinten

Bild 10 : Füllflasche

Bild 11 : Dachhimmel

Bild 12 : Service

Bild 13 : Motorraum

Bild 14 : Stoßfänger VL verschrammt

Bild 15 : Stoßfänger VL oben

Bild 16 : Scheinwerfer VL verschrammt