Urkunde

DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf

11.300 EUR

Wert in Buchstaben

ELFTAUSENDDREIHUNDERT EURO

Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Anwendung der Differenzbesteuerung nach §25a UStG

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.

FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Volkswagen
Modell	Passat Variant (3G5)(07.2014->2019), 2.0 TDI 4Motion BMT/Start-Stopp, Highline, 2014 - 2018
Leistung	176 kW / 239 PS
Hubraum	1968 ccm
Motorart	Diesel
Getriebe	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
Erstzulassung	26.01.2017
Laufleistung	223.507 km
DAT €uropa-Code®	01 905 115 023 0001 DE001 5656
VIN	WVWZZZ3CZHE139601
Amtl. Kennzeichen	[redacted]
KBA-Schlüssel	0603/BQU
Aufbauart	Kombi
Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Anzahl Halter	3

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Thorben Klang
Dipl.-Ing. Thorsten Klang
Rennplatzstr. 225
26125 Oldenburg

Urkundennummer	1208533-5JAP3WN4ZNG/000
Gutachtennummer	261107007064
Wertfeststellung am	10.06.2024
Wertfeststellung zum	06.06.2024
Datenstand	06/2024

Hinweise für den Auftraggeber siehe www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.

Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Document-Identity-Code:
1208533-5JAP3WN4ZNG/000

Kfz-Sachverständigenbüro
Dipl.-Ing. Thorsten Klang

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für das Kraftfahrzeugtechnikerhandwerk von der
Handwerkskammer Oldenburg
DAT Expert PLUS - Vertragspartner

Rennplatzstraße 225 · 26125 Oldenburg

Kraftfahrzeug-Schätzungsstelle, Rennplatzstr. 225, 26125 Oldenburg

Obergerichtsvollzieher Könitz
Amtsgericht Oldenburg
Elisabethstr. 8
26135 Oldenburg

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE

1208533-5JAP3WN4ZNG/000

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT	DAT-Schätzung
Auftragsnummer	261107007064
Auftrag vom	04.06.2024
Fahrzeughalter	[redacted]
Sachverständiger	Thorben Klang
Besichtigungsdatum	05.06.2024

FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **10.06.2024** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:
Händlereinkaufswert inkl. MwSt.

11.300,00 EUR

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Bewertungsdatum 10.06.2024

Oldenburg, den 07.06.2024
Thorben Klang

Anhang:
19 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos

Kfz-Sachverständigenbüro
Dipl.-Ing. Thorsten Klang

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für das Kraftfahrzeugtechnikerhandwerk von der
Handwerkskammer Oldenburg
DAT Expert PLUS - Vertragspartner

Rennplatzstraße 225 · 26125 Oldenburg

Gutachten-Nr.: 261107007064

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Kombi
Fabrikat	Volkswagen
Typ / Untertyp	Passat Variant (3G5)(07.2014->2019) / Highline BMT/Start-Stopp 4Motion
KBA-Nummer	0603/BQU
Fahrzeug-Ident-Nummer	WVWZZZ3CZHE139601
Erste / Letzte Zulassung	26.01.2017 / 04.10.2022
Hubraum / Leistung	1.968 cm³ / 176 kW (239 PS)
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 176 kW TDI DPF
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.735 / 2.310 / 650 kg
Länge / Breite / Höhe	4.767 / 1.832 / 1.477 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Halter	3
nächste HU	08/2024
Laufleistung abgelesen	223.507 km
Farbe	Reflexsilber Metallic
Lackart	Metallic (2-Schicht)
Allgemeinzustand	gut bis durchschnittlich
Besichtigungszustand	unzerlegt
Reparierte Vorschäden	rep. Heckschaden
Bemerkung	Stoßfänger vorn unterhalb verschrammt. Motorhaube Steinschlagschäden. Felgen hinten rechts, hinten links und vorn links verschrammt. Kotflügel vorn links Kratzer. Rep. Unfallschaden hinten (Stoßfänger)

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung	Profiltiefe in mm links	Profiltiefe in mm rechts
1	Dunlop	235/40 ZR19 (96Y) SP Sport Maxx RT XL MFS	8	8
2	Dunlop	235/40 ZR19 (96Y) SP Sport Maxx RT XL MFS	8	8

DAT-Prüf- und Schätzungs-stelle
Telefon 04 41/ 9 33 95-0
Telefax 04 41/ 9 33 95 18
E-Mail: SVBUEROKLANG@aol.com

Bankkonten:
Oldenburgische Landesbank (BIC OLBODEH2XXX) IBAN DE24 2802 0050 1283 5880 00
Oldenburger Volksbank (BIC GENODEF1EDE) DE45 2806 1822 0301 1810 00
Postbank Hannover (BIC PBNKDEFF) IBAN DE64 2501 0030 0658 9923 07

SERIENAUSSTATTUNG

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Ausstattung Highline, Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel lackiert, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Chrom-Paket 2, Chromleisten an Seitenfenstern, Dachreling silber, Doppeltonhorn, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Einparkhilfe vorn und hinten, Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl), Einstiegsleuchten in den Türen vorn und hinten LED, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Differentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC), Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernentriegelung Heckklappe, Fußmatten Textil, Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumbeleuchtung, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckscheibenwischer, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Kindersicherung im Fahrgastraum, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn, Kopfstützen hinten (3-fach), Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar, Lendenwirbelstützen vorn, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Multimediabuchse AUX-IN, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Nebelschlussleuchte, Parkbremse elektrisch, Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne, Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitze vorn höhenverstellbar, Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türschutzleisten unten verchromt, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Wegfahrsperre (elektronisch), Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

DAT-Prüf- und Schätzungs-stelle

Telefon 04 41/ 9 33 95-0
Telefax 04 41/ 9 33 95 18
E-Mail: SVBUEROKLANG@aol.com

Bankkonten:
Oldenburgische Landesbank (BIC OLBODEH2XXX) IBAN DE24 2802 0050 1283 5880 00
Oldenburger Volksbank (BIC GENODEF1EDE) DE45 2806 1822 0301 1810 00
Postbank Hannover (BIC PBNKDEFF) IBAN DE64 2501 0030 0658 9923 07

SONDERAUSSTATTUNG

Ambiente-Beleuchtung Plus, Anhängerkupplung schwenkbar, Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth), Business-Paket Premium mit Navigation, Fahrassistenz-Paket Plus, Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend, Gepäckmanagement-Paket, Head-up-Display, Heckleuchten LED, abgedunkelt, Knieairbag Fahrerseite, Seitenairbag und Gurtstraffer hinten außen, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen), LM-Felgen 8x19 (Verona, Sterling-Silber), Metallic-Lackierung, Mobile Online Dienste App-Connect, Mobiltelefon Schnittstelle Business (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle), Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN, R-Line Sport-Paket, R-Line-Paket, Radioempfang digital (DAB+), Raucher-Paket, Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall), Schließ-/Startsystem Keyless Access, Seitenscheiben aus Verbundglas, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (65 %), Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung elektr. 14-Wege, Memory, Massagefunktion), Sitzheizung hinten, Top-Paket, Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View, Zusatzheizung (Standheizung)

DAT-Prüf- und Schätzungs-stelle

Telefon 04 41/ 9 33 95-0
Telefax 04 41/ 9 33 95 18
E-Mail: SVBUEROKLANG@aol.com

Bankkonten:
Oldenburgische Landesbank (BIC OLBODEH2XXX) IBAN DE24 2802 0050 1283 5880 00
Oldenburger Volksbank (BIC GENODEF1EDE) DE45 2806 1822 0301 1810 00
Postbank Hannover (BIC PBNKDEFF) IBAN DE64 2501 0030 0658 9923 07

Kfz-Sachverständigenbüro
Dipl.-Ing. Thorsten Klang

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für das Kraftfahrzeugtechnikerhandwerk von der
Handwerkskammer Oldenburg
DAT Expert PLUS - Vertragspartner

Rennplatzstraße 225 · 26125 Oldenburg

Gutachten-Nr.: 261107007064

PRÜFBERICHT

Position	Beschreibung	
Karosserie aussen / Beleuchtung		
Karosserie (Körper)	ohne Befund	●
Fahrerhaus	ohne Befund	●
Türen	ohne Befund	●
Dach/Schiebedach	ohne Befund	●
Hauben	Motorhaube, Steinschlag , lackieren	■
Kotflügel/Seitenteile	Kotflügel vorn links, Kratzer, lackieren	■
Schweller	ohne Befund	●
Stoßstangen	Stoßstnge vorn Kratzer, Smart Repair	■
Spiegel/Zierleisten	ohne Befund	●
Lackierung	ohne Befund	●
Scheiben	ohne Befund	●
Beleuchtung	ohne Befund	●
Anfahrschutz	ohne Befund	●
Innen/Kofferraum/Bereifung		
Innenraum allgemein	ohne Befund	●
Sitze	ohne Befund	●
Himmel	ohne Befund	●
Verkleidungen	ohne Befund	●
Armaturen/Signaleinr.	ohne Befund	●
Bodenbeläge	ohne Befund	●
Koffer-/Laderaum/Aufbau	ohne Befund	●
Felgen	Felgen hinten rechts, hinten links und vorn links, Kratzer, lackieren	■
Bereifung	ohne Befund	●
Profiltiefe in mm	ohne Befund	●

DAT-Prüf- und Schätzungs-stelle

Telefon 04 41/ 9 33 95-0
Telefax 04 41/ 9 33 95 18
E-Mail: SVBUEROKLANG@aol.com

Bankkonten:
Oldenburgische Landesbank (BIC OLBODEH2XXX) IBAN DE24 2802 0050 1283 5880 00
Oldenburger Volksbank (BIC GENODEF1EDE) DE45 2806 1822 0301 1810 00
Postbank Hannover (BIC PBNKDEFF) IBAN DE64 2501 0030 0658 9923 07

Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung

Motor	ohne Befund	●
Motorraum/Kapselung	ohne Befund	●
Abgasanlage	ohne Befund	●
Vorderachse	ohne Befund	●
Hinterachse	ohne Befund	●
Lenkung	ohne Befund	●
Lenkgestänge	ohne Befund	●
Rahmen/Bodengruppe	ohne Befund	●
Hilfsrahmen	ohne Befund	●
Federn/Stoßdämpfer/Bälge	ohne Befund	●
Betriebsbremse	ohne Befund	●
Feststellbremse	ohne Befund	●
Bremsleitungen	ohne Befund	●
Kupplung/Sattelkupplung	ohne Befund	●
Getriebe/Schaltung	ohne Befund	●
Kundendienst	ohne Befund	●
HU/AU/SP §57B	ohne Befund	●

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.

DAT-Prüf- und Schätzungs-stelle

Telefon 04 41/ 9 33 95-0
Telefax 04 41/ 9 33 95 18
E-Mail: SVBUEROKLANG@aol.com

Bankkonten:
Oldenburgische Landesbank (BIC OLBODEH2XXX) IBAN DE24 2802 0050 1283 5880 00
Oldenburger Volksbank (BIC GENODEF1EDE) DE45 2806 1822 0301 1810 00
Postbank Hannover (BIC PBNKDEFF) IBAN DE64 2501 0030 0658 9923 07

Bild: Karosserie (Körper)

Bild: Karosserie (Körper)

DAT-Prüf- und Schätzungs-stelle

Telefon 04 41/ 9 33 95-0
Telefax 04 41/ 9 33 95 18
E-Mail: SVBUEROKLANG@aol.com

Bankkonten:
Oldenburgische Landesbank (BIC OLBODEH2XXX) IBAN DE24 2802 0050 1283 5880 00
Oldenburger Volksbank (BIC GENODEF1EDE) DE45 2806 1822 0301 1810 00
Postbank Hannover (BIC PBNKDEFF) IBAN DE64 2501 0030 0658 9923 07

Bild: Karosserie (Körper)

Bild: Karosserie (Körper)

DAT-Prüf- und Schätzungs-stelle

Telefon 04 41/ 9 33 95-0
Telefax 04 41/ 9 33 95 18
E-Mail: SVBUEROKLANG@aol.com

Bankkonten:
Oldenburgische Landesbank (BIC OLBODEH2XXX) IBAN DE24 2802 0050 1283 5880 00
Oldenburger Volksbank (BIC GENODEF1EDE) DE45 2806 1822 0301 1810 00
Postbank Hannover (BIC PBNKDEFF) IBAN DE64 2501 0030 0658 9923 07

Kfz-Sachverständigenbüro
Dipl.-Ing. Thorsten Klang

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für das Kraftfahrzeugtechnikerhandwerk von der
Handwerkskammer Oldenburg
DAT Expert PLUS - Vertragspartner

Rennplatzstraße 225 · 26125 Oldenburg

Bild: Hauben

Bild: Hauben

DAT-Prüf- und Schätzungs-stelle

Telefon 04 41/ 9 33 95-0
Telefax 04 41/ 9 33 95 18
E-Mail: SVBUEROKLANG@aol.com

Bankkonten:
Oldenburgische Landesbank (BIC OLBODEH2XXX) IBAN DE24 2802 0050 1283 5880 00
Oldenburger Volksbank (BIC GENODEF1EDE) DE45 2806 1822 0301 1810 00
Postbank Hannover (BIC PBNKDEFF) IBAN DE64 2501 0030 0658 9923 07

Bild: Kotflügel/Seitenteile

Bild: Stoßstangen

DAT-Prüf- und Schätzungs-stelle

Telefon 04 41/ 9 33 95-0
Telefax 04 41/ 9 33 95 18
E-Mail: SVBUEROKLANG@aol.com

Bankkonten:
Oldenburgische Landesbank (BIC OLBODEH2XXX) IBAN DE24 2802 0050 1283 5880 00
Oldenburger Volksbank (BIC GENODEF1EDE) DE45 2806 1822 0301 1810 00
Postbank Hannover (BIC PBNKDEFF) IBAN DE64 2501 0030 0658 9923 07

Bild: Innenraum allgemein

Bild: Innenraum allgemein

DAT-Prüf- und Schätzungs-stelle

Telefon 04 41/ 9 33 95-0
Telefax 04 41/ 9 33 95 18
E-Mail: SVBUEROKLANG@aol.com

Bankkonten:

Oldenburgische Landesbank (BIC OLBODEH2XXX) IBAN DE24 2802 0050 1283 5880 00
Oldenburger Volksbank (BIC GENODEF1EDE) DE45 2806 1822 0301 1810 00
Postbank Hannover (BIC PBNKDEFF) IBAN DE64 2501 0030 0658 9923 07

Bild: Innenraum allgemein

Bild: Innenraum allgemein

DAT-Prüf- und Schätzungs-stelle

Telefon 04 41/ 9 33 95-0
Telefax 04 41/ 9 33 95 18
E-Mail: SVBUEROKLANG@aol.com

Bankkonten:

Oldenburgische Landesbank (BIC OLBODEH2XXX) IBAN DE24 2802 0050 1283 5880 00
Oldenburger Volksbank (BIC GENODEF1EDE) DE45 2806 1822 0301 1810 00
Postbank Hannover (BIC PBNKDEFF) IBAN DE64 2501 0030 0658 9923 07

Bild: Armaturen/Signaleinr.

Bild: Armaturen/Signaleinr.

DAT-Prüf- und Schätzungs-stelle

Telefon 04 41/ 9 33 95-0
Telefax 04 41/ 9 33 95 18
E-Mail: SVBUEROKLANG@aol.com

Bankkonten:

Oldenburgische Landesbank (BIC OLBODEH2XXX) IBAN DE24 2802 0050 1283 5880 00
Oldenburger Volksbank (BIC GENODEF1EDE) DE45 2806 1822 0301 1810 00
Postbank Hannover (BIC PBNKDEFF) IBAN DE64 2501 0030 0658 9923 07



Bild: Armaturen/Signaleinr.

Bild: Felgen

DAT-Prüf- und Schätzungs-stelle

Telefon 04 41/ 9 33 95-0
Telefax 04 41/ 9 33 95 18
E-Mail: SVBUEROKLANG@aol.com

Bankkonten:
Oldenburgische Landesbank (BIC OLBODEH2XXX) IBAN DE24 2802 0050 1283 5880 00
Oldenburger Volksbank (BIC GENODEF1EDE) DE45 2806 1822 0301 1810 00
Postbank Hannover (BIC PBNKDEFF) IBAN DE64 2501 0030 0658 9923 07

Bild: Felgen

Bild: Felgen

DAT-Prüf- und Schätzungs-stelle

Telefon 04 41/ 9 33 95-0
Telefax 04 41/ 9 33 95 18
E-Mail: SVBUEROKLANG@aol.com

Bankkonten:
Oldenburgische Landesbank (BIC OLBODEH2XXX) IBAN DE24 2802 0050 1283 5880 00
Oldenburger Volksbank (BIC GENODEF1EDE) DE45 2806 1822 0301 1810 00
Postbank Hannover (BIC PBNKDEFF) IBAN DE64 2501 0030 0658 9923 07

Bild: Felgen

Bild: Felgen

DAT-Prüf- und Schätzungs-stelle

Telefon 04 41/ 9 33 95-0
Telefax 04 41/ 9 33 95 18
E-Mail: SVBUEROKLANG@aol.com

Bankkonten:

Oldenburgische Landesbank (BIC OLBODEH2XXX) IBAN DE24 2802 0050 1283 5880 00
Oldenburger Volksbank (BIC GENODEF1EDE) DE45 2806 1822 0301 1810 00
Postbank Hannover (BIC PBNKDEFF) IBAN DE64 2501 0030 0658 9923 07

Bild: Felgen

Bild: Motor

DAT-Prüf- und Schätzungs-stelle

Telefon 04 41/ 9 33 95-0
Telefax 04 41/ 9 33 95 18
E-Mail: SVBUEROKLANG@aol.com

Bankkonten:
Oldenburgische Landesbank (BIC OLBODEH2XXX) IBAN DE24 2802 0050 1283 5880 00
Oldenburger Volksbank (BIC GENODEF1EDE) DE45 2806 1822 0301 1810 00
Postbank Hannover (BIC PBNKDEFF) IBAN DE64 2501 0030 0658 9923 07



Bild: Kundendienst



Bild: Kundendienst

DAT-Prüf- und Schätzungs-stelle

Telefon 04 41/ 9 33 95-0
Telefax 04 41/ 9 33 95 18
E-Mail: SVBUEROKLANG@aol.com

Bankkonten:
Oldenburgische Landesbank (BIC OLBODEH2XXX) IBAN DE24 2802 0050 1283 5880 00
Oldenburger Volksbank (BIC GENODEF1EDE) DE45 2806 1822 0301 1810 00
Postbank Hannover (BIC PBNKDEFF) IBAN DE64 2501 0030 0658 9923 07



Bild: Kundendienst

DAT-Prüf- und Schätzungs-stelle

Telefon 04 41/ 9 33 95-0
Telefax 04 41/ 9 33 95 18
E-Mail: SVBUEROKLANG@aol.com

Bankkonten:

Oldenburgische Landesbank (BIC OLBODEH2XXX) IBAN DE24 2802 0050 1283 5880 00
Oldenburger Volksbank (BIC GENODEF1EDE) DE45 2806 1822 0301 1810 00
Postbank Hannover (BIC PBNKDEFF) IBAN DE64 2501 0030 0658 9923 07