[redacted]

Fahrzeugbewertung



Akte GA-202611-009 Vom 10.11.2026

Chrysler Crossfire Cabrio

Auftraggeber
Herr Wolfgang Radecker

Restwert
steuerneutral
5.484 €
ohne MwSt.

Stichtag 05.11.2026

Sachverständiger
[redacted]
KFZ-Sachverständiger/ KFZ-Meister

[redacted]

[redacted]

[redacted]
Herrn
Wolfgang Radecker
Bürgermeister-Neumeyer-Str. 4
85391 Allershausen

Freising, 10.11.2026

[redacted]

Aktenzeichen
GA-202611-009

Auftraggeber	Name	Herr Wolfgang Radecker
	Straße	Bürgermeister-Neumeyer-Str. 4
	PLZ Ort	85391 Allershausen
	Telefon	0176/87911077
	E-Mail	radecker.wolfgang@t-online.de
Besichtigung	Besichtigung bei	Abschleppdienst Berghamer e.K.
	Datum	05.11.2026 - 15:03 Uhr
	Ort	Alfred-Kühne-Straße 18a, 85416 Langenbach
	Sachverständiger	[redacted]
	Anwesende	Sachverständiger
	Bedingungen	ausreichend
Auftrag	Datum	04.11.2026
	Erteilt durch	Auftraggeber
	Beauftragung	telefonisch

[redacted]

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	[redacted]
Hersteller	Chrysler
Modell/Haupttyp	Crossfire Cabrio
Untertyp	Basis
Baujahr	2004
Erstzulassung	08.04.2005
Letzte Zulassung	19.02.2016
Fahrzeugart	Cabriolet
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	[redacted]
Schlüssel-Nr.	[redacted]
Antriebsart	Benzin / 6-Zylinder / V-Motor
Getriebe	5-Gang automatisch
Leistung /Hubraum	160 kW / 3.199 ccm
Anzahl Türen	2
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	2
Schadstoffgruppe	Gruppe 4

Zustand

Allgemeinzustand	sehr gut
Karosseriezustand	mit Gebrauchsspuren versehen
Innenraumzustand	sehr gut
Lackzustand	makellos
Lack	GRAPHITE METALLIC CLEAR COAT Mineraleffekt (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	1
Scheckheftgepflegt	Nein
Laufleistung abgelesen	44.076 km
Nächste HU	06/2023

[redacted]

[redacted]


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/40 R 18 92 W
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	255/35 R 19 96 Y
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	225/40 R 18 92 W
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	255/35 R 19 96 Y
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen des Unterzeichners bezüglich reparierten Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Laut Aussage des Halters hat das Fahrzeug keine reparierten Vorschäden.

Eine Lackschichtenmessung wurde an den messbaren Bauteilen durchgeführt und gab keinen Aufschluss auf einen repartieren Vorschaden. Die Spaltmaße wurden optisch überprüft.

Nicht reparierte Vorschäden

1 Delle Kotflügel vorne rechts, 1 Delle Beifahrertüre, Felge hinten links leichter Parkschaden

Schadenbeschreibung

Inspektion fällig, AU/HU fällig, 1 Delle Kotflügel vorne rechts, 1 Delle Beifahrertüre, Felge hinten links leichter Parkschaden.

[redacted]

[redacted]

Lackschichtdicke




Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	105 ✓
Motorhaube	103 ✓
Kotflügel rechts	106 ✓
Fahrertür	115 ✓
Beifahrertür	163 ✓
Seitenwand links	113 ✓
Seitenwand rechts	133 ✓
Hinten mittig	123 ✓

Legende: △ zu dünn ✓ originale Lackschicht △ zweite Lackschicht △ dünne Spachtelschicht △ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

[redacted]

[redacted]

Anstoß-/Schadenbereich



Kotflügel rechts
1 Delle

Beifahrertür
1 Delle

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigefügt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 17 Seiten
- 22 Fotos

Freising, den 10.11.2026

Der Sachverständige

[redacted]

KFZ-Sachverständiger/ KFZ-Meister

[redacted]

Fotoanlage

Foto 1



Ansicht vorne

Foto 2



Ansicht Motorraum

[redacted]

Foto 3



Diagonale rechts vorne

Foto 4



Diagonale rechts hinten

[redacted]

[redacted]

Foto 5



Ansicht hinten

Foto 6



Ansicht seitlich links

[redacted]

[redacted]

Foto 7



Diagonale links hinten

Foto 8



Diagonale links vorne

[redacted]

Foto 9



Türinnenverkleidung Fahrerseite

Foto 10



Innenansicht Fahrerseite

[redacted]

[redacted]

Foto 11



Innenansicht Beifahrerseite

Foto 12



Türinnenverkleidung Beifahrerseite

[redacted]

[redacted]

Foto 13



Innenansicht Kofferraum


Foto 14



Kilometerstand

[redacted]

Foto 15



1 Delle Kotflügel vorne rechts

Foto 16



1 Delle Türe vorne rechts

[redacted]

Foto 17



Servicenachweis

Foto 18



1 Fahrzeugschlüssel

[redacted]

[redacted]

Foto 19



Fahrgestellnummer Karosserie

Foto 20




Fahrgestellnummer Karosserie

[redacted]


[redacted]

Foto 21



Fahrzeugschein Vorderseite

Foto 22



Fahrzeugschein Rückseite

[redacted]