

KURZBEWERTUNG

vom 12.06.2024
Nummer: TWPG12/1380

für Kunde / Kundin:
Obergerichtsvollzieherin
Denise Lünzmann
Jahnstraße 9
48529 Nordhorn

Fahrzeug: Volkswagen Polo 1.2 Trendline
Kennzeichen: Abgemeldet
Kilometerstand: 89986km



*Mitglied im Berufsfachverband für das Sachverständigen- und Gutachterwesen e.V.
-BSG e.V.-*

*Mitglied der Deutschen Sachverständigen Gesellschaft
-DESAG-*

*Geprüfter und in die Sachverständigenrolle eingetragener
Kfz-Sachverständiger*

Anerkannter -eurotaxSCHWACKEexpert- Partner

Kraftfahrzeugtechnikermeister

Geprüfter Schadenmanager

Inh. Tobias Westphal
Karl-Braun-Straße 7
48531 Nordhorn
Deutschland

Telefon: 0 59 21 / 8 19 65 27
Internet: www.sv-westphal.de
E-Mail: kontakt@sv-westphal.de
Gerichtsstand: Nordhorn
St.-Nr. 55/147/06784

Bank: Sparkasse Nordhorn
BLZ: 26 75 00 01
KTN: 01 09 08 54 72
IBAN: DE22 2675 0001 0109 0854 72
BIC: NOLADE21NOH

Fahrzeugdaten

Fahrzeugidentifizierungsnummer: WVVZZZ6RZAY219172

Fabrikat	Volkswagen	HU / AU	Nicht bekannt	Kraftstoff	Benzin
Fahrzeugtyp	Polo 1.2 Trendline	Hubraum / Motorleistung	1198ccm / 51kW lt. vorliegenden Dokumenten	Anzahl Vorhalter:	3 lt. Angabe
Kennzeichen	Abgemeldet	Erstzulassung	13.04.2010 lt. vorliegenden Dokumenten	Farbe	Sea Blue
Laufleistung	89986km lt. Tacho	Wartungs-nachweise lt. Hersteller	Nein lt. Angabe	Unfallfrei	Nein / Nicht bekannt

Erweiterte Ausstattung

15" Leichtmetallfelgen KBA50614

Grobe Beschreibung des Fahrzeugzustandes

Unterdurchschnittlicher Allgemeinzustand / Wartungsnachweise nicht vorhanden / Beschädigungen der Karosserie mit ersichtlichen Lack- und Korrosionsschäden / Standschäden mit blockieren der Bremsanlage HL / Reifen VA verschlissen und drucklos / Lüftungsbedienteil beschädigt / Klimaanlage ohne Funktion / Abweichende Geräuscentwicklung nach Start des Motoraggregates / Fehlermeldungen aktiv

Schlusswort

Das angegebene Fahrzeug wurde am 06.06.2024 in 48529 Nordhorn in Augenschein genommen und geprüft. Die Besichtigung und Überprüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Hubvorrichtung, Werkstattgrube, Demontage, Lackschichtenmessung, Probefahrt und Vermessung. Ein Probelauf des Motoraggregates wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug wurde unter Berücksichtigung des Erhaltungszustandes, der Investitionen sowie unter Berücksichtigung der Bereifung, der nächsten Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO und der derzeitigen Marktlage bewertet.

Der derzeitige ermittelte Wert beträgt: 2.400€

Schlusswort:

Vorstehendes Gutachten wurde unter Berücksichtigung haftpflichtmäßiger Gesichtspunkte objektiv und unparteiisch erstellt.

Mit der Unterschrift und dem Stempeldruck wird die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens versichert.

Nordhorn, den 12.06.2024

Der Sachverständige

Tobias Michael Westphal

























