

Sachverständiger:
Christian Wind

Auftraggeber:

Bezirksgericht Hall in Tirol

Schätzungsurkunde

Betreff: Gutachten zur Wertermittlung

Aktenzeichen: 10E 68/25 z

Amtliches Kennzeichen:

Besichtigungsdatum: 18.02.2025

Besichtigungsort: [REDACTED]

1 Vorwort

Entsprechend der schriftlich vorliegenden Beauftragung vom 17.02.2025 wird im Nachfolgenden ein schriftliches Wertgutachten über einen PKW erstellt.

Dazu wurde das betreffende Fahrzeug am 18.02.2025 in Hall bei der [REDACTED] abgestellt, besichtigt und fotografiert.

Es war ein Schlüssel vorhanden. Ein Motorstart konnte mit einer Starthilfe durchgeführt werden. Nach längeren Startversuchen sprang der Motor an. Der Kilometerstand beträgt laut Tacho 324.672 km.

An Fahrzeugpapieren standen zu Verfügung

- Fahrzeugdaten sind leider nicht vorhanden
- Daten mit Auswertung von der Fahrgestellnummer

Sachverständiger:
Christian Wind

Die technischen Daten wurden dem Fahrzeug selbst entnommen.

2 Sachverständige Feststellungen

2.1 Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	Keine Angabe
Haltereintrag	Keine Angabe
Fahrzeugart	Verbrenner
Fabrikat	VW
Verkaufsbezeichnung	Golf 5 Variant Trendline
Leistung (kW) / Hubraum	77kW 1896 ccm
zul. Gesamtgewicht (kg)	1990
Produktionsdatum laut Vin Baujahr	04.06.2007 geschätzt 01.2008
Motor Art	Turbodiesel
Schadstoffklasse	137 g/km Euro 4
abgelesener Kilometerstand	324.672
Fahrgestellnummer	WVWZZZ1KZ8M304982
Farbe	Blau metallic
Bereifung (mm)	Ca.4,5 mm
Reifengröße	205/55 R16 91V
Reifenfabrikat vorn	Nexen Sommerreifen Baujahr 01/20
Reifenfabrikat hinten	Nexen Sommerreifen Baujahr 01/20

Sachverständiger:
Christian Wind

Neben der serienmäßigen Ausstattung war am Fahrzeug mit folgender Sonderausstattung versehen:

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- CD Radio
- Elektrische Fensterheber
- Klimaautomatik
- Dachreling
- Servolenkung

2.2 Fahrzeugzustand

Das Fahrzeug befand sich, gemessen an Alter und Laufleistung, in durchschnittlichem Pflege- und Erhaltungszustand. Der allgemeine Zustand wird in der ÖNORM V5080 mit der Klasse 3 bewertet. Der Paragraph 57a ist mit Jänner 2025 abgelaufen.

Bei der Besichtigung konnten an dem Fahrzeug folgende Vorschäden festgestellt werden:

- Türen und Karosserie angerostet
- Div. Steinschläge, Kratzer und Dellen
- Spiegelschale rechts beschädigt
- Stoßstange hinten und vorne rechts zerkratzt
- Innenraum stark verschmutzt
- Türleiste vorne rechts rostig
- Scheinwerfer vorne blind
- Windschutzscheibe gesprungen
- Motor springt schwer an
- Reifen vorne links Luftverlust

2.3 Besonderes

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung mit einer Starthilfe startbereit. Der Motor konnte nach längerer Startphase gestartet werden. Ein Servicenachweis konnte nicht gefunden werden.

Sachverständiger:
Christian Wind

3 Sachverständige Beurteilung / Wertermittlung

Für den oben genannten PKW, VW Golf 5 Variant Trendline, wurde eine umfangreiche Marktanalyse durchgeführt. Unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien wie Fahrzeugart, Ausführung, Alter, Laufleistung, Erhaltungszustand, des vorhandenen Sonderzubehörs sowie aller sonstigen wertbildenden Faktoren insbesondere auch der derzeitigen Marktsituation für entsprechend vergleichbare Fahrzeuge ergibt sich ein Marktzeitwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von

(inkl. Mwst.) € 1.400.-

In Worten: Eintausendvierhundert Euro

4 Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Hall in Tirol am 30.03.2025



Christian Wind

Anhang: Bilder



















