

**Gutachten-Nr. 2512667****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 31.07.2023****Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf :

Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Wertbeeinflussende Faktoren :

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden :

- Stoßfänger vorn linksseitig verschürft
- Motorhaube örtliche Lackunterrostung
- Dämmmatte Stirnwand Marderschaden
- Tür vorn links eingedrückt
- Verkleidung Heckklappe gebrochen
- Stoßfänger hinten stark verkratzt
- Ölwanndichtung undicht
- alters- und laufeistungsbedingte Gebrauchsspuren

Eine Lackschichtdickenmessung wurde durchgeführt. Die Messwerte an der Seitenwand rechts sind erhöht.

Besonderes / Sonstiges :

Die elektrischen Ausstattungen wurden soweit möglich geprüft.
Ein Diagnoseprotokoll lag nicht vor.

Service- und Betriebsmittel :

Folgende Service- und Betriebsmittel waren vorhanden:

- Betriebsanleitung
- Servicenachweis
- 2 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung
- Bordwerkzeug
- Verbandskasten
- Warndreieck
- letzte Inspektion 03/2022 bei 174.599 km
- Fahrzeug stand auf Sommerreifen mit Stahlfelgen



Gutachten-Nr. 2512667

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 31.07.2023

Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Chemnitz, den 31.07.2023

Der Sachverständige



Uwe Koch

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Gutachten-Nr. 2512667

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 31.07.2023

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: LANDGERICHT CHEMNITZ
 HOHE STRAÙE 19-23
 09112 CHEMNITZ

AMTLICHES KENNZEICHEN:



ART / AUFBAU: TRP / KOMBI

HERSTELLER: VW
 TYP: CADDY 3
 AUSFÜHRUNG: CADDY 1.2 (7-SI.) STARTLINE
 FAHRZEUG IDENT NR: WV2ZZZ2KZCX034706

FARBE: BELUGABLAU
 TÜREN: 4

MOTORART: BENZIN MIT KATALYSATOR
 HUBRAUM / LEISTUNG: 1.197 CCM / 77 KW
 ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EU5
 NUTZLAST / GESAMTGEWICHT: 792 KG. / 2.180 KG.

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 08.09.2011 /

GESAMTLAUFLEISTUNG: 183.931 KM ABGELESEN

BEREIFUNG		MILLIMETER
V-ACHSE:	195/65 R 15 T	6.0 6.0
H-ACHSE:	195/65 R 15 T	6.0 6.0

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

ZEITWERT MIT MWST	EUR****	4.950,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	790,34

FREIBERG, SACHS , DEN 31.07.2023

SYSTEM AUDATEX

**Gutachten-Nr. 2512667**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 31.07.2023****SERIEN - AUSSTATTUNG**

ABS & ASR; ABLAGE- UND STAUKÄSTEN; AIRBAG: FAHRER- UND BEIFahrERSEITE; AUßENSPIEGEL, MANUELL VERSTELLBAR (2); BREMSLEUCHTE, DRITTE; DACHRELING VORBEREITUNG; DREHZAHLMESSER; ESP ELEKTRONISCHES STABILITÄTSPROGRAMM MIT BREMSASSISTENT; ENTFALL: OHNE GEPÄCKRAUMABDECKUNG; FENSTER: SEITENFENSTER FEST IM FAHRGASTRAUM, VORN RECHTS; GETRIEBE: 5-GANG-GETRIEBE; HECKKLAPPE MIT HEIZBARER HECKSCHEIBE UND HECKSCHEIBENWISCHER; HEIZUNG MIT MECHANISCHER REGELUNG; KOPFSTÜTZEN (7); LACKIERUNG: UNI-LACKIERUNG; POLSTER: STOFF; RADVOLLBLENDEN; RÄDER/ REIFEN: 195/65 R 15 91 T; SCHIEBETÜR, RECHTS IM FAHRGAST-/LADERAUM; SERVOLENKUNG; SICHERHEITSINNENSPIEGEL ABBLENDBAR; SITZE IM FAHRERHAUS: KOMFORTSITZE VORNE; STOßFÄNGER IN GRAU; TAGFAHRLICHT; TIRE MOBILITY SET; VERBANDSKASTEN / WARNDREIECK; WEGFAHRSPERRE; WÄRMESCHUTZVERGLASUNG; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FUNK UND SAFESICHERUNG, INNENBETÄTIGUNG;

SONDER - ZUBEHÖR

BODENBELÄGE, GUMMIBODENBELAG FÜR FAHRERHAUS UND FAHRGAST-/LADERAUM; KLIMAAANLAGE "CLIMATIC"; TRENNWÄNDE: NETZTRENNWAND;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR**SERIEN BEREIFUNG**

V-ACHSE: 195/65 R 15 T
H-ACHSE: 195/65 R 15 T

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 195/65 R 15 T LI: (SO) 6.0 mm RE: (SO) 6.0 mm
H-ACHSE: 195/65 R 15 T LI: (SO) 6.0 mm RE: (SO) 6.0 mm

SO=SOMMER-ORIGINAL

KORREKTUREN

ÖRTLICHE MARKTLAGE
BESONDERE VERWENDUNG
ZUSTAND, VORSCHÄDEN, NOTWENDIGE REP.

SYSTEM AUDATEX



Gutachten-Nr. 2512667

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 31.07.2023

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 26.07.2023 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT AUF DER BASIS DES JEWEILS
GÜLTIGEN SCHWACKE-MARKTBERICHTES, UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT:

ZEITWERT MIT MWST
ENTHALTENE MWST

EUR****
EUR****

4.950,00
790,34

FREIBERG, SACHS , DEN 31.07.2023

SYSTEM AUDATEX