

Sachverständigen- und Ingenieurbüro

BVSK / eurotax-SCHWACKE-expert / GTÜ / UNION

Fahrzeugbewertung-Nr.: 1099F6H102

Datum: 11.08.2026

Serienmäßige Ausstattung

- Ablagemöglichkeiten: - Ablagefach Mittelkonsole - 2 Getränkehalter vor Schalthebel - Türtaschen, vorn - separates Fach in Türtasche vorn für 1-Liter-Flasche - Handschuhkasten - Ablageschale Gepäckraum rechts
- Airbag für Fahrer und Beifahrer
- Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung: Deaktivierung über Schlüsselschalter auf der Beifahrerseite, Kontrollleuchte in der Dachkonsole
- Airbag: Kopfairbags vorne und hinten - Curtain-Kopfschutzsystem für Front- und Fondinsassen
- Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer
- Anti-Blockier-System (ABS) - erhält die Lenkbarkeit des Fahrzeugs unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit, vermeidet ein Blockieren der Räder durch Regulierung des Bremsdrucks - inkl. Bremsassistent zur Unterstützung eines kürzeren Bremswegs durch maximale Bremskraftverstärkung bei abruptem Bremsen (Vollbremsung) - inkl. Cornering Brake Control zur Stabilisierung des Fahrzeugs bei Kurvenfahrten
- Armauflage vorn, verschiebbar klappbar, mit integriertem Ablagefach
- Auto Start Stop Funktion mit schlüssellosem Motorstart
- Außenspiegel elektrisch einstellbar mit integrierter Zusatzblinkleuchte, Spiegelglas Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex
- Außenspiegel und Frontscheibenwaschdüsen beheizt
- Außenspiegelkappen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige mit optischer und akustischer Warnung ab +3 °C
- Blinkleuchten, weiß
- Bordcomputer inkl. Check-Control
- Bremsenergieerückgewinnung
- Bremsleuchte, dritte im Dachspoiler. LED-Technologie mit 9 LEDs
- Bremsleuchten, dynamisch - unterschiedliche Leuchtfunktionen je nach Bremsvorgang: bei normalem Bremsen leuchten Bremsleuchten; bei starkem Bremsen (Gefahrbremsung) blinken die Bremsleuchten zunächst, nach entsprechendem Abbremsen wird Warnblinkanlage aktiviert und die Bremsleuchten leuchten ohne zu blinken weiter
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) III inkl. Dynamische Traktions Control (DTC)
- Exterieurumfänge in Wagenfarbe
- Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO: Ermöglicht das individuelle Anpassen von Antriebs- und Fahrwerkskomponenten (z.B. Lenkung) sowie die Aktivierung des ECO PRO Modus, der hilft den Kraftstoffverbrauch zu optimieren und in der Instrumentenkombination das mögliche Sparpotential anzeigt.
- Fensterheber, elektrisch vorn und hinten inkl. Mautfunktion "Auf-Zu" auf der Fahrerseite und Beifahrerseite, Komfortöffnen und -schließen an beiden Türen (auch durch Funkfernbedienung), Einklemmschutz
- Funkfernbedienung für Zentralverriegelung inkl. Heckklappenentriegelung mit Funkfernbedienung
- Fußmatten in Velours vorn und hinten, abgestimmt auf alle serienmäßigen Teppichfarben
- Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion inkl. Multifunktion für Lenkrad - Geschwindigkeitsregelung ab ca. 30 km/h - Bergabfahrt mit Bremseingriff - LED-Unterflurzeiger in Instrumentenkombination, Anzeige programmierte Geschwindigkeit - funktional adaptiertes linkes Tastenfeld an Lenkrad
- Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
- Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik
- Heckscheibenwischer
- Interieurleisten: Satinsilber matt
- Klimaautomatik 1-zonig inkl. Mikrofilter und Umlufttaste

Sachverständigen- und Ingenieurbüro

BVSK / eurotax-SCHWACKE-expert / GTÜ / UNION

Fahrzeugbewertung-Nr.: 1099F6H102

Datum: 11.08.2026

Serienmäßige Ausstattung (Fortsetzung)

- Kopfstützen (5) vorn und hinten
- Lackierung: Uni-Lackierung
- Lenkrad: Lederlenkrad - Durchmesser 375 mm - inkl. Schalthebel- und Handbremshebelgriff in Leder
- Lenksäulenverstellung mechanisch in Höhe und Länge
- Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer
- Nebelscheinwerfer integriert in Stoßfänger unten
- Paket: Ablagenpaket - Klappfach in Instrumententafel Fahrerseite (Entfall in Verbindung mit Driving Assistant SA 5AS) - zwei Einsätze für die Getränkehalter zur Aufbewahrung von Kleinutensilien - Lehnennetze an den Vordersitzen - 2 zusätzliche 12 V-Steckdosen - 2 zusätzliche Verzurösen im Gepäckraum
- Paket: Nichtraucher inkl. offenem Ablagefach in der Mittelkonsole
- Park Distance Control (PDC), hinten durch akustische Abstandswarnung inkl. optischer Anzeige im Farbbildschirm
- Personal Profile Personalisierung wichtiger Bedienfunktionen
- Polster: Stoff Move
- Radiozubehör: AUX-Anschluss zum Anschluss externer Audioquellen
- Regensensor inkl. automatischer Fahrlichtsteuerung - automatische Aktivierung / Intervallschaltung der Scheibenwischer - automatisches Einschalten des Fahrlichts bei Dunkelheit
- Räderzubehör: Reifendruckanzeige elektronische Reifenfülldrucküberwachung für jeden Reifen, Reifendruckwarnung erscheint automatisch bei Fülldruckverlust von 20% oder mehr. Das System muss nach jedem Reifendruckwechsel bei korrektem Reifendruck in allen Reifen initialisiert werden.
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik) vorne und hinten - pyrotechnischer Gurtschloss-Strammer vorn und Gurtkraftbegrenzer vorn - Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik) hinten (links / rechts / mitte)
- Sitze: Fahrer und Beifahrersitz längen- und höhenverstellbar
- Sitze: Fondsitze umklappbar (60:40)
- Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX im Fond
- Start-/Stop-Knopf Schlüsselloser Motorstart
- Steckdose (12 V), zusätzlich 12 V-Steckdose im Beifahrer-Fußraum
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- TeleServices: Telematikdienst zur automatischen und manuellen Servicebedarfsübermittlung (Condition Based Service und Batteriewächter-Funktion) sowie zur Initiierung eines Pannenhilfereufs. abhängig von der jeweiligen Situation werden im Bedarfsfall Serviceinformationen an den vom Kunden präferierten Servicepartner übermittelt bzw. eine Verbindung zum mobilen Service aufgebaut.
- Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle Drahtlose Verbindung kompatibler Bluetooth-Mobiltelefone mit dem Fahrzeug, inklusive Freisprecheinrichtung. Abspielen von MP3 Audiodateien über die USB-Schnittstelle möglich.
- Telefon: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices: Telematikdienst mit manuellem und automatischem Notruf, stellt im Bedarfsfall über ein BMW Call Center die Verbindung zu Hilfs- und Rettungsdiensten her. Neben der aktuellen Position des Fahrzeuges werden zusätzlich Daten über die Unfallschwere übermittelt.
- Verzurösen im Gepäckraum
- Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set

Sachverständigen- und Ingenieurbüro

BVSK / eurotax-SCHWACKE-expert / GTÜ / UNION

Fahrzeugbewertung-Nr.: 1099F6H102

Datum: 11.08.2026

Serienmäßige Ausstattung (Fortsetzung)

- Wegfahrsicherung (EWS IV) elektronisch codiert mit Wechselcode, anerkannt gemäß AZT (Allianz Zentrum für Technik) / TÜV
- Wärmeschutzglas grün, rundum
- Zentralverriegelung mit Crash-Sensor

Sonderausstattung

- Lenkrad: Sport-Lederlenkrad - Durchmesser 369 mm - Daumenauflagen - inkl. Schalthebel- und Handbremshebelgriff in Leder
- Navigationssystem Business Navigationssystem mit 6,5" hochauflösendem Farbbildschirm Karten- oder kombinierte Karten- / Pfeildarstellung dynamische Routenführung via Traffic Message Channel (TMC) inkl. ECO PRO Routenplanung Navigationsdaten für die digitalisierten Gebiete Europas Bedienung über iDrive Controller Favoritentasten (8 programmierbare Tasten für iDrive Funktionen) Radio Professional inkl. CD-Laufwerk, MP3-fähig Bluetooth Audio-Streaming
- Räder: Leichtmetall (4 Stück) „Uni wheels“ 7Jx17 mit Reifen „Kumho ecowing“ 225/45 ZR17 91W
- Räder: Leichtmetall (4 Stück) V-Speiche 378 7Jx16 mit Winterreifen „point S“ 205/55 R16 91H M+S
- Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer Haupt- und Wulstteile beheizt, mehrstufig

Sachverständigen- und Ingenieurbüro

BVSK / eurotax-SCHWACKE-expert / GTÜ / UNION

Fahrzeugbewertung-Nr.: 1099F6H102

Datum: 11.08.2026



Lichtbild Nr.: 1



Lichtbild Nr.: 2

Sachverständigen- und Ingenieurbüro


BVSK / eurotax-SCHWACKE-expert / GTÜ / UNION

Fahrzeugbewertung-Nr.: 1099F6H102

Datum: 11.08.2026



Lichtbild Nr.: 3



Lichtbild Nr.: 4

Sachverständigen- und Ingenieurbüro

BVSK / eurotax-SCHWACKE-expert / GTÜ / UNION

Fahrzeugbewertung-Nr.: 1099F6H102

Datum: 11.08.2026



Lichtbild Nr.: 5



Lichtbild Nr.: 6
 Fußmatte vorne links
 beschädigt

Sachverständigen- und Ingenieurbüro

BVSK / eurotax-SCHWACKE-expert / GTÜ / UNION

Fahrzeugbewertung-Nr.: 1099F6H102

Datum: 11.08.2026



Lichtbild Nr.: 7
Stoßfänger vorne
erneuert




Lichtbild Nr.: 8
Winterreifensatz
zusätzlich

Sachverständigen- und Ingenieurbüro

BVSK / eurotax-SCHWACKE-expert / GTÜ / UNION

Fahrzeugbewertung-Nr.: 1099F6H102

Datum: 11.08.2026



Lichtbild Nr.: 9
Klimakondensator ge-
staucht, eingedrückt,
geknickt



Lichtbild Nr.: 10
Stoßfänger vorne
rechts angebrochen,
eingerissen

Sachverständigen- und Ingenieurbüro

BVSK / eurotax-SCHWACKE-expert / GTÜ / UNION

Fahrzeugbewertung-Nr.: 1099F6H102

Datum: 11.08.2026



Lichtbild Nr.: 11
Stoßfänger hinten
gestaucht, geknickt,
eingerissen



Lichtbild Nr.: 12
Stoßfänger hi. rechts
gestaucht, geknickt,
verschrammt

Sachverständigen- und Ingenieurbüro

BVSK / eurotax-SCHWACKE-expert / GTÜ / UNION

Fahrzeugbewertung-Nr.: 1099F6H102

Datum: 11.08.2026



Lichtbild Nr.: 13
Tür vorne rechts pro-
visorisch instandge-
setzt, lackiert



Lichtbild Nr.: 14
Tür vorne rechts pro-
visorisch instandge-
setzt, lackiert

Sachverständigen- und Ingenieurbüro

BVSK / eurotax-SCHWACKE-expert / GTÜ / UNION

Fahrzeugbewertung-Nr.: 1099F6H102

Datum: 11.08.2026



Lichtbild Nr.: 15
Tür hinten rechts pro-
visorisch instandge-
setzt, lackiert



Lichtbild Nr.: 16
Seitenwand hi.re. pro-
visorisch instandge-
setzt, lackiert