


Sachverständigenbüro für Schäden & Bewertungen

PICHLER SACHVERSTÄNDIGE SV-BÜRO FÜR KFZ-TECHNIK

53881 Euskirchen Annostr.11, Tel : 02251 - 52158 Fax : 02251 - 7119-0 info@svpichler.de

Pichler KFZ-Sachverständige, Annostr. 11, 53881 Euskirchen



Euskirchen, den 06.05.2026

Gutachten

201212-

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betrifft

: **WERTGUTACHTEN**

Amtliches Kennzeichen

: 

Auftrag vom

: 21.04.2026

Besichtigungsdatum / -ort

: 21.04.2026 / 53945 Blankenheim

Anwesend

: Herr Jakobs

Zusammenfassung des Gutachtens

Euskirchen, 06.05.2026

Der Sachverständige

Bankverbindung

Ing-DiBa
BLZ.: 50010517
Kto.: 5420877377

Steuernummer

209/5106/0182

Sachverständigenbüro für Schäden & Bewertungen


PICHLER SACHVERSTÄNDIGE SV-BÜRO FÜR KFZ-TECHNIK

53881 Euskirchen Annostr.11, Tel : 02251 - 52158 Fax : 02251 - 7119-0 info@svpichler.de

Gutachten Nr.: 201212-

Datum: 06.05.2026

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung


Amtliches Kennzeichen : 

Fahrzeugart : PKW

Aufbauart : Coupè

Fabrikat : FORD

Typ / Untertyp : Mustang Fastback / (CZG/S550)

Fahrzeug-Ident-Nummer : 1FA6 


Hubraum / Leistung : 2261 ccm / 227 kW

Motorart : BENZIN

Abgascode : Euro 6

Reifendimension : 255/40 R19

Reifenfabrikat : Continenal / AllSeason

Profiltiefe in (mm) : 

Erstzulassung : 01.07.2016

Laufleistung abgelesen : 42 155 km

Vorschäden : Wildschaden (teilrepariert / Stossfängerverkl.vo.,
Radhausschale demontiert , Restarbeiten notwendig) ,
Motorhaube, Heckklappe, Türe rechts und links erhöhte
Lackschicht

Altschäden : Leichte Lackschäden, Gebrauchsspuren

Sachverständigenbüro für Schäden & Bewertungen

PICHLER SACHVERSTÄNDIGE **SV-BÜRO FÜR KFZ-TECHNIK**

53881 Euskirchen Annostr.11, Tel : 02251 - 52158 Fax : 02251 - 7119-0 info@svpichler.de

Gutachten Nr.: 201212-

Datum: 06.05.2026

1.Auftrag

Gemäß Auftrag vom 21.04.2026 ist der Marktwert am näher bezeichneten Fahrzeug zu ermitteln.

2.Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 21.04.2026 in  in Anwesenheit von Herrn Gerichtsvollzieher Marco Jakobs.

3.Zustandsbewertung

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem teilzerlegten Zustand. Die Unfallschäden wurden nicht vollständig behoben. Eine lackierte Stossfängerverkleidung lag dem Fahrzeug bei. Der Unfallbericht vom 21.06.2025 über einen Wildschaden konnte bei der Besichtigung eingesehen werden.

Festgestellte Beschädigungen:

Windschutzscheibe Riss
Front Wildschaden
leichte Lackschäden

erhöhte Lackschicht
Motorhaube
Heckklappe
Türe links
Türe rechts

Deutscher Fahrzeugbrief lag vor (Vermerk -Zulassung aufgrund U.S.- amerikanischer Frz.-Papiere)

Serviceunterlagen, Nachweise zur Gesamt KM-Laufleistung lagen dem Unterzeichner nicht vor. Demnach handelt es sich im Gutachten um einen abgelesenen KM-Stand am Fahrzeug.

Fahrzeugschein lag nicht vor (HU nicht bekannt)

Fahrzeugservice ist fällig und ist vor einer Nutzung des Fahrzeuges durchzuführen.

Die Bremsenanlage ist vor Nutzung des Fahrzeuges zu überprüfen.

Sachverständigenbüro für Schäden & Bewertungen

PICHLER SACHVERSTÄNDIGE **SV-BÜRO FÜR KFZ-TECHNIK**

53881 Euskirchen Annostr.11, Tel : 02251 - 52158 Fax : 02251 - 7119-0 info@svpichler.de

Gutachten Nr.: 201212-

Datum: 06.05.2026

4.Wertschätzung

Den Marktwert schätzen wir zu dem Zeitpunkt der Besichtigung unter Berücksichtigung des technischen und optischen Zustandes, der Marktlage des o.g.Fahrzeugmodells auf

15 000,00 €

Der angegebene Wert beruht unter Berücksichtigung der Marktbeobachtung und Recherchen des Unterzeichners.

Sachverständigenbüro für Schäden & Bewertungen

PICHLER SACHVERSTÄNDIGE **SV-BÜRO FÜR KFZ-TECHNIK**

53881 Euskirchen Annostr.11, Tel : 02251 - 52158 Fax : 02251 - 7119-0 info@svpichler.de

Gutachten Nr.: 201212-

Datum: 06.05.2026

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch, nach besten Wissen und sorgfältiger Prüfung erstellt.

Euskirchen, den 06.05.2026

Der Sachverständige



Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Sachverständigenbüro für Schäden & Bewertungen

PICHLER SACHVERSTÄNDIGE SV-BÜRO FÜR KFZ-TECHNIK

53881 Euskirchen Annostr.11, Tel : 02251 - 52158 Fax : 02251 - 7119-0 info@svpichler.de

Gutachten Nr.: 201212-

Datum: 06.05.2026



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7




Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Bild 14



Bild 15



Bild 16



Bild 17



Bild 18



Bild 19



Bild 20



Bild 21 Windschutzscheibe gerissen



Bild 22



Bild 23



Bild 24