

Sachverständiger: Hauke Heffels

Gutachten Nr.: GGA2022-136

Aktenzeichen:

Sache:

Sichtglas. Zifferblattseitig ist die Lynette mit einem gelochtem Sichtschutz drehbar.

An der Uhr ist ein Lederband mit ebenfalls gefälschtem Markenlogo montiert. Bei dem Uhrwerk handelt es sich um ein automatisches Uhrwerk, aus asiatischer Produktion das allerdings mit „swiss made“ signiert wurde. Das Uhrwerk ist funktionsfähig allerdings der Minutenzeiger ist lose und müsste befestigt werden.

Der Wert der Uhr ist nahezu 0, da es sich um ein gefälschtes Markenprodukt handelt.

Uhr 2:


Bei der vorliegenden Uhr handelt es sich um eine Originale Damenarmbanduhr der Marke LONGINES aus der Schweiz.

Sachverständiger: Hauke Heffels

Gutachten Nr.: GGA2022-136

Aktenzeichen:

Sache:




Damenarmbanduhr in Weißgold mit integriertem Weißgold Milanaise Band und gefassten 22 Brillanten im Gehäuse.

Sachverständiger: Hauke Heffels


Gutachten Nr.: GGA2022-136

Aktenzeichen: [REDACTED]

Sache: [REDACTED]



Gehäusenummer 16 / 293952 – 40935 (innen) 750/000 18 Karat
Weißgold gestempelt



Uhrwerk Handaufzug Caliber 320 Fabrikation LONGINES No.
50343595 mit Schraubenunruhe und Ankerhemmung.

Sachverständiger: Hauke Heffels

Gutachten Nr.: GGA2022-136

Aktenzeichen:

Sache:

Bei der vorliegenden Uhr handelt es sich um ein Original Erzeugnis der Schweizer Uhrenmanufaktur LONGINES. Die Uhr befindet sich in einem funktionsfähigem nahezu unbenutztem Zustand. Uhren dieses Typs werden als Schmuckuhren bezeichnet und wurden entsprechend wenig im Alltag getragen was den fast neuwertigen Zustand erklärt. Die 22 gefassten Brillanten haben eine geschätztes Gesamtgewicht von ca. 0,44 ct Karat (Stein ca 1,7 mm Durchmesser was ca. 0,02 ct entspricht x 22 Stück). Die Steinqualität kann nicht beurteilt werden da die Steine dazu ausgefasst werden müssten, dies ist zum einen nicht zerstörungsfrei möglich zum anderen praxisfremd. In der Regel werden bei Uhrenmanufakturen hochwertige Steine perfekter Güte montiert. Bei der hier vorliegenden Uhr besteht kein Zweifel das die Steine weder erneuert noch die Fassungen verändert wurden, demnach handelt es sich um den Original Besatz der Firma Longines. Die Uhr wurde um das Jahr 1980 produziert.

Uhren dieses Typs und Erhaltung werden um die 3500,00 Euro gehandelt.