



ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE 1303507-5JE8UG18DZR/000


Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	325063140ST
Auftrag vom	17.06.2025
Fahrzeughalter	[REDACTED]
Sachverständiger	[REDACTED]
Besichtigungsdatum	17.06.2025

FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Wertminderung (netto) 8.150,00 EUR



BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **20.06.2025** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:

Reparaturen sind nicht erforderlich, bzw. nicht berücksichtigt.

Händlerverkaufswert inkl. MwSt.

2.450,00 EUR

Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 20.06.2025

Delmenhorst, den 23.06.2025

Anhang:

12 Seiten

Fahrzeugbeschreibung

Zustandsbericht / Fotos

Bankverbindung:

Bank:



USt-IdNr: DE235954635

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw
Fabrikat	Opel
Typ	GT-A-L
Fahrzeug-Ident-Nummer	773096393
Amtliches Kennzeichen	OHNE
Anzahl Achsen	2
Anzahl Halter	unbekannt
Laufleistung abgelesen	48.131 km
Farbe	gelb

BEREIFUNG

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Michelin	165 R13
2	Michelin	165 R13

Profiltiefe in mm

links	rechts
6	6
6	6

SERIENAUSSTATTUNG

Automatikgetriebe, Chromstoßstangen, Doppelrohrauspuff, Holzlenkrad, Klappscheinwerfer, Ledersitze, Stahlfelgen 13, US-Fahrzeug

PRÜFBERICHT

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung	
Allgemeinzustand				
Allgemein				
Dokumentation				
Fahrzeugbrief			fehlt	
Fahrzeugschlüssel			fehlen	
Karosserie außen				
Motorraum				
Bereifung				
Innenraum				
Armaturenbrett / Tacho				
Automatikgetriebe				
Fahrzeug innen				
Innenraum allgemein			Sitze aufgerissen, tw. ausgebaut, Innenhimmel gerissen, Radio fehlt	
Prüfungen				
Seitenansicht				
Motor			Motorlauf nicht geprüft, augenscheinlich komplett	
Bremsanlage			Standschäden	
Abgasanlage			Korrosion	
Bemerkungen			Fahrzeug weist deutliche Standschäden auf und ist restaurationswürdig, insbesondere an der Bremsanlage Standschäden, Reifen überaltert, Innenraum mit Schimmelspuren, Sitze gerissen, teilweise Teile ausgebaut, Frontpartie teilzerlegt, Unterboden und Fahrzeugkarosserie Korrosionsschäden, Motorlauf nicht geprüft, Getriebe nicht geprüft, Batterie fehlt, Fahrzeugpapiere und Schlüssel fehlen, weiterer Reparaturbedarf ist erforderlich	
Sonstiges				
Diagonale				
Wertminderung (netto)			EUR	8.150,00



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Motorraum



Bild: Motorraum



Bild: Bereifung



Bild: Bereifung



Bild: Innenraum



Bild: Innenraum



Bild: Innenraum



Bild: Armaturenbrett / Tacho



Bild: Armaturenbrett / Tacho



Bild: Armaturenbrett / Tacho



Bild: Automatikgetriebe



Bild: Seitenansicht



Bild: Seitenansicht



Bild: Diagonale



Bild: Diagonale