Artikel ID: **#194440** -
Jaguar S-Type

Artikelbeschreibung:

Marke / Typ: Jaguar S-Type
Erstzulassung: 19.09.2000
Leistung (kW/PS): 175/238
Hubraum (cm^3): 2967
Kilometerstand:
Antriebsart/Kraftstoff: Benzin
Getriebeart: Schaltgetriebe
Fahrbereit: Unbekannt
Schlüssel vorhanden: Ja (1 Schlüssel)
Papiere vorhanden: Ja (Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2)

Das hier angebotene KFZ steht seit einigen Jahren in einer Garage und wird im Wege der Zwangsvollstreckung versteigert.

Leider ist zur Fahrbarkeit sowie zur Unversehrtheit des Motors oder technischer Funktionen keine Information vorhanden.

Kategorie:	Fahrzeuge
Zustand	Zustand: Gebraucht
Startpreis:	500,00 €
Starttermin:	06.03.2025 - 12:00
Endtermin:	21.03.2025 - 18:00
Verkäufer:	Gerichtsvollzieher Pierre Erhard
Aktenzeichen:	
Standort:	69226 Nußloch Baden-Württemberg
Bundesland:	Baden-Württemberg
Land:	Deutschland

Versand- & Zahlungsdetails

Versandart:	Selbstabholung
Internationaler Versand:	
Bezahlung:	Vorkasse durch Banküberweisung

Rechtsform:

Versteigerung nach Zwangsvollstreckungsrecht, § 2 Nr. 1 c) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Keine Gewährleistung, kein Widerrufsrecht (§ 10 Nr. 3 und 4 AGB).

Öffentliche Fragen:

Hi,

wieviele „km“ hat das Fahrzeug?
Wieviele Halter?
Hat das Fahrzeug Roststellen an lackierten Teilen?

Seit wann (wieviele Jahre) ist das Fahrzeug außer Betrieb?
Wann ist die letzte gültige HU abgelaufen?
War das Fahrzeug zuletzt in Deutschland angemeldet?

Wie würden Sie den Allg. Zustand beschreiben? Gut, nicht ganz sooo gut, mäßig, total verrampft, ...

Danke und Gruß

Antwort:
Guten Tag,

das Fahrzeug hat zwei Halter bisher.
Informationen zum genauen Zustand (Rost) sind nicht vorhanden.
Allgemeinzustand ist sehr schlecht.
Das Fahrzeug steht seit mindestens drei Jahren.
Kilometerangaben sind nicht bekannt.
Das KFZ war in Deuschland angemeldet.
Wann die letzte HU stattgefunden hat ist ebenfalls nicht bekannt.

Hallo, besteht die Möglichkeit das man sich das Fahrzeug anschauen kann?
Mit freundlichen Grüßen

Antwort:
Es besteht leider keine Möglichkeit der Begutachtung vor Auktionsende.

Bildergalerie zur Auktion:

Bildbeschreibung: Front

Bildbeschreibung: Innenraum

Bildbeschreibung: Seitenscheibe defekt