Artikel ID: **#205486** -
Volkswagen T-Cross mit Unfallschaden

Artikelbeschreibung:

Marke / Typ: Volkswagen T-Cross
Erstzulassung: 27.08.2024
Leistung (kW/PS): 70 kW
Hubraum (cm^3): 999
Kilometerstand: 3019
Antriebsart/Kraftstoff: Benzin
Getriebeart: Schaltgetriebe
Fahrbereit: Ja
Schlüssel vorhanden: Ja (2 Schlüssel)
Papiere vorhanden: Ja (Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2)

Sie bieten auf einen gebrauchten PKW der Marke Volkswagen T-Cross mit Frontunfallschaden. Nähere Angaben sind dem Gutachten sowie den Artikelfotos (weitere Fotos im Gutachten) zu entnehmen.

Das Fahrzeug wird in dem Zustand versteigert, in dem es sich befindet. Für Güte, Beschaffenheit, Funktionsfähigkeit wird keine Gewähr übernommen. Fahrbereitschaft kann nicht gewährleistet werden. Die Batterieleistung ist durch die Standzeit (6 Monate) schwach.

Beim Abholen/Verladen wird keine Unterstützung geleistet. Für die Beladung und die Befestigung des Kfz ist selbst Sorge zu tragen. Die Abholung hat auf eigene Kosten und Gefahr zu erfolgen.

Eine vorherige Besichtigung ist nicht möglich!

Kategorie:	Fahrzeuge
Zustand	Zustand: Gebraucht
PDF-Datei:	Ja, 1 Dokument: Gutachten VW T-Cross
Startpreis:	5.750,00 €
Starttermin:	29.01.2026 - 09:40 Uhr
Endtermin:	27.02.2026 - 10:00 Uhr
Höchstgebot:	17.100,00 €
Verkäufer:	Staatsanwaltschaft Leipzig
Aktenzeichen:	StALeipzig 4/26 /0614099
Standort:	04275 Leipzig Sachsen
Bundesland:	Sachsen
Land:	Deutschland

Versand- & Zahlungsdetails

Versandart:	Selbstabholung
Bezahlung:	Vorkasse durch Banküberweisung

Rechtsform:

Versteigerung nach privatem Recht (unanbringliche, eingezogene und Fundsachen), § 2 Nr. 1 b) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Gewährleistung gemäß § 12 Nr. 6 AGB, kein Widerrufsrecht gemäß § 12 Nr. 7 c) oder d) AGB.

Bildergalerie zur Auktion:



Bildbeschreibung: VW T-Cross start




Bildbeschreibung: VW T-Cross Tacho



Bildbeschreibung: VW T-Cross Fahrerseite



Bildbeschreibung: VW T-Cross Front




Bildbeschreibung: VW T-Cross Heck



Bildbeschreibung: VW T-Cross Innenrraum



Bildbeschreibung: VW T-Cross Motorraum



Bildbeschreibung: VW T-Cross Unfallschaden



Bildbeschreibung: VW T-Cross Unfallschaden 2