Artikel ID: **#205993** -
Audi A3 Sportback 1.2 mit Heckschaden

Artikelbeschreibung:

Marke / Typ: Audi A3 Sportback
Erstzulassung: 15.03.2013
Leistung (kW/PS): 77 kW
Hubraum (cm^3): 1197
Kilometerstand: 126048
Antriebsart/Kraftstoff: Benzin
Getriebeart: Schaltgetriebe
Fahrbereit: Ja
Schlüssel vorhanden: Ja (1 Schlüssel)
Papiere vorhanden: Ja (nur Zulassungsbescheinigung Teil 1)

Sie bieten auf einen gebrauchten PKW der Marke Audi mit Heckschaden. Nähere Angaben sind dem Gutachten sowie den Artikelfotos (weitere Fotos im Gutachten) zu entnehmen.

Das Fahrzeug wird in dem Zustand versteigert, in dem es sich befindet. Für Güte, Beschaffenheit, Funktionsfähigkeit wird keine Gewähr übernommen. Fahrbereitschaft kann nicht gewährleistet werden. Die Batterieleistung ist durch die Standzeit (9 Monate) schwach.

Beim Abholen/Verladen wird keine Unterstützung geleistet. Für die Beladung und die Befestigung des Kfz ist selbst Sorge zu tragen. Die Abholung hat auf eigene Kosten und Gefahr zu erfolgen.

Eine vorherige Besichtigung ist nicht möglich!

Kategorie:	Fahrzeuge
Zustand	Zustand: Gebraucht
PDF-Datei:	Ja, 1 Dokument: Gutachten Audi A3
Startpreis:	900,00 €
Starttermin:	18.02.2026 - 16:50 Uhr
Endtermin:	05.03.2026 - 14:00 Uhr
Höchstgebot:	5.188,00 €
Verkäufer:	Staatsanwaltschaft Leipzig
Aktenzeichen:	StALeipzig 6/26 /0614099
Standort:	Leipzig Sachsen
Bundesland:	Sachsen
Land:	Deutschland

Versand- & Zahlungsdetails

Versandart:	Selbstabholung
Bezahlung:	Vorkasse durch Banküberweisung

Rechtsform:

Versteigerung nach privatem Recht (unanbringliche, eingezogene und Fundsachen), § 2 Nr. 1 b) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Gewährleistung gemäß § 12 Nr. 6 AGB, kein Widerrufsrecht gemäß § 12 Nr. 7 c) oder d) AGB.

Öffentliche Fragen:

Hallo, kann man das Auto anmelden? Weil in der Beschreibung angegeben ist, dass der Fahrzeugbrief nicht da bei ist?

Antwort:
Grundsätzlich ist ein Anmeldung möglich. Hier ist es abhängig von der Zulassungsstelle, welche Voraussetzungen diese fordert. Es ist ggf. ein Aufbietungsverfahren notwendig.

Bildergalerie zur Auktion:



Bildbeschreibung: Startbild Auto von vorn



Bildbeschreibung: Seitenansicht Fahrerseite




Bildbeschreibung: Seitenansicht Beifahrerseite



Bildbeschreibung: Heckschaden



Bildbeschreibung: Heckansicht



Bildbeschreibung: Innenraum hinten



Bildbeschreibung: Innenraum vorn



Bildbeschreibung: Mittelkonsole



Bildbeschreibung: Kofferraum