Artikel ID: **#213611** -
Elektroroller Xiami

Aktualisierungspflicht:	Der Bieter muss dem Ausschluss der gesetzlichen Aktualisierungspflicht zustimmen.

Artikelbeschreibung:

Marke / Typ: mi
Erstzulassung:
Leistung (kW/PS): unbekannt
Hubraum (cm^3): unbekannt
Kilometerstand: unbekannt
Antriebsart/Kraftstoff: Elektro
Getriebeart: unbekannt
Fahrbereit: Unbekannt
Schlüssel vorhanden: Nein
Papiere vorhanden: Nein

Angeboten wird:

ein **Elektroroller 1S der Marke " Xiami"**.

Der Roller weist deutliche Gebrauchsspuren und Verschmutzungen auf. Ein Ladegerät sowie Papiere sind nicht vorhanden. Der Roller lässt sich nicht starten. Daher kann keine Aussage zur Funktionstüchtigkeit getroffen werden. Es fehlen an beiden Hinterrädern seitlich die Reflektoren, so eine Verkehrstüchtigkeit auf Kosten des Erstehers/ der Ersteherin herzustellen ist.

Der Gegenstand wird in dem Zustand versteigert, in dem er sich zum Zeitpunkt der Versteigerung befindet. Für Güte, Beschaffenheit, Funktionsfähigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewährleistung übernommen.

Es besteht die Möglichkeit den Roller vorab zu besichtigen. Den Termin können Sie telefonisch mit Frau Averbeck (Telefonnummer: 0521-549-2061) vereinbaren.

Ein Versand des Rollers ist nicht möglich. Nach Auktionsende hat eine zeitnahe Abholung bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld zu erfolgen.

Kategorie:	Fahrzeuge
Zustand	Zustand: Gebraucht
Startpreis:	120,00 €
Starttermin:	22.09.2026 - 09:00 Uhr
Endtermin:	07.10.2026 - 14:00 Uhr
Verkäufer:	Staatsanwaltschaft Bielefeld
Aktenzeichen:	StaBI- 4182 - 711 - 4182
Standort:	Staatsanwaltschaft Bielefeld
Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Land:	Deutschland

Versand- & Zahlungsdetails

Versandart:	Selbstabholung

Bezahlung: Vorkasse durch Banküberweisung

Rechtsform:

Versteigerung nach privatem Recht (unanbringliche, eingezogene und Fundsachen), § 2 Nr. 1 b) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Gewährleistung gemäß § 12 Nr. 6 AGB, kein Widerrufsrecht gemäß § 12 Nr. 7 c) oder d) AGB.

Bildergalerie zur Auktion:




Bildbeschreibung: Seitansicht



Bildbeschreibung: Lenker



Bildbeschreibung: Vorderreifen



Bildbeschreibung: Hinterreifen



Bildbeschreibung: Vorderansicht



Bildbeschreibung: Rückansicht