Artikel ID: **#216763** -
Mercedes Vito 109CDi

Artikelbeschreibung:

Diese Auktion wird nur für Gewerbetreibende angeboten, die Gewährleistung entfällt für diese Auktion!

**Diese Auktion wird nur für Gewerbetreibende angeboten,
die Gewährleistung entfällt für diese Auktion!**

Marke / Typ: Mercedes Vito 109 CDi
Erstzulassung: 30.06.2010
Leistung (kW/PS): 95
Hubraum (cm^3): 2148
Kilometerstand: 302.106
Antriebsart/Kraftstoff: Diesel
Getriebeart: Schaltgetriebe
Fahrbereit: Unbekannt
Schlüssel vorhanden: Ja (1 Schlüssel)
Papiere vorhanden: Nein

Zustand: Gebraucht

Marke / Typ: Mercedes Vito
Erstzulassung: 30.06.2010
Leistung (kW/PS): 95 PS
Hubraum (cm^3): 2,2 Liter
Kilometerstand:302.106 Km
Antriebsart/Kraftstoff: Diesel
Getriebeart: Schaltgetriebe
Fahrbereit: Unbekannt
Schlüssel vorhanden: Ein Funkschlüssel
Papiere vorhanden: Nein

Es handelt sich um einen Mercedes Vito Lieferwagen mit 3 Sitzplätzen und Handschaltung.

Der Zustand des Motors ist nicht bekannt. Das Fahrzeug hat hinten rechts einen Schaden.

Es liegen keine Bescheinigungen vor.

Das Fahrzeug muss nach Ersteigerung innerhalb von 10 Tagen bezahlt und abgeholt werden.

Die Abholung kann Montag bis Donnerstag nach Terminabsprache erfolgen.

Hinweis:

Bei Nichteinhaltung der Zahlungs-/Abholfrist, werden ab dem 11. Tag Standgebühren in Höhe von 10,- Euro pro Tag berechnet.

Kategorie:	Fahrzeuge
Zustand	Zustand: Gebraucht

Startpreis:	2.000,00 €
Starttermin:	24.11.2026 - 20:00 Uhr
Endtermin:	04.12.2026 - 20:00 Uhr
Verkäufer:	Vollziehungsbeamter M. Weidenbach
Aktenzeichen:	
Standort:	51643 Gummersbach Nordrhein-Westfalen
Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Land:	Deutschland

Versand- & Zahlungsdetails

Versandart:	Selbstabholung
Bezahlung:	Vorkasse durch Banküberweisung

Rechtsform:

Versteigerung nach privatem Recht ausschließlich für gewerbetreibende Käufer (ausgesonderte, unanbringliche und Fundsachen), § 2 Nr. 1 b) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Keine Gewährleistung (§ 13 AGB), kein Widerrufsrecht.

Bildergalerie zur Auktion:



Bildbeschreibung: Tacho



Bildbeschreibung: Fahrerseite



Bildbeschreibung: Vorne links



Bildbeschreibung: Vorne rechts



Bildbeschreibung: Hinten



Bildbeschreibung: Schaden hinten rechts



Bildbeschreibung: Seite rechts



Bildbeschreibung: Vorne