



Ing.-Büro Förtig GbR • Am Sägewerk 1 • 63773 Goldbach

D. Gabriel
Gerichtsvollzieher
Lohmühlstr. 13
63741 Aschaffenburg

VERKEHRUNFALLANALYSEN

UNFALLVERSUCHE

EDV-SIMULATIONEN

UNTERSUCHUNGEN ZUR
- SCHADENKOMPATIBILITÄT
- SCHADENPLAUSIBILITÄT

KFZ-SCHADENSUTACHTEN

FAHRZEUGBEWERTUNGEN

BEWEISSICHERUNGEN

KFZ-TECHNISCHE BERATUNGEN

Zwangsvollstreckungssache

Aktenzeichen 9 DR 948/18

Goldbach, 07.05.2019 / co

FAHRZEUGBEWERTUNG

NR. AGMF-9425

1 Auftrag

Am 12.04.2019 wurde durch Herrn Gerichtsvollzieher Gabriel der Auftrag erteilt, den Verkehrswert des nachfolgend näher beschriebenen Fahrzeuges zu ermitteln.

2 Maßnahmen

Die Besichtigung und Teiluntersuchung des Fahrzeuges erfolgte am 18.04.2019, ab 13:18 Uhr, auf dem Anwesen [REDACTED] 63867 Johannesburg. An diesem Termin waren [REDACTED] und Herr Gabriel anwesend.

3 Unterlagen

Zur Begutachtung standen

- eine ZEVIS-Abfrage vom 26.03.2019 zum gegenständlichen Fahrzeug,
- ein Haftpflichtgutachten der K&W Kfz.-Sachverständige vom 11.05.2009 in Kopie und

Ing.-Büro Förtig GbR
Am Sägewerk 1
63773 Goldbach

Telefon: 06021 / 58 90-0
Telefax: 06021 / 58 90-90
E-Mail: info@foertig.de
Internet: www.foertig.de

HypoVereinsbank
Steuer-Nr.:
USt-IdNr.:

BLZ 795 200 70
BIC HYVEDEMM407
204/159/16001
DE266919157

Konto-Nr. 382 043 2311
IBAN DE07795200703820432311
Erfüllungsort: Goldbach
Gerichtsstand: Aschaffenburg



- die Zulassungsbescheinigung Teil I im Original zur Verfügung.

Der Fahrzeugschlüssel und die Zulassungsbescheinigung Teil II waren nicht vorhanden und können nach vorliegenden Informationen auch nicht beschafft werden.

4 Besichtigungsbedingungen

Die Bedingungen zur Besichtigung und Bewertung des Fahrzeuges müssen als völlig unzureichend bezeichnet werden. Das Fahrzeug war in einer Garage abgestellt, aufgrund einer Vielzahl von dort gelagerten Gegenständen und Kartons nur schwer zugänglich (Bilder 1 und 2), sodass eine eingehende Besichtigung des Fahrzeuges und Untersuchung nicht realisierbar war.



Bild 1 Übersicht Garage



Bild 2 wie Bild 1



Bild 3 wie Bild 1



Bild 4 wie Bild 1

Eine Inaugenscheinnahme des Unterbodens sowie Motor und Kofferraum waren nicht möglich. Der Stand des Wegstreckenzählers konnte nicht abgelesen werden, da die Bordnetzspannung unzureichend war. Ein Motorprobelauf und eine Probefahrt waren mangels vorhandener Fahrzeugschlüssel gleichfalls nicht möglich.



5 Fahrzeugdaten

Die nachfolgenden Fahrzeugdaten ergaben sich aus den zuvor benannten Unterlagen wie folgt:

EG-Fahrzeugklasse / Aufbau:	M1 ¹ / Kabrio-Limousine
Hersteller / Typ:	Ferrari / F430 Spider
KBA Schlüssel:	4019 AAC
letztes amtl. Kennzeichen:	[REDACTED]
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	[REDACTED]
Hubraum [cm³] / Leistung [kW]:	4308 / 357
Erstzulassung:	26.06.2007
Außerbetriebsetzung:	07.07.2014
Länge / Breite / Höhe [mm]:	4512 / 1923 / 1234
Bereifung:	vorn 225/35 ZR 19 84Y hinten 285/35 ZR 19 99Y
Anzahl der Halter:	4
Schadstoffklasse:	Euro 4

6 Fahrzeugzustand

Die folgenden Aufnahmen (Bilder 5 bis 16) vermitteln den unter Berücksichtigung der Besichtigungsbedingungen erkennbaren Zustand des Fahrzeuges.



Bild 5 Übersicht Fahrzeug von hinten links

¹ Fahrzeug zur Personenbeförderung mit höchstens acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz



Bild 6 Fahrzeug vorn rechts



Bild 7 Fahrzeugfront rechts



Bild 8 Fahrzeugflanke links



Bild 9 Fahrzeugflanke rechts



Bild 10 Fahrzeugheck links



Bild 11 Fahrzeugdach/Verdeck



Bild 12 Felge hinten rechts



Bild 13 Innenraum links



Bild 14 Innenraum rechts



Bild 15 Armaturentafel links



Bild 16 Armaturentafel rechts

Die Messwerte stichprobenartig durchgeführter Schichtdickenmessungen der Außenlackierung sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Karosserieteil	Messwerte [μm]	
	links	rechts
Vorderkotflügel	182... 193	166... 197
Tür	205... 265	nicht gemessen
Seitenteil	189... 232	180... 204
Haube vorn	108... 185	
Haube hinten	134... 168	

7 Fahrzeugwert

Eine belastbare Bewertung ist unter Berücksichtigung der vorstehend beschriebenen Besichtigungsbedingungen in üblicher Weise auf Basis einer Marktrecherche zu Angebotspreisen vergleichbarer Fahrzeuge nicht möglich. Daher wurde das Fahrzeug unter Angabe fahrzeugspezifischer Werte, Schilderung der Besichtigungsbedingungen, des nicht bekannten Standes des Wegstreckenzählers und fehlender Fahrzeugschlüssel sowie der Zulassungsbescheinigung Teil II in folgenden Börsen zum Verkauf angeboten:



- Autoonline Gebrauchtwagenbörse
- Autoonline Restwertbörse
- Cartv Restwertbörse

Die jeweiligen Gebotsübersichten der zuvor benannten Börsen werden dieser Fahrzeugbewertung als Anlagen beigelegt.

Das erhaltene Maximalgebot, gültig bis 17.05.2019, aus den oben genannten Börsen führt zu einem derzeitigen

Verkehrswert in Höhe von 70.990 EUR.

Aus sachverständiger Sicht ist das Maximalgebot unter Berücksichtigung der bestehenden Unwägbarkeiten zum technischen Zustand des Fahrzeuges und der fehlenden Schlüssel nachvollziehbar und plausibel.

8 Informationen nach der Datenschutzgrundverordnung

Im Rahmen dieses Verfahrens wurden ausschließlich die zur Erfüllung des Auftrages erforderlichen Informationen und personenbezogenen Daten erhoben und nur zur Erstellung dieses Gutachtens verwendet. Diese Daten und sämtliche zur Gutachten-erstellung zur Verfügung gestellten relevanten Unterlagen werden, entsprechend der Sachverständigenordnung der IHK, auf hiesiger EDV-Anlage über einen Zeitraum von 10 Jahren gespeichert und anschließend gelöscht. Auf die Hinweise zum Datenschutz in justiziellen Verfahren wird Bezug genommen, beispielsweise über

https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/aschaffenburg/info_service_1.php

9 Schlussbemerkungen

Aus haftungs- und urheberrechtlichen Gründen erfolgt der Hinweis, dass diese Fahrzeugbewertung ausschließlich für das o. a. Verfahren bestimmt ist. Die darüber hinausgehende Weitergabe des Gutachtens, eine Vervielfältigung oder Verwendung in einem anderen Verfahren, auch auszugsweise, bedarf der Zustimmung des Ing.-Büros Förtig und Beachtung der DS-GVO. Die Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch sowie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und ist mit der aus organisatorischen Gründen elektronisch eingefügten Unterschrift gültig.

Der Sachverständige



Dipl.-Ing. Anton Förtig
öffentlich bestellt und vereidigt
für die Fachgebiete
- Straßenverkehrsunfälle
- Kraftfahrzeugschäden
- Kraftfahrzeugbewertung

Kaufangebot

Bitte unterschrieben an AUTOonline unter (0 21 31) 71 80 154 faxen.

Hinweis an den Fahrzeughalter / Anbieter

Nach Ablauf der Gebotsfrist lagen für dieses Fahrzeug 24 Gebote vor. Nachfolgend ist das höchste Gebot aufgeführt. Alle Gebote

- verstehen sich als verbindliche Kaufangebote gegenüber dem Eigentümer/Rechnungsempfänger

- beinhalten die kostenlose Abholung des Kraftfahrzeugs gegen Barzahlung / Überweisung.

Hinweis zur Gültigkeit von Geboten

Der Bieter ist bis zum 17.05.2019 an sein Gebot gebunden.

AUTOonline bietet Ihnen im Namen von und in Vollmacht des Höchstbieters folgendes Höchstgebot an:



Objekt-Nr.:	1201904308 009776
Hersteller:	FERRARI
Modell:	F 131
Leistung:	357 kW
Laufleistung:	0 km
Standort:	D 63867
Ansprechpartner:	
Farbe:	grau
EZlt. Fzg.-Schein:	06.2007
Referenznr.:	AGMF-9425-W1

70.990 EUR (MwSt. nicht ausweisbar)

Einsteller

Firma Ing.-Büro Förtig GbR

Straße Am Sägewerk 1

PLZ, Ort D 63773 Goldbach

Eigentümer/Rechnungsempfänger (falls abweichend vom Einsteller bitte ausfüllen)

Firma _____

Ansprechpartner _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Hiermit nehmen wir das oben genannte Kaufangebot gemäß Ihren AGB verbindlich an und bitten um die Bereitstellung der Käuferdetails und Berechnung der vereinbarten Verkaufsgebühr.

Ort / Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift des Eigentümers/Rechnungsempfänger