



KOMPETENZZENTRUM LANGEN

KFZ-Sachverständiger Michael Pollack-Weinandy

Driftweg 14 | 27607 Geestland | Gegenüber dem Rathaus
Telefon 04743 - 1010 | Fax 04743 - 8584 | Mobil 0172 - 91 84 555
vertrieb@pollack-kfz.de | www.pollack-kfz.de

[Kompetenzzentrum Langen - Driftweg 14 - 27607 Geestland](#)

Frau
Obergerichtsvollzieherin
Simone Lutter
Grasweg 1
D-27607 Geestland OT Sievern

Gutachten-Nr. KZL0152026

W E R T E R M I T T L U N G

Betreff	: Fahrzeugbewertung
Anspruchsteller	: Frau Obergerichtsvollzieherin Simone Lutter Grasweg 1, D-27607 Geestland OT Sievern
Amtliches Kennzeichen	: CUX- [REDACTED]
Auftrag vom	: 10.02.2026
Besichtigt durch	: SV Pollack-Weinandy

Langen, den 20.02.2026

Der Sachverständige

M. Pollack-Weinandy
Sachverständiger
KFZ-Bewertungen
Schadengutachten
Unfallaufnahme
27607 Geestland



Fahrzeugbewertung-Gutachten KZL0152026

Datum: 20.02.2026

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	: CUX- [REDACTED]
Fahrzeugart	: PKW
Aufbauart	: Kombi, 5-türig
Fabrikat	: CITROEN
Typ / Untertyp	: Berlingo Pkw / Berlingo Multispace e-HDi 90 FAP EGS6
Start Stop Selection	
Fahrzeug-Ident-Nummer	: VF77J9HP8EJ [REDACTED]
KBA-Nummer	: 3001ANB
Hubraum / Leistung	: 1560 ccm / 68 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Diesel Kat / 4-Zylinder / Reihe
Abgascode	: EU5
Plätze	: 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	: 1624 kg / 2070 kg / 446 kg
Länge / Breite / Höhe	: 4380 mm / 1810 mm / 1801 mm
Reifendimension	: 205/65 R 15 V
Reifenfabrikat	: Good Year
Reifenart	: Allwetter-Reifen, Original

←

4.0	5.0
4.0	5.0

Profiltiefe in (mm)

Reifenzustand	: verkehrssicher
Anzahl der Achsen	: 2
Radstand	: 2728 mm
Baujahr / Erstzulassung	: 2014 / 23.01.2014
Letzte Zulassung	: 08.04.2021
Anzahl der Vorbesitzer	: 1
Nächste HU / AU	: 05.2025 / 05.2025
Laufleistung abgelesen	: 117259 km
Farbe	: TYPE HABILLAGE EXTERIEUR PLA
Lackart	: Uni

Serienausstattung:

Ablagefächer; ABS mit EBV; Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite; Airbag: Kopfairbags, links und rechts außen für die erste und zweite Reihe; Airbag: Seitenairbags vorne; Armlehne für Fahrer- und Beifahrersitz; Außenspiegel beheizbar und elektrisch anklappbar; Außenspiegel elektrisch einstellbar; Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert; Ausstellfenster in der zweiten Reihe; Automatische Fahrlichteinschaltung; Berganfahrhilfe; Bordcomputer; Bremsassistent; Bremsleuchte, dritte hochgesetzt; Drehzahlmesser; Einparkhilfe, elektronisch; Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR); Fensterheber, elektr. vorn mit Komfortschaltung auf der Fahrerseite; Gepäckabdeckung herausnehmbar; Geschwindigkeitsregler



KOMPETENZZENTRUM LANGEN

KFZ-Sachverständiger Michael Pollack-Weinandy

Driftweg 14 | 27607 Geestland | Gegenüber dem Rathaus
Telefon 04743 - 1010 | Fax 04743 - 8584 | Mobil 0172 - 91 84 555
vertrieb@pollack-kfz.de | www.pollack-kfz.de

Fahrzeugbewertung-Gutachten KZL0152026

Datum: 20.02.2026

und -begrenzer; Getriebe: automatisiertes 6-Gang Schaltgetriebe (EGS6); Grundausrüstung "Berlingo Multispace"; Heckklappe einteilig; Heckscheibenwischer; Heizbare Heckscheibe; ISOFIX-Kindersitzbefestigung für die äußeren Sitzplätze der 2. Sitzreihe; Kindersicherung mechanisch für die Schiebetür(en) hinten; Klimaanlage; Kopfstützen (2) vorn höhenverstellbar; Kopfstützen (3) hinten, versenkbar; Lackierung: Uni; LED-Tagfahrlicht; Lenkrad höhen- und reichweitenverstellbar; Lenkrad, teillederbezogen; Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht; Partikelfilter (FAP); Polster: Stoff; Räder: Reifenreparaturkit mit Pannenspray; Räder: Stahlfelgen 15" mit Radzierkappen "Airflow"; Radio CD/MP3 mit RDS; Regensensor für Scheibenwischer; Rücksitzbank 1/3 zu 2/3 geteilt umklappbar; Servolenkung; Sitze: Beifahrersitzlehne komplett nach vorne klappbar; Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar; Sitze: Fahrersitz und Beifahrersitz verstellbar; Sonnenblenden, links und rechts mit Make-up-Spiegel; Start&Stop- Automatik; Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert; Türen: Seitliche Schiebetür links und rechts; Verzurrösen im Kofferraum zur Ladungssicherung; Zentralverriegelung mit Hochfrequenz-Fernbedienung

Sonderausstattung:

Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Connecting-Box

Vorschäden

: nicht bekannt,

Altschäden

: Unrep. Seitenschaden hinten rechts,
Reifen hinten rechts platt,
Dach verbeult,
Diverse Kratzer rundum,
Beule Schweller rechts,
Stoßfänger hinten rechts gebrochen,
Lackschaden Plastik unterhalb Scheinwerfer links &
gebrochen,
HU/AU abgelaufen

Bemerkungen

: Dachträger,



KOMPETENZZENTRUM LANGEN

KFZ-Sachverständiger Michael Pollack-Weinandy

Driftweg 14 | 27607 Geestland | Gegenüber dem Rathaus
Telefon 04743 - 1010 | Fax 04743 - 8584 | Mobil 0172 - 91 84 555
vertrieb@pollack-kfz.de | www.pollack-kfz.de

Fahrzeugbewertung-Gutachten KZL0152026

Datum: 20.02.2026

Notwendige Reparaturen

Lackschäden ca. € 3.200,00

- Tür hinten rechts
- Seitenwand hinten rechts
- Schweller rechts
- Dach
- Diverse Kratzer rundum
- Stoßfänger hinte
- Kühlergrill

Erstzteile ca. € 1.175,00

- Stoßfänger hinten
- Reifen hinten rechts
- Grill
- Schlüssel mit Programmierung

Reinigung ca. € 300,00

- Innen & Außenreinigung
- Aufkleber entfernen

Arbeitsaufwand ca. € 989,00

- Ersatzteile ab- & anbauen
- Diverse Instandsetzungen

Haupt- & Abgasuntersuchung ca. € 200,00

- HU/AU erneuern
- ggf. zuzüglich anfallende HU-Arbeiten/Mängel

Wert des Fahrzeuges im jetzigen Zustand € 2.036,00

Fahrzeugwert	€ 7.900,00
Notwendige Reparaturen	- € 5.864,00
Jetziger Wert	€ 2.036,00



KOMPETENZZENTRUM LANGEN

KFZ-Sachverständiger Michael Pollack-Weinandy

Driftweg 14 | 27607 Geestland | Gegenüber dem Rathaus
Telefon 04743 - 1010 | Fax 04743 - 8584 | Mobil 0172 - 91 84 555
vertrieb@pollack-kfz.de | www.pollack-kfz.de

Fahrzeugbewertung-Gutachten KZL0152026

Datum: 20.02.2026



Schlußbemerkung

Das vorliegende Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und dient nur zum Zwecke der zivilrechtlichen Schadenregulierung unter Beachtung von § 410 ZPO u. § 29 StVO.

Geestland OT Langen, den 20.02.2026

Der Sachverständige



KOMPETENZZENTRUM LANGEN

KFZ-Sachverständiger Michael Pollack-Weinandy

Driftweg 14 | 27607 Geestland | Gegenüber dem Rathaus
Telefon 04743 - 1010 | Fax 04743 - 8584 | Mobil 0172 - 91 84 555
vertrieb@pollack-kfz.de | www.pollack-kfz.de

Fahrzeugbewertung-Gutachten KZL0152026

Datum: 20.02.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2



KOMPETENZZENTRUM LANGEN

KFZ-Sachverständiger Michael Pollack-Weinandy

Driftweg 14 | 27607 Geestland | Gegenüber dem Rathaus
Telefon 04743 - 1010 | Fax 04743 - 8584 | Mobil 0172 - 91 84 555
vertrieb@pollack-kfz.de | www.pollack-kfz.de

Fahrzeugbewertung-Gutachten KZL0152026

Datum: 20.02.2026



Bild 3



Bild 4



KOMPETENZZENTRUM LANGEN

KFZ-Sachverständiger Michael Pollack-Weinandy

Driftweg 14 | 27607 Geestland | Gegenüber dem Rathaus
Telefon 04743 - 1010 | Fax 04743 - 8584 | Mobil 0172 - 91 84 555
vertrieb@pollack-kfz.de | www.pollack-kfz.de

Fahrzeugbewertung-Gutachten KZL0152026

Datum: 20.02.2026



Bild 5



Bild 6



KOMPETENZZENTRUM LANGEN

KFZ-Sachverständiger Michael Pollack-Weinandy

Driftweg 14 | 27607 Geestland | Gegenüber dem Rathaus
Telefon 04743 - 1010 | Fax 04743 - 8584 | Mobil 0172 - 91 84 555
vertrieb@pollack-kfz.de | www.pollack-kfz.de

Fahrzeugbewertung-Gutachten KZL0152026

Datum: 20.02.2026



Bild 7 Grill vo.li.



KOMPETENZZENTRUM LANGEN

KFZ-Sachverständiger Michael Pollack-Weinandy

Driftweg 14 | 27607 Geestland | Gegenüber dem Rathaus
Telefon 04743 - 1010 | Fax 04743 - 8584 | Mobil 0172 - 91 84 555
vertrieb@pollack-kfz.de | www.pollack-kfz.de

Fahrzeugbewertung-Gutachten KZL0152026

Datum: 20.02.2026



Bild 8 Div. Kratzer Rundum



Bild 9 Stossfänger hi. gebrochen



KOMPETENZZENTRUM LANGEN

KFZ-Sachverständiger Michael Pollack-Weinandy

Driftweg 14 | 27607 Geestland | Gegenüber dem Rathaus
Telefon 04743 - 1010 | Fax 04743 - 8584 | Mobil 0172 - 91 84 555
vertrieb@pollack-kfz.de | www.pollack-kfz.de

Fahrzeugbewertung-Gutachten KZL0152026

Datum: 20.02.2026



Bild 10 Schaden hi.re. , Seitenwand,Tür hi.re.,Schweller,Reifen hi.re.,



Bild 11 Lackschaden Dach re.



KOMPETENZZENTRUM LANGEN

KFZ-Sachverständiger Michael Pollack-Weinandy

Driftweg 14 | 27607 Geestland | Gegenüber dem Rathaus
Telefon 04743 - 1010 | Fax 04743 - 8584 | Mobil 0172 - 91 84 555
vertrieb@pollack-kfz.de | www.pollack-kfz.de

Fahrzeugbewertung-Gutachten KZL0152026

Datum: 20.02.2026




Bild 12 Div. Beulen am Dach



Bild 13



KOMPETENZZENTRUM LANGEN

KFZ-Sachverständiger Michael Pollack-Weinandy

Driftweg 14 | 27607 Geestland | Gegenüber dem Rathaus
Telefon 04743 - 1010 | Fax 04743 - 8584 | Mobil 0172 - 91 84 555
vertrieb@pollack-kfz.de | www.pollack-kfz.de

Fahrzeugbewertung-Gutachten KZL0152026

Datum: 20.02.2026



Bild 14



Bild 15



KOMPETENZZENTRUM LANGEN

KFZ-Sachverständiger Michael Pollack-Weinandy

Driftweg 14 | 27607 Geestland | Gegenüber dem Rathaus
Telefon 04743 - 1010 | Fax 04743 - 8584 | Mobil 0172 - 91 84 555
vertrieb@pollack-kfz.de | www.pollack-kfz.de

Fahrzeugbewertung-Gutachten KZL0152026

Datum: 20.02.2026



Bild 16



KOMPETENZZENTRUM LANGEN

KFZ-Sachverständiger Michael Pollack-Weinandy

Driftweg 14 | 27607 Geestland | Gegenüber dem Rathaus
Telefon 04743 - 1010 | Fax 04743 - 8584 | Mobil 0172 - 91 84 555
vertrieb@pollack-kfz.de | www.pollack-kfz.de

Fahrzeugbewertung-Gutachten KZL0152026

Datum: 20.02.2026



Bild 17



KOMPETENZZENTRUM LANGEN

KFZ-Sachverständiger Michael Pollack-Weinandy

Driftweg 14 | 27607 Geestland | Gegenüber dem Rathaus
Telefon 04743 - 1010 | Fax 04743 - 8584 | Mobil 0172 - 91 84 555
vertrieb@pollack-kfz.de | www.pollack-kfz.de

Fahrzeugbewertung-Gutachten KZL0152026

Datum: 20.02.2026



Bild 18



Bild 19



KOMPETENZZENTRUM LANGEN

KFZ-Sachverständiger Michael Pollack-Weinandy

Driftweg 14 | 27607 Geestland | Gegenüber dem Rathaus
Telefon 04743 - 1010 | Fax 04743 - 8584 | Mobil 0172 - 91 84 555
vertrieb@pollack-kfz.de | www.pollack-kfz.de

Fahrzeugbewertung-Gutachten KZL0152026

Datum: 20.02.2026



Bild 20



Bild 21



KOMPETENZZENTRUM LANGEN

KFZ-Sachverständiger Michael Pollack-Weinandy

Driftweg 14 | 27607 Geestland | Gegenüber dem Rathaus
Telefon 04743 - 1010 | Fax 04743 - 8584 | Mobil 0172 - 91 84 555
vertrieb@pollack-kfz.de | www.pollack-kfz.de

Fahrzeugbewertung-Gutachten KZL0152026

Datum: 20.02.2026



Bild 22

