

DEKRA Automobil GmbH
An der Feuerwache 2, 27570 Bremerhaven

Sven Neth
[REDACTED]

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Bremerhaven
[REDACTED]



Ansprechpartner:
[REDACTED]

Vielen Dank für Ihren Auftrag

Alles für eine sichere Fahrt

Dann am besten gleich zu DEKRA – Ihrem Partner für Sicherheit rund um Ihr Fahrzeug. Auch bei Fahrzeugbewertungen, Schadengutachten, Änderungsabnahmen, Classic Services und Motorrad Services, unsere Experten sind gerne für Sie da.

Wunschtermin online buchen oder ohne Termin direkt zu uns: dekra.de/onlinetermin

Den nächstgelegenen DEKRA Standort finden Sie unter: dekra.de/standorte oder unter der Service-Hotline: 0800 333 333 3



Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.12.2023 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn Neth. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 18.12.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 18.12.2023 um 10:00 Uhr durch Herrn [REDACTED] POLIZEI Bremerhaven, [REDACTED] 27570 Bremerhaven, im Beisein von Herrn [REDACTED]

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Die Identifizierung des Fahrzeuges wurde anhand der Fz.-Ident.-Nr. durchgeführt. Die abgelesene FIN wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fahrzeug-Ident.-Nr

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen	FIN 007739
Tag der Erstzulassung	06 / 2005

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	1K / Golf GTI
HSN / TSN	0603 / 764
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ1KZ6P007739
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	black magic perleffekt (C9Z)
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung / Hubraum	147 kW / 1984 cm ³
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	189.645

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 18 92 H	berlintires / summer uhp	S /O	3 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 H	berlintires / summer uhp	S /O	3 mm
2 links	225 / 40 R 18 92 H	berlintires / summer uhp	S /O	4 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 H	berlintires / summer uhp	S /O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem inkl. Seitenairbags vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel rechts und links, elektrisch einstell- und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Becherhalter 2 vorn und 1 hinten, Bremsleuchte, dritte, Dekoreinlagen: "Alu gebürstet", Drehzahlmesser, Durchlademöglichkeit in der Rücksitzbank, Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) inkl. ABS (Anti-Blockier-System), FOLIERUNG, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber, elektrisch vorn, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 6-Gang DSG, Grundausstattung Golf V Lim., Heckscheibe heizbar, Heckscheiben-Wasch-Wisch-Anlage, Innenleuchte mit Abschaltverzögerung, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaanlage "Climatic", Kopfstützen vorn (aktive), Kopfstützen (3) hinten, Lackierung: metallic, Lenkrad: GTI Sportlenkrad (3-Speichen) in Leder, Lenkrad: Mit Tiptronic-Schaltasten, Lenksäule höhen- und längseinstellbar, Multifunktionsanzeige (MFA), Nebelscheinwerfer, NichtraucherAusführung, Paket: Licht und Sicht, Paket: Winter 1 in Verbindung mit Lederausstattung und Xenon-Licht, Parkpilot, Pollenfilter, Polster: Stoff bei Sportsitzen, Räder: Reifen-Kontrollsystem, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatic-Gurte hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatic-Gurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitz: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Beifahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar, Sitze: GTI-Top-Sportsitze vorn, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Steckdose im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Textilfußmatten, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung blau, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Inspektion nicht nachgewiesen, erneuern; Batterie tiefentladen, erneuern; Standschäden beseitigen, erneuern; Papiere fehlen, erneuern; Kotflügel links Delle, instandsetzen; Himmel abgelöst, erneuern.

Nicht mitbewertete Teile

Das Fahrzeug weist über die beschriebenen notwendigen Reparaturen hinaus der Standzeit entsprechende Mängel auf.
Das Fahrzeug ist foliert.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[REDACTED]

Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Innenraum hinten



Bild 5 : Kombiinstrument



Bild 6 : Motorraum



Bild 7 : Standschäden



Bild 8 : Kotflügel eingedrückt



Bild 9 : Himmelverkleidung abgelöst