Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.12.2023 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn Neth. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 18.12.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 18.12.2023 um 10:30 Uhr durch Herrn [redacted] bei POLIZEI Bremerhaven, [redacted] 27570 Bremerhaven, im Beisein von Herrn [redacted]

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Die Identifizierung des Fahrzeuges wurde anhand der Fz.-Ident.-Nr. durchgeführt. Die abgelesene FIN wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fahrzeug-Ident-Nr

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	FIN 302089
Tag der Erstzulassung	08 / 2010

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	3C / Passat Variant 2.0 TDI DSG BlueMotion Technology Highline
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0603 / AYN
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ3CZBE302089
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	kaschmirbraun metallic
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	125 kW / 1968 cm^3
Felgen	Leichtmetall
Laufleistung geschätzt	250.000 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 50 R 17 93 H	Continental / WinterContact TS 830 P FR	W /O	5 mm
	rechts	205 / 50 R 17 93 H	Continental / WinterContact TS 830 P FR	W /O	5 mm
2	links	205 / 50 R 17 93 H	Continental / WinterContact TS 830 P FR	W /O	7 mm
	rechts	205 / 50 R 17 93 H	Continental / WinterContact TS 830 P FR	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagen Passat, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere, Außenspiegel rechts und links, elektrisch einstell- und separat beheizbar, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Bremsenergierückgewinnung, Bremsleuchte, dritte, Chromleisten an den Seitenfenstern, Dachreling, silber eloxiert, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Durchlademöglichkeit in der Rücksitzbank, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion und Berganfahrassistent, Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) mit Gegenlenkunterstützung, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Fernentriegelung für Gepäckraum, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 6-Gang DSG, Grundausstattung Passat:, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Innenleuchte vorn und hinten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Klimaanlage "Climatronic" mit automatischer Umluftschaltung mittels Luftgütesensor, Komfortstartfunktion "Press & Drive" in der Instrumententafel, Kopfstützen vorn, Kopfstützen (3) hinten, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad (3-Speichen) mit Bedienungsmöglichkeit für Schaltung, Lenksäule höhen- und längseinstellbar, Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, mit Chromleiste, Nichtraucherausführung, Paket: Licht und Sicht, Paket: Winter, Park-Pilot, Radio "RCD 310", 4 x 20 Watt, 8 Lautsprecher, Räder: Entfall Tire Mobility Set, Räder: Leichtmetall (4) "Michigan" 7,5 J x 17, Räder: Reifenkontrollanzeige, Rücksitzbank und -lehne asymetrisch geteilt umklappbar, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 5 Dreipunkt-Automatic-Gurte, Sitz: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitzbezüge in Alcantara/Leder Kombination, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar, Start-Stopp-System, Staub- und Pollenfilter, Steckdose, 12-V, an der Mittelkonsole hinten, Tagfahrlicht, Textilfußmatten, Verzurrösen im Gepäckraum (4), Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Automatische Distanzregelung ACC und Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist", Fernlichtregulierung "Light Assist", Gepäckmanagement-Paket, Lackierung: Metallic, Multimediabuchse MEDIA-IN mit iPod-/iPhone-Adapterkabel, Navigationssystem "RNS 510" mit MP3-Wiedergabefunktion, 4 x 20 Watt, 8 Lautsprecher, Netztrennwand, Paket: Ambientepaket, Paket: Sportpaket Leder "Nappa" für Leichtmetallräder 8 J x 18, Panorama-Ausstell-/Schiebedach, Räder: Winterräder (zusätzlich) Stahl, 6,5 J x 16, Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", Telefon: Mobiltelefonvorbereitung "Premium" in der Mittelarmlehne vorn

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg
Papiere fehlen, erneuern; Inspektion nicht nachgewiesen, erneuern; Batterie tiefentladen, erneuern; Standschäden beseitigen, instandsetzen; Innenraum reinigen,ggf Teile erneuern, instandsetzen; Stossfänger hinten verschrammt, lackieren mit Lackaufbau; Kotflügel links eingedrückt, erneuern.

Nicht mitbewertete Teile

Das Fahrzeug weist über die beschriebenen notwendigen Reparaturen hinaus der Standzeit entsprechende Mängel auf.
Das Fahrzeug war nicht zu Öffnen.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
[redacted]
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bild 1 : Diagonale vorn

Bild 2 : Diagonale hinten

Bild 3 : Innenraum

Bild 4 : Kombiinstrument

Bild 5 : Innenraum verschimmelt

Bild 6 : Stossfänger hinten eingedellt

Bild 7 : Kotflügel links eingedrückt

Bild 8 : Standschäden