



Gutachten-Nr. 1250680

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 19.07.2023

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Louis-Pasteur-Str.13, 97076 Würzburg

Frau
Antje Heusinger
Gerichtsvollzieherin
Martin-Luther-Str. 42
97616 Bad Neustadt

Fahrzeugbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten



Gutachten-Nr. 1250680

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 19.07.2023

Fahrzeugbewertung

Fahrzeughalter

Auftrag vom / durch

03.07.2023 schriftlich
Frau Antje Heusinger Gerichtsvollzieherin
Martin-Luther-Str. 42
97616 Bad Neustadt

Besichtigungsdatum / Ort

11.07.2023 08:25

Anwesend bei Besichtigung



Gutachten-Nr. 1250680

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 19.07.2023

Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugidentnummer	
Fahrzeugart	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. (M1)
Aufbaubeschreibung	Kombilimousine 5-türig (AC)
Fahrzeughersteller	VOLKSWAGEN-VW (0603)
Typ	AU (BKO)
Verkaufsbezeichnung	Golf GTD (BlueMotion Technology) DSG
Antriebsart	Diesel OBD
Emissionsklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I (36W0)
Leistung	135 kW
Hubraum	1968 ccm
Farbe	pure white
Erstzulassung	03.11.2017
Letzte Zulassung	03.07.2021
Nächste HU	Januar 2023
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Leermasse	1.416 kg
Nutzlast	484 kg
zulässige Gesamtmasse	1.900 kg
Sitz- / Stehplätze	5
Laufleistung	101.776 km abgelesen 101.776 km geschätzt
Bemerkung	Umweltplakette grün
Bereifung	
Vorderachse	225/35 ZR19 88Y Michelin Links 5,5 SO Rechts 5,5 SO
Hinterachse	225/35 ZR19 88Y Michelin Links 5,5 SO Rechts 5,5 SO
	Legende: SO = Sommerreifen
Serienausstattung	Modellpflege, Chrom-Paket 2, Winter-Paket, Ausstattung GTD, Nichtraucher-Paket, Einstiegsleisten vorn beleuchtet, Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel konvex, rechts, Außenspiegel lackiert, Außenspiegel asphärisch, links, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Abbiegelicht, Nebelschlussleuchte, Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch, Kennzeichenbeleuchtung LED, Tagfahrlicht LED, Heckscheibenwischer, Dachspoiler, Stoßfänger Sport-Design, lackiert, Frontscheibe Verbundglas getönt, Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay), Einparkhilfe vorn und hinten, Reifenkontroll-Anzeige, Innenausstattung

**Gutachten-Nr. 1250680****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 19.07.2023**

Sonderzubehör	Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth), Business-Paket Premium mit Navigation, Fahrassistenz-Paket Plus,
Ausstattung	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, LM-Felgen 7,5x19 Motor: 2,0 Ltr - 135 kW Getriebe: Automatik / DSG Karosserie: 5-türig
Grundlage Fahrzeugdaten	Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Kopie

**Gutachten-Nr. 1250680****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 19.07.2023****Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Bedingungen zur Untersuchung des Fahrzeuges waren aufgrund der schlechten Zugangs nur bedingt ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf :

Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug befand sich in einem dem Alter und der Laufleistung entsprechend gepflegten Allgemeinzustand.

Wertbeeinflussende Faktoren :

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden :

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich außer alters- und laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren keine unreparierten Vorschäden festgestellt werden.

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt. An folgenden Bauteilen wurde eine erhöhte Lackschichtdicke gemessen: Motorhaube (268µm)

Restwert :

Gemäß den Vorgaben des Auftraggebers soll zusätzlich zur Fahrzeugbewertung eine Restwertermittlung durchgeführt werden. Die komplette Ergebnisübersicht der Restwertabfrage ist dem Gutachten als Anlage beigefügt.



Gutachten-Nr. 1250680

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 19.07.2023

Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Würzburg, den 19.07.2023

Der Sachverständige

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T.Metz', written over a light grey background.



Tobias Metz

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 1250680



Bild 1



Bild 2

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 1250680



Bild 3



Bild 4

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 1250680



Bild 5



Bild 6

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 1250680



Bild 7



Bild 8

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 1250680



Bild 9

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 1250680



Bild 11



Bild 12

Nachlackierung
Motorhaube: 268µm

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 1250680



Bild 13



Bild 14

Korrosion an allen
4 Bremsscheiben

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 1250680




Bild 15

Korrosion im Motorraum




Bild 16

Korrosion im Motorraum

FAHRZEUGBEWERTUNG

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:

AMTLICHES KENNZEICHEN:

ART / AUFBAU:	PKW	/	LIMOUSINE
HERSTELLER:	VW		
TYP:	GOLF VII		
AUSFÜHRUNG:	GOLF GTD (BLUEMOTION TECHNOLOGY) DSG		
FAHRZEUG IDENT NR:			
FARBE:	PURE WHITE (C9A)		
TÜREN:	5		
MOTORART:	DIESEL MIT KATALYSATOR		
HUBRAUM / LEISTUNG:	1.968 CCM	/	135 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE:	4	/	EU6
ERSTE / LETZTE ZULASSUNG:	03.11.2017	/	03.07.2021
NÄCHSTE HU / AU:	01.2023	/	
GESAMTLAUFLEISTUNG:	101.776 KM		ABGELESEN
BEREIFUNG			MILLIMETER
V-ACHSE:	225/35 ZR 19 88Y		5.5 5.5
H-ACHSE:	225/35 ZR 19 88Y		5.5 5.5

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	18.500,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	2.953,78
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	16.150,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	2.578,57

SCHWEINFURT , DEN 19.07.2023

SYSTEM AUDATEX

SERIEN - AUSSTATTUNG

ABLAGE GOLF; AIRBAG FÜR FAHRER UND BEIFAHRE MIT BEIFAHREAIRBAG-DEAKTIVIERUNG INKL. KNIEAIRBAG A. D. FAHRERSEITE; AIRBAG: KOPFAIRBAGSYSTEM FÜR FRONT- UND FONDPASSAGIERE INKL. SEITENAIRBAGS VORN; AUSFÜHRUNG MIT 4 TÜREN; AUßENSPIEGEL RECHTS UND LINKS MIT MEMORYFUNKTION, ELEKTRISCH EINSTELL- UND SEPARAT BEHEIZBAR; AUßENSPIEGELGEHÄUSE UND TÜRGRIFFE IN WAGENFARBE; BREMSLEUCHTE, DRITTE; CHROMEINFASSUNG AM LICHTDREHSCHALTER; DACHHIMMEL SCHWARZ; DEKOREINLAGEN "HONEYCOMBED BLACK"; DEKOREINLAGEN "PIANO BLACK"; DOPPELTON-SIGNALHORN; EINPARKHILFE; ELEKTRONISCHE DIFFERENZIALSPERRE XDS; ELEKTRONISCHE PARKBREMSE INKL. AUTO-HOLD-FUNKTION; ELEKTRONISCHES STABILISIERUNGSPROGRAMM MIT GEGENLENKUNTERSTÜTZUNG; FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH; FENSTERHEBER VORN ELEKTRISCH; GETRIEBE: 7-GANG DSG; HECKSCHEIBE HEIZBAR; HECKSCHEIBENWISCHER MIT INTERVALLSCHALTUNG; HECKSPOILER IN WAGENFARBE; ISOFIX-HALTEÖSEN; KLIMAAANLAGE "AIR CARE CLIMATRONIC"; KOMBI-INSTRUMENT MIT ELEKTRONISCHEM TACHOMETER, KILOMETER- UND TAGESKILOMETERZÄHLER, DREHZAHLMESSER; KOPFSTÜTZEN (3) HINTEN; KOPFSTÜTZEN VORN; KÜHLERGRILL IN WABENSTRUKTUR SCHWARZ LACKIERT MIT LEISTE IN SILBERGRAU/ CHROM UND GTD-SCHRIFTZUG; LED-LESELEUCHTEN VORN (2) UND 2 HINTEN; LED-LEUCHTEN IM FUßRAUM VORN (2); LED-SCHEINWERFER; LACKIERUNG: SONDERFARBE PURE WHITE; LENKRAD: MULTIFUNKTIONS-SPORTLEDERLENKRAD MIT ALU-DEKOR FÜR DSG; LENKSÄULE MIT HÖHEN- UND LÄNGSEINSTELLUNG; MAKE-UP-SPIEGEL IN DEN SONNENBLENDEN, BELEUCHTET; MITTELARMLEHNE VORN MIT ABLAGEBOX UND 2 LUFTAUSSTRÖMERN HINTEN; MULTIFUNKTIONSANZEIGE "PREMIUM" MIT MEHRFARBIGEM DISPLAY; MÜDIGKEITSERKENNUNG; PAKET: WINTER; PEDALE UND FUßSTÜTZE IN EDELSTAHL GEBÜRSTET; PROGRESSIVLENKUNG; RADIO "COMPOSITION COLOUR"; REIFENKONTROLLANZEIGE (PASSIVE); RÄDER: LEICHTMETALL (4) "CURITIBA" 7,5 J X 17; RÄDER: TIRE MOBILITY SET; RÜCKLEUCHTEN, DUNKELROT UND KENNZEICHENBELEUCHTUNG IN LED-TECHNIK; RÜCKSITZBANK UNGETEILT, LEHNE ASYMMETRISCH GETEILT UMKLAPPBAR; RÜCKSITZLEHNE ASYMMETRISCH GETEILT UMKLAPPBAR; SCHALTHEBELKNAUF IN ALU-OPTIK; SERVOLENKUNG; SICHERHEITSGURTE: 3 DREIPUNKT-AUTOMATIK-GURTE HINTEN; SICHERHEITSGURTE: DREIPUNKT-AUTOMATIKSICHERHEITSGURTE VORN MIT HÖHENEINSTELLUNG UND GURTSTRAFFER; SITZBEZÜGE IN STOFF; SITZE: LENDENWIRBELSTÜTZEN VORN; SITZE: TOP-SPORTSITZE VORN; SITZE: VORDERSITZE HÖHENEINSTELLBAR; START-STOPP-SYSTEM; STAUB- UND POLLENFILTER; STECKDOSE 12 VOLT IM GEPÄCKRAUM; STOßFÄNGER VORN UND HINTEN IN SPORTLICHEM DESIGN; TEXTILFUßMATTEN VORN UND HINTEN; UMFELDBOBSCHTUNGSSYSTEM "FRONT ASSIST" MIT CITY-NOTBREMSFUNKTION UND FUßGÄNGERERKENNUNG; VERBANDTASCHE, WARNDREIECK UND WARNWESTE; WARNSUMMER FÜR NICHT AUSGESCHALTETES LICHT; WARNSUMMER UND -LEUCHTE FÜR NICHT ANGELEGTE GURTE VORN; WEGFAHRSPERRE, ELEKTRONISCH; WÄRMESCHUTZVERGLASUNG GRÜN, SEITLICH UND HINTEN, FRONTSCHIEBE IN WÄRMESCHUTZGLAS; ZENTRALVERRIEGELUNG OHNE SAFE-SICHERUNG, MIT FUNKFERNBEDIENUNG UND 2 FUNKKLAPPSCHLÜSSELN;

SONDER - ZUBEHÖR

AUßENSPIEGEL ELEKTRISCH EINSTELL-, ANKLAPP- UND BEHEIZBAR; CAR-NET "GUIDE & INFORM" LAUFZEIT 3 JAHRE; NEBELSCHEINWERFER UND ABBIEGELICHT; RADIOZUBEHÖR: SOUNDSYSTEM "DYNAUDIO EXCITE"; SEITENSCHIEBEN HINTEN UND HECKSCHEIBE ABGEDUNKELT, ZU 65% LICHTABSORBIEREND; SPRACHBEDIENUNG; VERKEHRSZEICHENERKENNUNG IVM. FAHRERASSISTENZ-PAKET PLUS;

SYSTEM AUDATEX

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 225/45 R 17 V
H-ACHSE: 225/45 R 17 V

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 225/35 ZR 19 88YLI: (SO) 5.5 mm RE: (SO) 5.5 mm
H-ACHSE: 225/35 ZR 19 88YLI: (SO) 5.5 mm RE: (SO) 5.5 mm

SO=SOMMER-ORIGINAL

KORREKTUREN

BATTERIE TIEFENTLADEN
GEBRAUCHSPUREN
KORROSION
VORSCHÄDEN

SYSTEM AUDATEX

E R G E B N I S : DIE AUF DEN 17.07.2023 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	18.500,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	2.953,78
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	16.150,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	2.578,57

SCHWEINFURT , DEN 19.07.2023

SYSTEM AUDATEX