

Fahrzeugbewertung



Aktenzeichen



Hersteller

Yamaha 

Vom

16.11.2023

Modell

XP 560D

Auftraggeber

Amtsgericht Offenbach OGV Dana Jung

Marktwert

13.500,00 €

regelbesteuert

Stichtag

13.11.2023

Sachverständiger

Thomas Köhler

Kraftfahrzeug - Techniker - Meister (HWK Wiesbaden)

KFZ-Sachverständigenbüro-KÖHLER – Wiesenau 37 – 61137 Schöneck/Büdesheim

Amtsgericht Offenbach OGV Dana Jung
Kaiser Straße 16-18
63065 Offenbach am Main

Schöneck/Büdesheim, 16.11.2023

AZ 600 JS 26372/22

Aktenzeichen

BE-1123-134

Auftraggeber	Name	Amtsgericht Offenbach OGV Dana Jung
	Straße	Kaiser Straße 16-18
	PLZ Ort	63065 Offenbach am Main
	Telefon	
	E-Mail	d.jung@gvzpost.de
Besichtigung	Besichtigung bei	Abschleppdienst Offenbach ADAC
	Datum	13.11.2023 - 10:45 Uhr
	Ort	Sprendlinger Landstraße 167, 63069 Offenbach am Main
	Sachverständiger Anwesende Bedingungen	Thomas Köhler Sachverständiger eingeschränkt (Lichtverhältnisse)
Auftrag	Datum	13.11.2023
	Erteilt durch	Auftraggeber
	Beauftragung	schriftlich

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	AZ 600 JS 26372/22
Hersteller	Yamaha
Modell/Haupttyp	XP 560D
Untertyp	TMAX
Baujahr	2021
Erstzulassung	30.05.2022
Letzte Zulassung	30.05.2022
Fahrzeugart	Motorrad
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	JYASJ18G000001481
Schlüssel-Nr.	7101/ACO
Antriebsart	Benzin / 2-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	automatisch
Leistung/Hubraum	35 KW / 562 ccm
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	2

Zustand

Allgemeinzustand	sehr gut
Karosseriezustand	sehr gut
Lackzustand	sehr gut
Lack	blau-grün Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	0
Laufleistung abgelesen	1.656 km
Nächste HU	05.2024


Bereifung

Reifen vorne

Dimension	120/70 R 15 M/C 56 H
Profiltiefe	4.5 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Sommer

Reifen hinten

Dimension	160/60 R 15 M/C 67 H
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Sommer



Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Nicht reparierte Vorschäden

Am Fahrzeug befinden sich Gebrauchspuren entsprechend Alter und Laufleistung.

Nachschäden

Nach aktueller Erkenntnis sind keine weiteren Schäden zu erwarten.

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 12 Seiten
- 14 Fotos

Schöneck/Büdesheim, den 16.11.2023

Der Sachverständige



Thomas Köhler

Kraftfahrzeug - Techniker - Meister (HWK Wiesbaden)

Fotoanlage

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7




Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

