



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Porschestra. 2 38112 Braunschweig

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Porschestra. 2 • 38112 Braunschweig

Staatsanwaltschaft Braunschweig
Tunierstr. 1
38100 Braunschweig

erstellt durch :

von der HWK Hildesheim-Süd-niedersachsen
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk

Datum : 16.11.2023

Gutachten

Betreff : Fahrzeugbewertung
Ihr Zeichen : Nzs 414 AR 33788/22
Auftrag vom / durch : 17.07.2023 / GV Frau Schuh
Besichtigungsdatum : 28.07.2023
Besichtigungsort : Firma Lesum GmbH
Bohnekamp 6, 38667 Bad Harzburg
Besichtigt durch : Unterzeichner
Anwesend : keiner

Kosten- und Wertzusammenstellung:

Marktwert ohne Umsatzsteuer	EUR	12.899,16
Umsatzsteuer 19 %	EUR	2.450,84
Marktwert incl. Umsatzsteuer	EUR	15.350,00

Die im Gutachten aufgeführten Minderwerte sind im Fahrzeugwert bereits berücksichtigt.

Datum: 16.11.2023
Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart	:	PKW						
Aufbauart	:	Geländewagen, 5-türig						
Fabrikat	:	AUDI						
Typ / Untertyp	:	Q5 / 2.0 TFSI quattro tiptronic						
Fahrzeug-Ident-Nummer	:							
Hubraum / Leistung	:	1984 ccm / 162 kW						
Motorart / Zylinder / Motorbauart	:	Otto / 4-Zylinder / Reihe						
Abgascode	:	Euro 6						
Plätze	:	5						
KBA-Nr.:	:	0588000						
Leer- / zul. Gesamtgewicht	:	1845 kg / 2365 kg						
Reifendimension vorn / hinten	:	255/45 R20 101W / 255/45 R20 101W						
Reifenfabrikat	:	Goodyear Excellence						
	:	Sommer-Reifen						
		←						
		<table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6,0</td> <td style="padding: 0 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7,0</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6,0</td> <td style="padding: 0 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7,0</td> </tr> </table>	6,0		7,0	6,0		7,0
6,0		7,0						
6,0		7,0						
Profiltiefe in (mm)	:							
Reifenzustand	:	gut						
Anzahl der Achsen	:	2						
2. Reifensatz								
Erstzulassung	:	01.07.2017						
Letzte Zulassung	:	24.02.2023						
Nächste HU / AU	:	02.2022 / 02.2022						
Laufleistung abgelesen	:	45512 km						
Farbe	:	weiß						
Lackart	:	Uni						
Besichtigungszustand	:	unzerlegt, abgemeldet						
Serien/Sonderausstattungen	:	Serien- und Sonderausstattung siehe Bewertung						



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Porschestra. 2 38112 Braunschweig

Datum: 16.11.2023

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 28.07.2023 / BAD HARZBURG
BESONDERES: OHNE PROBELAUF

AMTLICHES KENNZEICHEN:

ART / AUFBAU: PKW / GELÄNDEWAGEN

HERSTELLER: AUDI
TYP: Q5
AUSFÜHRUNG: Q5 2.0 TFSI QUATTRO TIPTRONIC
FAHRZEUG IDENT NR:

FARBE: WEIß
TÜREN: 5

MOTORART: BENZIN
HUBRAUM / LEISTUNG: 1.984 CCM / 162 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EURO 6

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 01.07.2017 / 24.02.2023
NÄCHSTE HU / AU: 02.2022 / 02.2022

GESAMTLAUFLEISTUNG: 45.512 KM ABGELESEN

BEREIFUNG		MILLIMETER
V-ACHSE:	255/45 R 20 101W	6.0 6.0
H-ACHSE:	255/45 R 20 101W	7.0 7.0

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGELSEITE (N) *

WERT AM MARKT MIT MWST	EUR****	15.350,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	2.450,84

FORM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Porschestraße 2 38112 Braunschweig

Datum: 16.11.2023

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

BRAUNSCHWEIG , DEN 16.11.2023

FORM AUDATEX

Datum: 16.11.2023

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

SERIEN - AUSSTATTUNG

ABLAGEFÄCHER; AIRBAG (SEITENAIRBAGS) VORNE; AIRBAG FÜR FAHRER UND BEIFAHRENER;
AIRBAG, KOPFAIRBAGSYSTEM; ALLRADANTRIEB "QUATTRO"; ALUMINIUMOPTIK IM INTERIEUR;
ANTI-BLOCKIER-SYSTEM (ABS); ANTRIEBS-SCHLUPF-REGELUNG ASR; AUßENSPIEGEL
ELEKTRISCH EINSTELL- UND BEHEIZBAR; BERGABFAHRASSISTENT; BILDSCHIRM 6,5 ZOLL,
MONOCHROM; BREMSLEUCHTE, DRITTE; DACHHIMMEL IN STOFF; DACHKANTENSPOILER;
DACHQUERTRÄGER; DACHREILING, ELOXIERT; DEKOREINLAGEN IN MICROMETALLIC SILBER;
DREHZAHLMESSER; ELEKTROMECHANISCHE PARKBREMSE; ELEKTRONISCHE DIFFERENTIALSPERRE
(EDS); ELEKTRONISCHE STABILISIERUNGSKONTROLLE (ESC); FAHRERINFORMATIONSSYSTEM;
FAHRWERK: DYNAMIKFAHRWERK; FENSTERHEBER ELEKTRISCH VORN UND HINTEN;
FUNKSCHLÜSSEL; FUßMATTEN VORN UND HINTEN AUS VELOURS; GETRIEBE: TIPTRONIC
(8-STUFEN); GRUNDAUSSTATTUNG Q5; HECKSCHEIBE BEHEIZBAR; HECKSCHEIBENWISCHER;
INNENBELEUCHTUNG MIT ABSCHALTVERZÖGERUNG; KINDERSITZVERANKERUNG ISOFIX UND TOP
TETHER FÜR DIE ÄUßEREN FONDSITZE; KOMFORTKLIMAAUTOMATIK; KOPFSTÜTZEN AUF ALLEN
PLÄTZEN; LEDERLENKRAD (MULTIFUNKTIONSLLENKRAD) IM 4-SPEICHEN DESIGN; LENKSÄULE
MANUELL HÖHEN- UND AXIAL VERSTELLBAR; MITTELARMLEHNE HINTEN, KLAPPBAR;
MITTELARMLEHNE VORN; MITTELDISPLAY; NEBELSCHEINWERFER MIT CHROMRING; PAKET
GLANZ; POLSTER: STOFF STEPPE; RAD: ALUMINIUM GUßRÄDER (4 STÜCK) IM
5-V-SPEICHEN-DESIGN; RAD: REIFENDRUCK-KONTROLLANZEIGE; RAD: REIFENREPARATURSET;
RADIOANLAGE CHORUS; REKUPERATION; SERVOLENKUNG, ELEKTROMECHANISCH;
SICHERHEITSGURTE; SITZE (NORMALSITZE) VORN; SITZE HINTEN; START-STOP-SYSTEM;
STOßFÄNGER IN WAGENFARBE; TAGFAHRLICHT; TRENNNETZ; VERGLASUNG:
WÄRMESCHUTZVERGLASUNG GRÜN GETÖNT; WEGFAHRSPERRE ELEKTRONISCH;
ZENTRALVERRIEGELUNG;

SONDER - ZUBEHÖR

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN

- SCHLÜSSEL FEHLEN / KEINE FUNKTION
- WERTMINDERUNG

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 235/60 R 18 V
H-ACHSE: 235/60 R 18 V

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 255/45 R 20 101WLI: (SO) 6.0 mm RE: (SO) 6.0 mm
H-ACHSE: 255/45 R 20 101WLI: (SO) 7.0 mm RE: (SO) 7.0 mm

SO=SOMMER-ORIGINAL

FORM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Porschestra. 2 38112 Braunschweig

Datum: 16.11.2023

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

ERGEBNIS: DIE AUF DEN 16.11.2023 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

WERT AM MARKT MIT MWST	EUR****	15.350,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	2.450,84

BRAUNSCHWEIG , DEN 16.11.2023

FORM AUDATEX

Datum: 16.11.2023**Fahrzeugdaten-Unterlagen**

Die technischen Daten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Eine Inaugenscheinnahme des Unterbodens war aus diesem Grund nur begrenzt möglich.

Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt

Eine Aussage zum Motorlauf und zur Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit kann nicht getroffen werden. Dem Fahrzeug liegen keine Schlüssel vor. Eine Zwangsöffnung wurde vorab durchgeführt.

Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende Reparaturaufwendungen vor.

Fahrzeugzustandsbewertung

Folgende Schäden / Mängel wurden bei der Fahrzeugbesichtigung festgestellt:

- erhöhte Lackdickenwerte Kotflügel VL, Tür VL, Tür HL u. Seitenwand hinten links
- erhöhte Lackdickenwerte Kotflügel VR
- erhöhte Lackdickenwerte Dachbereich
- erhöhte Lackdickenwerte Motorhaube
- Stoßfänger hinten leicht verkratzt
- Fahrzeugschlüssel sind nicht vorhanden (Zwangsöffnung wurde durchgeführt)
- Motorlauf konnte nicht geprüft werden !
- AU / HU abgelaufen

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Datum: 16.11.2023

Hinweis:

Hierbei handelt es sich um ein US-Importfahrzeug, das einen instandgesetzten Unfallschaden aufweist. Weitere Informationen zum Unfallschaden selbst sind dem Unterzeichner nicht bekannt.

Das tatsächliche Erstzulassungsdatum in den USA konnte nicht ermittelt werden. Das im Gutachten aufgeführte Erstzulassungsdatum wurde den vorliegenden, nationalen Fahrzeugdokumenten entnommen.

Die evtl. im Gutachten aufgeführten Ausstattungen wurden nach VIN Abfrage System Audatex übernommen. Diese können ggf. von der Herstellervorgabe abweichen !

Schlusswort

Die vorliegende Fahrzeugbewertung wurde erstellt durch den Sachverständigen

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Braunschweig, 16.11.2023

von der HWK Hildesheim-Süd-niedersachsen
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 17 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Diese Fahrzeugbewertung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Datum: 16.11.2023



Bild 1



Bild 2

Datum: 16.11.2023



Bild 3



Bild 4

Datum: 16.11.2023




Bild 5

VIN




Bild 6

Datum: 16.11.2023



Bild 7



Bild 8

Datum: 16.11.2023



Bild 9



Bild 10

Datum: 16.11.2023



Bild 11



Bild 12

Datum: 16.11.2023



Bild 13



Bild 14

Datum: 16.11.2023



Bild 15



Bild 16

Datum: 16.11.2023



Bild 17