

KFZ-Technisches Büro

**Alois Treitler**

2832 Thernberg, Weingart 253,

Tel. u. Fax: 02629/2376

Mobiltel.: 0676/9111090

E-Mail: [sv.treitler@aon.at](mailto:sv.treitler@aon.at)

allgemein beeideter und gerichtlich  
zertifizierter Sachverständiger 17/11

Bank: RB Region Wiener Alpen eGen

IBAN: AT49 3219 5000 0552 0630

UID Nr.: ATU59199227

An das

Bezirksgericht Wiener Neustadt

Maria Theresien-Ring 3b

2700 Wiener Neustadt

2832 Thernberg, 29. April 2025

## SCHÄTZGUTACHTEN

Betrifft: GZ. 30 E 227/25 k beim Bezirksgericht Wiener Neustadt,  
GZ. Hv 108/23 h beim Landesgericht Wiener Neustadt

## EXEKUTION

Die Besichtigung des gegenst. Anhängewagens habe ich am 28.04.2025 in 2700 Wiener Neustadt, [REDACTED] vorgenommen.

## BEFUND

Art u. Aufbau: Anhängewagen/Pritsche mit Plane/Drehschemmel  
Marke u. Type: Pongratz PA 5500/20/3 achsig mit Auflaufbremse  
FIN: VAPK0000000407205 vom Befundobjekt abgelesen  
Herstellerjahr: 2006 lt. Info Hersteller  
Erstzulassung: 08.03.2007 lt. Abfrage Datenblatt APS  
Farbe Aufbau: grau  
Farbe Plane: weiß ohne Beschriftung  
Höchst zul. Gesamtmasse: 3.500 kg  
Eigengewicht: 1.470 KG  
Lademaße: 5500 mm x 2000 mm  
Höhe Ladfläche bis Plane: 2100 mm  
Höhe gesamt: 3700 mm  
Gesamtlänge: 7200 mm  
§ 57 a Prüfplakette: 03/24 Lochung d. nächsten erf. Überprüfung  
Bereifung/Profiltiefe: M&S Trailermaxx 195/50 R13C DOT 3806

### Beschreibung Fahrzeugzustand:

Baujahrbedingte Abnutzung. Durchschnittlich guter optischer Zustand.

Alter der M&S Reifen über 4 Jahre - Austausch erforderlich.

Servicezustand unbekannt.

Gültigkeit der § 57a Plakette abgelaufen.

Bei Befundaufnahme wurde keine Einzelgenehmigung vorgelegt, aus diesem Grunde ist für Verkehrszulassung Einzelgenehmigung erforderlich.

## WERTERMITTLUNG

Ausgangsbasis	5.000,00
Service u. Aufbereitung	-1.600,00
Fehlende Einzelgenehmigung – Aufwand pauschal	- 400,00
Einkaufswert = Schätzwert am 28.04.2025	EUR 3.000,00

Schätzwert am 28.04.2025 von € 3.000,00 (Euro Dreitausend).

Bei meiner Anfrage beim Fahrzeughersteller wurde mir mitgeteilt, dass der gegenst. Anhänger Einzelgenehmigt sei und aus diesem Grunde kein Typenschein ausgestellt wurde.

Für das Einzelgenehmigungsverfahren ist die Vorlage von Zustimmungserklärung oder Unbedenklichkeitserklärung bei der KFZ Prüfstelle erforderlich.

Die Begutachtung des gegenst. Fahrzeuges habe ich ohne technische Hilfsmittel und ohne Probefahrt vorgenommen.


Keine Haftung für verdeckte technische Mängel, insbesondere Mängel an Antriebsaggregat und Fahrwerk, welche erst im Fahrbetrieb offenbar werden.

### Definition Verkehrswert Händlereinkauf = Schätzwert

Bei baldigem Abverkauf erzielbarer Verkaufserlös, ident mit dem Ankaufspreis des seriösen legalen Fahrzeughandels.

Beilagen  
Fotoanhang  
Gebührennote

Für die Richtigkeit der Ausfertigung  
der Sachverständige  
Alois Treitler




## FOTOANHANG


Fotoaufnahmen bei Befundaufnahme vom 28.04.2025.

Anhänger Pongratz mit FIN: VAPK0000000407205.






Vom Befundobjekt abgelesene FIN: VAPK00000000407205.



§ 57 a Plakette mit Lochung 03/23.







Ladeboden Ausführung Alu Riffelblech.







M&S Reifen DOT 3806.

