

Fahrzeugbewertung



Aktenzeichen
2-05K340535

Vom
15.06.2022

Hersteller
Chevrolet 

Modell
Matiz (2005->)

Auftraggeber

Amtsgericht Linz
Thorsten Kreuder

Zeitwert

300,00 €

Sachverständiger

Werner Wiedemann

Ingenieurbüro Speich GmbH
Geschäftsführer: Rudolf Speich
Asbacher Straße 69-73
53545 Linz am Rhein

 02644 – 602660
 02644 – 6026629

 info@kues-linz.de
 www.kues-linz.de

Amtsgericht Montabaur
HRB 26948

Ing.-Büro Speich – Asbacher Straße 69-73 – 53545 Linz

Amtsgericht Linz
Herrn Thorsten Kreuder
Am Konvikt 10
53545 Linz

Linz, 15.06.2022



Aktenzeichen
2-05K340535

Auftraggeber	Name	Amtsgericht Linz Thorsten Kreuder
	Straße	Am Konvikt 10
	PLZ Ort	53545 Linz
	Telefon	0174-3964804
	E-Mail	gv-kreuder@gmx.de
Besichtigung	Besichtigung bei	Gläubiger 
	Datum	31.05.2022
	Ort	
	Sachverständiger	Werner Wiedemann
	Anwesende	Sachverständiger, Gläubiger 
Auftrag	Datum	30.05.2022
	Erteilt durch	Auftraggeber
	Beauftragung	telefonisch

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	██████████
Hersteller	Chevrolet
Modell/Haupttyp	Matiz (2005->)
Untertyp	SE
Baujahr	2005
Erstzulassung	27.10.2005
Letzte Zulassung	03.03.2021
Fahrzeugart	Limousine
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	KL1KF480J6C072638
Schlüssel-Nr.	8260000
Antriebsart	Benzin / 4-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	5-Gang manuell
Leistung/Hubraum	49 KW / 995 ccm
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	5

Zustand

Allgemeinzustand	durchschnittlich
Lack	blau 2-K uni (1-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung	132.869 km
Nächste HU	04.2024

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ 4 Lautsprecher
- ✓ Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- ✓ Motor 1,0 Ltr. - 49 kW KAT
- ✓ Nebelschlussleuchte
- ✓ Radiovorbereitung
- ✓ Reifen 155 R13 ..S
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar

- ✓ Außenspiegel mech. von innen verstellbar, links
- ✓ Bremsscheiben vorn 13"
- ✓ Brillenhalter
- ✓ Drehzahlmesser
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn
- ✓ Fernbedienung für Zentralverriegelung
- ✓ Fernverriegelung Heckklappe/-Deckel
- ✓ Getriebe 5-Gang
- ✓ Gurtstraffer
- ✓ Heckscheibe heizbar
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaanlage
- ✓ Kopfstützen vorn neigungsverstellbar
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- ✓ Seitenaufprallschutz
- ✓ Servolenkung
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sonnenblende links mit Spiegel
- ✓ Sonnenblende rechts mit Spiegel
- ✓ Stahlfelgen 4,5x13
- ✓ Steuer-AV Ausstattung SE
- ✓ Stoßfänger Wagenfarbe
- ✓ Tasche an Sitz vorn rechts
- ✓ Trommelbremse hinten
- ✓ Verglasung getönt
- ✓ Wegfahrsperr
- ✓ Zeituhr (digital)
- ✓ Zentralverriegelung

Zusatzausstattung

- ✓ Radio Shark MP 77


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	155/65R13
Profiltiefe	3.5 mm
Hersteller	Star Performer
Art	Winter

Reifen hinten rechts

Dimension	155/65R13
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Alltouri
Art	Winter



Reifen vorne links

Dimension	155/65R13
Profiltiefe	3.5 mm
Hersteller	Star Performer
Art	Winter

Reifen hinten links

Dimension	155/65R13
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Alltouri
Art	Winter

Reparierte Vorschäden

Augenscheinlich keine erkennbar.

Nicht reparierte Vorschäden

Korrosion an Fahrertür, je eine leichte Delle an der Beifahrertür und der linken Hintertür, geringe Lackschäden an den hinteren Radläufen

Bemerkungen zum Fahrzeug

Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) nicht vorhanden.

Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung

Besichtigungsort: Gläubiger [REDACTED]

Während der Besichtigung am 31.05.2022 war das Fahrzeug unzerlegt.

Ermittlung des Fahrzeugwertes

Der angegebene Wert wurde ermittelt unter Berücksichtigung des Fahrzeugzustandes, der Ausstattungen, des Fahrzeugalters und der Laufleistung sowie der aktuellen Marktlage.

Schlussbemerkung

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 11 Seiten
- 11 Fotos

Linz, den 15.06.2022

Der Sachverständige

Werner Wiedemann

Fotoanlage

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Korrosion an Fahrentür

Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9

Anwesend _____

Versicherung _____ Schaden-Nr. _____

Vers.-Nr. _____ Unfalltag und -Ort _____

Unfallhergang _____

CHEVROLET

COUPON DÉBUT DE GARANTIE / Exemple du propriétaire

N° d'identification du véhicule (VIN)	K L A K F L 8 0 J 6 C P 7 2 6 3 8				
Modèle	307835KA2	Couleur de carrosserie	19U	Numéro de clé	M0650
Date de livraison	27/10/2005		Kilométrage à la livraison	15km	
Nom du propriétaire	WERTZ		N° de tél. du propriétaire		
Adresse du propriétaire	Rue _____				
	Code postal	Ville	Pays FRANCE		
Signature du propriétaire	Code distributeur _____				
Remarque	Chevrolet France S.A.S 33-49 avenue du bois de la pie ZAC Paris Nord 2 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE				
	Nom et adresse du distributeur Chevrolet France S.A.S 33-49 avenue du bois de la pie ZAC Paris Nord 2 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE				

Altschäden: _____

lt. Serviceheft = Re-Import

Foto 10



Foto 11

