

Ingenieurbüro

GbR



Fahrzeugbewertung

Gutachtennummer:



Staatsanwaltschaft Stade Verwaltung
Archivstraße 7

21682 Stade

Bremervörde, 18.08.2025

Fahrzeugbewertung: :

Auftraggeber

Staatsanwaltschaft Stade Verwaltung
Archivstraße 7
21682 Stade

Gegenstand der Beauftragung / Auftragserteilung

Zu ermitteln ist der gemeine Wert des Fahrzeuges bezogen auf das Besichtigungsdatum.

Der Auftrag erfolgte schriftlich durch Frau Scherer.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 13.08.2025 um 13:00 Uhr durch den Sachverständigen
beim Besichtigungsort Bergungs- und Abschleppdienst Andre Steffen, Stader Str. 15
in 27432 Bremervörde.

Identitätsprüfung / Fahrzeugdaten / Unterlagen

Bei der Besichtigung wurde die Zulassungsbescheinigung Teil 1 sowie Teil 2 in Kopie vom Auftraggeber vorgelegt. Die Identität des Fahrzeugs wurde durch Vergleich des amtlichen Kennzeichen und der Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer mit den Daten der Zulassungsbescheinigung Teil 1 sowie Teil 2 geprüft und die Übereinstimmung festgestellt.

Besichtigungsbedingungen / Besichtigungshilfsmittel

Das Fahrzeug befand sich bei der Besichtigung im unzerlegten Zustand. Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Hebebühne stand nicht zur Verfügung.

Verkehrssicherheit

Das Fahrzeug ist nicht verkehrssicher.

Fahrbereitschaft

Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit.

Fahrzeugwert

Gemeiner Wert: EUR 9.000,00

Schlussbemerkung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen vom Sachverständigen erstellt.

Bremervörde, 18.08.2025



Die Fahrzeugbewertung umfasst 6 Seiten exkl. 12 Bilder

Versand: Original und Kopie an Auftraggeber

Ausführung des Sachverständigen zum betreffendem Fahrzeug

Fahrzeugdaten:

Amtliches Kennzeichen	: nicht vorhanden
Fahrzeugart	: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbauart	: Kombilimousine
Hersteller	: Volkswagen
Typ / Untertyp	: Golf
Fahrzeug-Ident-Nummer	: WV'
KBA-Nummer	: 0603/BKL
Hubraum / Leistung	: 1984 ccm / 162 KW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Benzin / 4 / Reihe
Abgascode	: 36W0
Plätze	: 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht	: 1392 kg / 1850 kg
Erstzulassung	: 20.08.2013
Letzte Zulassung	: 06.06.2024
Anzahl der Vorbesitzer	: 5
Laufleistung abgelesen	: 145.510 Km
Farbe	: braun
Lackart	: Metallic (2Schicht)
Nächste HU	: 10/2025
Reifendimension vorne	: 215/35ZR19 85Y
Reifendimension hinten	: 215/35ZR19 85Y
Reifenfabrikat vorne	: Hankook Ventus S1
Reifenfabrikat hinten	: Hankook Ventus S1
Profiltiefe in (mm)	: vl: 6 mm, vr: 6 mm hl: 7 mm, hr: 7 mm
Anzahl der Achsen	: 2
Radstand	: 2637 mm
Allgemeinzustand	: befriedigend
Karosseriezustand	: gut
Besichtigungszustand	: unzerlegt
Vorschäden	: nicht bekannt
Altschäden	: siehe wertbeeinflussende Faktoren

Ausstattung:

Steckdose 12 Volt im Gepäckraum; Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung; Sitze: Lendenwirbelstützen vorn; Multi Collision Brake; Dekoreinlagen "Checkered Black"; Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet; Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze; Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion; Lackierung: Sonderfarbe Tornadorot; Innenleuchte vorn mit Abschaltverzögerung und Kontaktschaltern an allen Türen; Bremssättel in Rot; Schublade unter dem Beifahrersitz; Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Frontscheibe in Wärmeschutzglas; Park-Pilot; Müdigkeitserkennung; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung; Kopfstützen (3) hinten; Dekoreinlagen "Checkered Black"; Rückleuchten, dunkelrot und Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik; Staub- und Pollenfilter; Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn; Ablagen Golf; Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar; Bremsleuchte, dritte; Drehzahlmesser; Klimaanlage "Air Care Climatronic"; Blinkleuchten seitlich in die Außenspiegel integriert; Tagfahrlicht; Scheinwerfergehäuse schwarz; Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit Beifahrerspiegelabsenkung; Kühlergrill in Wabenstruktur schwarz lackiert mit Leisten in Rot/ Chrom und GTI-Schriftzug; Radio "Composition Touch"; TFT-Touchscreen in der Instrumententafel; Xenon-Scheinwerfer; Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung; Reifenkontrollanzeige (passive); Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar; Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatik-Gurte hinten; Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet; ISOFIX-Halteösen; Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe; Nichtraucher Ausführung; Fensterheber vorn elektrisch; Elektronische Differenzialsperre XDS; Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrerairbag-Deaktivierung inkl. Knieairbag a. d. Fahrerseite; Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar; Paket: Ambientebeleuchtung; Ausführung mit 4 Türen, inkl. Fensterheber elektrisch hinten; Abgas-Doppelendrohr verchromt, links und rechts; Einstiegsleisten vorn, beleuchtet; Dachhimmel schwarz; Räder: Leichtmetall (4) "Brooklyn" 7,5 J x 17; Textilfußmatten vorn und hinten; Räder: Tire Mobility Set; Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox und 2 Luftausströmern hinten; Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel; Gepäckraumabdeckung, verstaubar; Fahrwerk: Sportfahrwerk; Warnsummer für nicht ausgeschaltetes Licht; Doppelton-Signalhorn; Sitzbezüge in Stoff; Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung; Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste; Heckspoiler in Wagenfarbe; Progressivlenkung; Sitze: Top-Sportsitze vorn; Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer; Schalthebelknopf in Leder; Wegfahrsperr, elektronisch; Chromzierringe an den Instrumenten im Kombi-Instrument und an den Ausströmern; Lenkrad: Multifunktions-Sportlederlenkrad mit Alu-Dekor für DSG; Paket: Winter; Kopfstützen vorn; Heckscheibe heizbar; Stoßfänger vorn und hinten in sportlichem Design; Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung; Gepäckraumbeleuchtung; Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung; Start-Stopp-System; Warnsummer und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn; Getriebe: 6-Gang DSG; Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display;

Sonderausstattung:

Fahrzeuvollfolierung, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer; Räder: Leichtmetall (4) "Austin" 7,5 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht; Raucherausführung; Diebstahlwarnanlage "Plus" mit Innenraumüberwachung und Safe-Sicherung; Räder: Winterräder(4) (zusätzlich), Stahl, 6Jx16; Lackierung: Metallic; Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, zu 65% lichtabsorbierend; Parklenkassistent "Park Assist" inkl. ParkPilot; Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar; Navigationsfunktion "Discover Media" für "Composition Media"; Radiozubehör: Soundsystem "DYNAUDIO Excite";

Wertbeeinflussende Faktoren / Altschäden:

Das Fahrzeug weist Standschäden auf. Der Motor lässt sich nicht starten. Die Bremsen sind rundum korrodiert. Weiterhin sind alle Räder blockiert. Die Fahrzeugfolierung löst sich im Bereich der Heckklappe und ist am Stoßfänger hinten beschädigt (Schäden unter der Folierung können nicht ausgeschlossen werden). Der Spiegel rechts ist gebrochen. Der Fahrzeuginnenraum ist verdreckt und mit Tierhaaren belegt. Die Felge vorne rechts ist verschrammt.

Fahrzeugwert

Sachverständigenseits wird der gemeine Wert unter Berücksichtigung sämtlicher wertbildender Faktoren wie folgt definiert:

Gemeiner Wert

Der gemeine Wert wird durch den Preis bestimmt, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit des Wirtschaftsgutes bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Dabei sind alle Umstände, die den Preis beeinflussen, zu berücksichtigen.

Gemeiner Wert:

EUR 9.000,00

Bildanlage

Bild Nr. 001



Diagonale Ansicht vorne links

Bild Nr. 002



Diagonale Ansicht hinten rechts

Bildanlage

Bild Nr. 003



Diagonale Ansicht vorne rechts

Bild Nr. 004



Diagonale Ansicht hinten links

Bildanlage

Bild Nr. 005



Innenraumansicht

Bild Nr. 006



Innenraumansicht

Bildanlage

Bild Nr. 007



Innenraumansicht

Bild Nr. 008



Aktuelle Kilometerlaufleistung


Bildanlage

Bild Nr. 009



Eingeschlagene Fahrzeugidentifikationsnummer

Bild Nr. 010



Übersicht Motorraum

Bildanlage

Bild Nr. 011



Übersicht Kofferraum

Bild Nr. 012



Übersicht Unterboden