

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 06.01.2025

DEKRA Automobil GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 1, 21684 Stade

Staatsanwaltschaft
Postfach 2022
21660 Stade

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Stade
Gottlieb-Daimler-Str. 1
21684 Stade
Telefon 04141 / 778088-0
Fax 04141 / 778088-96
E-Mail stade.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
[REDACTED]

Vielen Dank für Ihren Auftrag

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 06.01.2025

DEKRA Automobil GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 1, 21684 StadeStaatsanwaltschaft
Postfach 2022
21660 StadeDEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Stade
Gottlieb-Daimler-Str. 1
21684 Stade
Telefon 04141 / 778088-0
Fax 04141 / 778088-96
E-Mail stade.automobil@dekra.comAnsprechpartner:
[REDACTED]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **nicht vorhanden** **FIN** **WDD21**[REDACTED]

Auftraggeber	Staatsanwaltschaft, Postfach 2022, 21660 Stade
Ihr Auftrag vom	12.12.2024, per e-Mail durch Staatsanwaltschaft Stade Frau Scherer
Besichtigung	19.12.2024 um 11:00 Uhr Firma Gotthard, Hauptstr. 22, 21717 Fredenbeck

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 19.12.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	32.983,19 EUR	39.250,00 EUR

Verkehrssicherheit

Bezogen auf den gegenständlichen Zustand ist das hier zur Rede stehende Fahrzeug nicht fahrbereit und nicht verkehrssicher.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.12.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Staatsanwaltschaft Stade Frau Scherer. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 19.12.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 19.12.2024 um 11:00 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei Firma Gotthard, Hauptstr. 22, 21717 Fredenbeck, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 115 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	23.07.2019

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 06 / 2024

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Daimler (D)
Marke	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	221 / S 350 d L 9G-TRONIC
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	1313 / HHK
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDD2 [REDACTED]
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 6
Leistung / Hubraum	210 kW / 2925 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	111.007

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 20 99 Y	Continental / SportContact 3 J FR	S / O	6 mm
rechts	245 / 40 R 20 99 Y	Continental / SportContact 3 J FR	S / O	6 mm
2 links	275 / 35 R 20 102 Y	Continental / SportContact 5 P MO FR	S / O	5 mm
rechts	275 / 35 R 20 102 Y	Continental / SportContact 5 P MO FR	S / O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, HOLD-Funktion, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, Abgasanlage, AdBlue Behälter mit größerem Volumen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Ambientebeleuchtung in 8 Farben, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar, Brems-Assistent, aktiv, Diesel-Abgasreinigung BlueTec (SCR), Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, Einstiegsleisten in Edelstahl vorn und hinten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: AIRMATIC mit stufenloser Dämpfungsregelung, Fahrzeugschlüssel in Schwarz Hochglanz mit Zierrahmen in Mattchrom, Feststellbremse elektrisch mit Komfortfunktion, Fußmatten Velours in Ausstattungsfarbe, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Handschuhfach abschließbar, klimatisiert und beleuchtet, Heckleuchten in LED-Technik mit Kristalloptik, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Innen- und Außenspiegel fahrerseitig automatisch abblendend, Innenhimmel Stoff schwarz, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kartentaschen an Fahrer- und Beifahrerlehne, Klima: 2-Zonen-Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC, Kofferraumdeckel-Fernschließung, Kopfstützen im Fond (3), Kühlerverkleidung mit drei Doppellamellen und senkrechten Stäben in schwarz hochglänzend, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder Nappa im 3-Speichen-Design, Lenksäule elektrisch einstellbar mit EASY-ENTRY-System, Lenkung: Direktlenkung, Leseleuchten, MULTIBEAM LED, Mercedes-Benz Notrufsystem, PRE-SAFE Impuls, PRE-SAFE System als präventiver Insassenschutz, Paket: Memory, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Polster: Leder, Radio-Navigation: COMAND Online, Radio-Zubehör: Media Interface, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten,

Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder 4fach im Vielspeichen-Design, Räder: Reifendruckkontrolle (RDK), Scheibenwischer mit Regensensor mit zwei Sensitivitätsstufen, Seitenwind-Assistent, Sicherheitsgurte S-Klasse, Sitze: Sitzheizung im Fond, Sitze: Sitzheizung vorne, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Sitze: i-Size Kindersitzbefestigung, Steckdosen 12V in Mittelkonsole vorne und hinten sowie im Kofferraum, TEMPOMAT mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung SPEEDTRONIC, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Telefon-Zubehör: Smartphone Integrationspaket, Touchpad mit Controller, Vorrüstung für Fahrzeug Monitoring, Vorrüstung für Fahrzeug Setup, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Widescreen-Cockpit, Wärmedämmendes Glas für Seiten- und Heckscheibe sowie Frontscheibe, Zierelemente Holz Eukalyptus braun glänzend

Sonderausstattung

Airbag: Beibag, Airbag: Sidebags im Fond links und rechts, Aschenbechereinsätze, EASY ADJUST Komfortkopfstütze für Fahrer und Beifahrer, Einstiegsschienen mit Schriftzug Mercedes-Benz, beleuchtet, Head-up Display, Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC im Fond, Lackierung: Metallic, MAGIC VISION CONTROL, Nachtsicht-Assistent Plus, Paket: Air Balance, Paket: Aktiv-Multikontursitz-Paket für Fahrer und Beifahrer, Paket: Diebstahlschutz-Paket, Paket: Fondsicherheits-Paket, Paket: KEYLESS-GO, Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera, Paket: Sitzkomfort-Paket Fond, Paket: Sonnenschutz-Paket, Paket: Wärme-Komfort (Lenkrad Beheizbar), Panorama-Schiebedach mit Komfort- und automatischer Regenschließung, Polster: Leder Nappa, Radio-Zubehör: Individual Entertainment im Fond, Radio-Zubehör: Vorrüstung CD-Laufwerk, Radiozubehör: Burmester Surround-Soundsystem, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Servoschließung, Sitze: Fondsitze elektrisch einstellbar inklusive Memoryfunktion, Sitze: Sitzheizung Plus Fondsitze, Sitze: Sitzheizung Plus vorne, Sitze: Sitzklimatisierung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzklimatisierung im Fond, Standheizung, Telefon-Zubehör: Auto-Telefonie, Telefon-Zubehör: Drahtlose Aufladung für Mobiltelefone im Fond, Telefon-Zubehör: Multifunktions-Telefonie, Telefon-Zubehör: Vorrüstung für digitalen Fahrzeugschlüssel für Smartphone, Telefonzubehör: Business-Telefonie im Fond, Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule, Zierelemente Holz Pappel schwarz glänzend

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

HU / AU überfällig, erneuern; Innenraum verunreinigt, erneuern (Bild 7, 8); Felgen vorn repariert (nicht sach- und fachgerecht), erneuern (Bild 9, 10, 12); Stoßfängerverkleidung vorn gebrochen, erneuern (Bild 13, 14); Zusatzschlüssel fehlt, erneuern; Service kein Nachweis, erneuern; Außenspiegel rechts verschürft, smart repair.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Für den Fachbereich
[REDACTED]

Der Sachverständige
[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn
Fahrzeug diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonale hinten
Fahrzeug diagonal hinten rechts



Bild 3 : Innenraum Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Typenschild



Bild 7 : Innenraum verunreinigt



Bild 8 : Innenraum verunreinigt



Bild 9 : Felgen vorn repariert (nicht sach- und fachgerecht)



Bild 10 : Felgen vorn repariert (nicht sach- und fachgerecht)



Bild 11 : Spiegelkappe rechts verschrammt



Bild 12 : Felgen vorn repariert (nicht sach- und fachgerecht)



Bild 13 : Stoßfängerverkleidung vorn gebrochen



Bild 14 : Stoßfängerverkleidung vorn gebrochen