[redacted]

[redacted]

Fahrzeugbewertung

Gutachtennummer: [redacted]



[redacted]

[redacted]

[redacted]

Staatsanwaltschaft Stade
Archivstraße 7
21682 Stade

[redacted] 02.10.2026

Fahrzeugbewertung: [redacted]

Auftraggeber / Eigentümer

Staatsanwaltschaft Stade
Archivstraße 7
21682 Stade

Gegenstand der Beauftragung / Auftragserteilung

Zu ermitteln ist der Gemeine Wert des Fahrzeuges bezogen auf das Besichtigungsdatum.

Der Auftrag erfolgte per E-Mail durch Staatsanwaltschaft Stade.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 28.09.2026 um 15:00 Uhr durch den Sachverständigen [redacted]

[redacted]

[redacted]

Identitätsprüfung / Fahrzeugdaten / Unterlagen

Bei der Besichtigung wurde die Zulassungsbescheinigung Teil 1 im Original vom Auftraggeber vorgelegt. Die Identität des Fahrzeugs wurde durch Vergleich der Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer mit den Daten der Zulassungsbescheinigung Teil 1 geprüft und die Übereinstimmung festgestellt.

Besichtigungsbedingungen / Besichtigungshilfsmittel

Das Fahrzeug befand sich bei der Besichtigung im unzerlegten Zustand. Eine Hebebühne stand nicht zur Verfügung, das Fahrzeug konnte nicht von unten besichtigt werden. Eine Probefahrt wurde nicht durchgeführt.

Fahrbereitschaft / Verkehrssicherheit

Das Fahrzeug ist nicht Fahrbereit und nicht verkehrssicher.

Fahrzeugwert

Gemeiner Wert: 400,00€

Schlussbemerkung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen vom Sachverständigen [redacted] erstellt.

[redacted] 02.10.2026

IfS GmbH FÜR SACHVERSTÄNDIGE • Köln
IfS:
[redacted]

Die Fahrzeugbewertung umfasst 13 Seiten inkl.15 Bilder

[redacted] [redacted]

Ausführung des Sachverständigen zum betreffendem Fahrzeug

Fahrzeugdaten:

Amtliches Kennzeichen	: ohne
Fahrzeugart	: Fz.z.Pers.bef.b.8 Spl
Aufbauart	: Kombilimousine
Hersteller	: Audi
Typ / Untertyp	: A6 Avant
Fahrzeug-Ident-Nummer	: WAUZZZ4F37[redacted]
KBA-Nummer	: 0588/AFY
Hubraum / Leistung	: 2773 ccm / 154 kw
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Benzin / 6 / V-Motor
Abgascode / Feinstaubplakette	: 0462 / keine
Plätze	: 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht	: 1715 kg / 2270 kg
Erstzulassung	: 12.04.2007
Letzte Zulassung	: 19.10.2018
Anzahl der Vorbesitzer	: 2
Laufleistung	: 276642 km
Farbe	: Lichtsilber
Lackart	: Metallic (2-Schicht)
Nächste HU	: 07.2024
Reifendimension	: 225/50 R 17 98V
Reifenfabrikat	: Michelin CrossClimate
Profiltiefe in (mm)	: vl: 5,0 mm, vr: 5,0 mm hl: 6,0 mm, hr: 6,0 mm
Anzahl der Achsen	: 2
Allgemeinzustand	: dem Alter entsprechend
Karosseriezustand	: gut
Besichtigungszustand	: unzerlegt
Vorschäden	: siehe Wertbeeinflussende Faktoren
Altschäden	: siehe Wertbeeinflussende Faktoren





Ausstattung:

Wartung: Longlife-Service, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel asphärisch, rechts, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel Wagenfarbe, Dachreling (Aluminium), Automatische Fahrlichtschaltung (ALS), Scheibenwischer mit Regensensor, Scheibenwaschdüsen heizbar, Heckscheibenwischer, Außentemperaturanzeige, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Seitenairbag vorn, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Kopfstützen hinten (3-fach), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Wegfahrsperre (elektronisch), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Anti-Blockier-System (ABS), Bremsscheiben vorn (321 mm x 30 mm), Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front), Servolenkung elektronisch gesteuert, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Antriebsart: Frontantrieb, Batterie 80 Ah, Motor 2,8 Ltr. - 154 kW V6 24V FSI KAT (BDX), Karosserie: 4-türig, Motor 2,8 Ltr. - 154 kW V6 24V FSI

Wertbeeinflussende Faktoren:

Brandloch Fahrersitzlehne, Stoßfänger vorne links verschrasmmt, Kotflügel vorne links eingedellt, Seitenteil hinten rechts eingedellt, Reifen vorne rechts Luftdruckverlust, Schimmelbildung am Lenkrad und dem Dachhimmel, Gebrauchsspuren.

Gemeiner Wert

Der Fahrzeugwert wurde auf Basis des gemeinen Wertes ermittelt (§9 Abs.2 Bewertungsgesetz). Der gemeine Wert wird durch den Preis bestimmt, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach Beschaffenheit des Wirtschaftsgutes bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Dabei sind alle Umstände, die den Preis beeinflussen, zu berücksichtigen. Ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse sind nicht zu berücksichtigen. Sachverständigerseits wird nachfolgender Wert unter Berücksichtigung sämtlicher wertbildender Faktoren in Ansatz gebracht:

Gemeiner Wert: 400,00 €

[redacted]

[redacted]

Fahrzeugbewertung Nr. [redacted] vom 02.10.2026

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



[redacted]

[redacted]

Fahrzeugbewertung Nr. [redacted] vom 02.10.2026

Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Brandloch im Fahrersitzbezug

Bild Nr. 011



Stoßfänger VL verschrammt und Kotflügel VL eingedellt

Bild Nr. 012



Seitenteil hinten rechts eingedellt

Bild Nr. 013



Reifen vorne rechts Luftdruckverlust

Bild Nr. 014



Lenkrad Schimmelbildung

[redacted]

[redacted]

Bild Nr. 015




Dachhimmel Schimmelbildung

Fahrzeugbewertungsbericht

Fahrzeuginformationen

Marke / Modell	Audi A6
Bewertungsdatum	28.09.2026
Amtliches Kennzeichen	[redacted]



Prüfbericht

Fahrzeugteile	Lackdicke(Einheit:µm)			Max	Min	Durchschn	Bewertungsergebnisse	Anmerkung
01 Motorhaube	100 NFe	115 NFe	122 NFe	122	100	112.3	Originallack	
02 Linker Vorderer Kotflügel	111 NFe	99.0 NFe	99.0 NFe	111	99	103.0	Originallack	
03 Linke A Säule	131 FZ	121 FZ	104 FZ	131	104	118.7	Originallack	
04 Linke Vordere Tür	112 FZ	112 FZ	113 FZ	113	112	112.3	Originallack	
05 Linke B Säule	85.0 FZ	94.0 FZ	83.0 FZ	94	83	87.3	Originallack	
06 Linke Hintere Tür	109 FZ	109 FZ	98.0 FZ	109	98	105.3	Originallack	
07 Linke C Säule	156 FZ	165 FZ	117 FZ	165	117	146.0	Originallack	
08 Linke Hintere Seitenwand	219 FZ	207 FZ	198 FZ	219	198	208.0	Leichter Ausbesserungslack	
09 Kofferraum	102 FZ	113 FZ	113 FZ	113	102	109.3	Originallack	
10 Rechte Hintere Seitenwand	5305 Fe	5485 Fe	390 FZ	5485	390	3726.7	Spachtelmasse	
11 Rechte C Säule	112 FZ	146 FZ	117 FZ	146	112	125.0	Originallack	
12 Rechte Hintere Tür	109 FZ	102 FZ	102 FZ	109	102	104.3	Originallack	
13 Rechte B Säule	90.0 FZ	74.0 FZ	80.0 FZ	90	74	81.3	Originallack	
14 Rechte Vordere Tür	105 FZ	110 FZ	110 FZ	110	105	108.3	Originallack	
15 Rechte A Säule	143 FZ	114 FZ	102 FZ	143	102	119.7	Originallack	
16 Rechter Vorderer Kotflügel	129 NFe	82.0 NFe	109 NFe	129	82	106.7	Originallack	
17 Dach	100 FZ	108 FZ	128 FZ	128	100	112.0	Originallack	
18 Andere				--	--	--	--	

Die obigen Daten dienen nur zur Referenz