

Bitte stets angeben:
Bewertungsnummer:
11BGV26D011

30.04.2026

Fahrzeugbewertung

Mercedes-Benz, S 500, Lang

Auftrag vom 21.04.2026

Besichtigungsdatum 28.04.2026



Gebrauchtfahrzeug - Bewertung

| | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Gutachten-Nr. | 11BGV26D011 | Besichtigungsdatum | 28.04.2026 |
| Fahrzeugart | PKW | Motorart | Otto G-Kat |
| Fabrikat | Mercedes-Benz | Leistung (KW) / Hubraum | 225 kw / 4966 ccm |
| Typ | S 500 | Erstzulassung | 15.11.2000 |
| Aufbauart/Ausf. | Limousine / Lang | Nächste HU / AU | 07.2026 |
| Sitzplätze/ Türen | 5 / 4 | Farbe | SMARAGDSCHWARZ - METALLIC/L |
| Amtl. Kennz. | nicht zugelassen | Ges.Fahrstrecke geschätzt | ca. 290000 km |
| Kfz.-Ident. Nr. | xxxxxxxxxxx77684 | | |
| Reifen/Zust. 1.Achse | 255/35 R 20 97W M+S / 4,0/4,0 | Reifen/Zust. 2.Achse | 255/35 R 20 97W M+S / 4,0/4,0 |

Serienausstattung:

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Batterie 100 Ah, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Felgen-Design: 7-Speichen (Carmenta), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe Automatik - (5-Stufen), Innenspiegel und Außenspiegel links mit Ablendautomatik, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik (Thermotronic), Kopf-Airbag-System (Windowbag), LM-Felgen, LM-Felgen 7,5x16, Memory-Paket, Metallic-Lackierung, Motor 5,0 Ltr. - 225 kW V8 24V KAT, Reifen 225/60 R16 ..V, Reiserechner, Rücksitzlehne elektr. verstellbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag (Sidebag) hinten, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch, Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend

Sonderausstattung:

Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND, CD-Wechsler, Dachantenne, Fernschließung Heckdeckel, Innenausstattung: Holz Wurzelnuss, Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung, Klapp Tisch in Beifahrersitzlehne integriert, Klapp Tisch in Fahrersitzlehne integriert, Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung, Sitzheizung), Mobiltelefon/Handy (GSM) mit Freisprechanlage, Multikontursitz / Multikonturlehne vorn links, Parktronic-System PTS (vorn und hinten), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4, Schalt-/Wählhebelgriff Holz/Leder, Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), Sender für Garagentoröffner (integriert), Servoschließung für Türen und Heckklappe / Heckdeckel, Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa, Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten, Sprachbediensystem Linguatronic, Xenon-Scheinwerfer

Zusatzausstattung:

Abstandssensoren vorne und hinten, Leichtmetallfelgen, Dachspoiler

Bemerkungen:

Ohne Probefahrt und Probelauf, Batterie defekt, Kofferraum lässt sich nicht öffnen, 1 Fahrzeugschlüssel ohne Notschlüssel, Kilometerstand geschätzt, Kundendienst durchführen, Standschäden beheben (Fahrzeug steht ca. 2 Jahre), Luftfahrwerk prüfen Risiko, Scheinwerfergehäuse rechts gebrochen, Scheinwerfergläser matt, Rostblasen Tür hinten links, Delle Tür hinten rechts, Sitzverkleidung links gebrochen

Auf der Basis des Marktspiegels der Deutschen Automobil Treuhand und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattung sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der **Händlerverkaufswert** des oben genannten Fahrzeugs am 28.04.2026

400,00 EUR (inkl. MwSt.)

Diese Bewertung wurde durchgeführt von einem KFZ-Sachverständigen

Schlussbemerkung

Die vorliegende Bewertung wurde unparteiisch erstellt.

Sachbearbeiter
- Kfz-Meister -

Der Sachverständige

Verteiler

Gerichtsvollzieher Niklas Rosenberger, 74072 Heilbronn - 1 Bew / 1 Re

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Bild Nr. 009



Bild Nr. 010

