

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Opel		
Modell	Corsa E (2014->), 1.4, Color Edition, 2014 - 2018		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	10.06.2025
Vorgangsname	25F52706G	Farbe	SchneeWeiss/SummitWhite/Arctic
Anzahl Halter	2	DAT Europa-Code®	01 650 107 011 0004 DE004 5699
Erstzulassung / HU	16.06.2017 / 06.2026	KBA-Schlüssel	0035/BCB
Laufleistung (abgelesen)	150.398 km	Aufbau	Lim. Schrägheck
VIN	W0LOXEP68H4	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Leistung	66 kW / 90 PS	Schadstoffklasse EU	EU6
Hubraum	1398 ccm	Zustand	mangelhaft
Motorart	Benzin	Unfallschaden	unbekannt
Getriebe	Getriebe 5-Gang		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Semperit	185/65R15	M+S 88	T	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	4,5 /	4,0 mm /--
Reifen Achse 2	Semperit	185/65R15	M+S 88	T	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	4,5 /	4,5 mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der			
Händlerereinkaufswert		2.900,00 EUR	
Besteuerungsart: Differenzbesteuerung			
Wertfeststellung am	24.06.2025	zum	10.06.2025
		Datenstand	06/2025

Bezeichnung **25F52706G**
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr **W0L0XEP68H4**

Besichtigungsdatum **10.06.2025**
DAT Europa-Code® **01 650 107 011 0004 DE004 5699**
KBA-Schlüssel **0035/BCB**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Audiosystem CD 3.0 BT (Radio/CD-Player / Bluetooth)
Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN), USB-Schnittstelle
- > Außenspiegel schwarz hochglänzend
- > Bordcomputer
- > Bremsassistent
- > Dach schwarz lackiert
- > Drehzahlmesser
- > Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Elektron. Traktionskontrolle
- > Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- > Getriebe 5-Gang
- > Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- > Innenraumfilter: Pollenfilter
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie: 5-türig
- > Klimaanlage
- > Kopf-Airbag-System
- > Kühlergrill, Zierleiste schwarz lackiert
- > Lenkrad (Leder 3-Speichen)
Audiobedienung am Lenkrad, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- > Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- > LM-Felgen 6,5x16 (4-Doppelspeichen, schwarz lackiert)
- > Mittelkonsole Klavierlack
- > Motor 1,4 Ltr. - 66 kW
- > Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- > Nebelschlussleuchte
- > OnStar SOS Service
- > Pedale Aluminium
- > Reifen-Reparaturkit
- > Reifendruck-Kontrollsystem
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- > Seitenairbag vorn
- > Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- > Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- > Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- > Stoßfänger Wagenfarbe
- > Tagfahrlicht
- > Türgriffe außen Wagenfarbe
- > Verglasung getönt
- > Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

> Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Diebstahl-Warnanlage
- > Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack
- > Kopfstützen hinten (3-fach)
- > Rücksitz geteilt / klappbar
- > Sonderlackierung Schnee-Weiß
- > Winter-Paket
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Audiobedienung am Lenkrad, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Sitzheizung vorn, Lenkrad heizbar, Lenkrad (Leder)

Zusatzausstattung

- > Winterräder 185/65R15 88T M+S



Bezeichnung	25F52706G	Besichtigungsdatum	10.06.2025
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 650 107 011 0004 DE004 5699
Fahrzeug-Ident.Nr	W0L0XEP68H	KBA-Schlüssel	0035/BCB

Bemerkungen

Lackierung verunreinigt.
Vorderstoßstange rechts verschrammt.
Beide Türen links verschrammt/zerkratzt.
Hinterstoßstange rechts verschrammt und eingedrückt.
1 Satz SO-Reifen Semperit auf LM-Felgen 195/55R16 87H (ca. 4 x 6,0 mm) mit Gebrauchsspuren an den Felgen.
Türe vorne rechts eingebault.
Ölwechsel lt. Display fällig.