

Fahrzeugbewertung

Auftraggeber: Polizeipräsidium Nordhessen Abt. V24/2-Tgb.-Nr.169/21J Grüner Weg 33 34117 Kassel		
Kennzeichen: OHNE	Auftrag vom: 28.04.2025	Besichtigungsdatum / Ort: 07.05.2025 / 34123 Kassel, Leipziger Str. 156
Besichtigung durch: Herrn Albert		bei der Besichtigung anwesend: Werkstattmeister teilw.
		
		

Zusammenfassung

Zeitwert (Händler-Einkaufswert)
(zuzüglich MwSt. 0,00 EUR)

19.425,00 €

Dieses Gutachten umfasst:

31 Seiten
48 Bilder

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen OHNE		(produziert für Deutschland)		
Fahrzeugart PKW		Aufbau Limousine		
Fabrikat BMW	Typ und Ausführung Baureihe 3 Lim. (G20)(2018->) 65			
Fahrzeugidentnummer WBA5V51060AJ	KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ 0005/CTX	EDV-Abruf-Code 011301450650002DE001	Bauzeit 28.03.2019	
Motorart Diesel R 4 Zyl. 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel		Katalysator bzw. Schadstoffklasse Euro 6	Umwelt-Plakette	
Antriebsart / Getriebe Heckantrieb / Automatik 8-Gang		Leistung 140 kW	Hubraum 1.995 ccm	
Erste Zulassung 16.04.2019	Letzte Zulassung 16.04.2019	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) 1.530 / 2.085	Anzahl Türen 4	Anzahl Plätze 5
Fahrzeuginnenlänge (mm)	Fahrzeuginnenbreite (mm)	Fahrzeuginnenhöhe (mm)	Radstand (mm) 2.851	
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)				
1. Achse		Pirelli - P Zero 225/40R19 93Y	6,0	6,0 Leichtmetall (Original)
2. Achse		Pirelli - P Zero 255/35R19 96Y	5,0	5,0 Leichtmetall (Original)
Anz. Vorbesitzer 2	nächste HU 04.2025	Tacho abgelesen 66.953 km	Tacho geschätzt km	Tacho angegeben km
Allgemeinzustand mangelhaft nicht reparierte Vorschäden wie angegeben		Farbe Alpin Weiss III		
Bemerkung				
<p>Serien-Ausstattung Ablage-Paket, Aerodynamik-Paket M-Technic, Airbag Beifahrers. abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrers., Alpinweiß-Lackierung (Uni), Ambiente-Beleuchtung, ABS, Armauflege vorn, Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz, Außensp. elektr. verstell- und heizbar, Bordcomputer, Bremsassistent, Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarml. hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Traktions Control (DTC), Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Active Guard (Bremsassistent), Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung) (Speed-Limit-Anzeige, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)), Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrerlebnisschalter, Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Frontscheibe Akustikglas, Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getränkehalter, Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen), Heckl. LED, Innen: Interieurleisten Aluminium Tetragon, Innenspiegel mit Ablendautom., Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, 4-türig, Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfst. hinten klappbar, Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, M Sport, Mittelarml. hinten, Nebelscheinwerfer LED, Parkbremse elektr., PDC v.u.h., Personalisierungssystem (Personal Profile), Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzl. geteilt/klappbar (40:20:40), Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Gesetzlicher Notruf, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Servolenkung Servotronic, Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination, Sport Boost Fahrmodusschalter, Sport-Fahrwerk (M-Technic) (Variable Sportlenkung), Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage (Funktion), Start-Stop-Knopf, Warndreieck, Wegfahrsperre</p>				
<p>Sonderausstattung Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang), Business-Paket (Ausstattungs-Paket: Connected Plus, Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung), Service-System: Remote Services, Service-System: Concierge Services, Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI), Spiegel-Paket, BMW Live Cockpit Plus, Sitzheizung vorn, Lendenwirbelstütze Sitz v.l. und rechts, elektr. verst.), Fzg. ohne Modell-Schriftzug, HiFi-Lautsprechersystem, LM-Felgen vorn/hinten: 8x19 / 8,5x19 (Doppelspeiche 791 M, Jet Black), Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)</p>				

Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Das Fahrzeug hatte 2 Vorbesitzer.

Der Halter ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Begutachtung ausreichend. Zur Besichtigung stand eine Hebebühne zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte von unten besichtigt werden.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug wurden keine reparierten Vorschäden festgestellt.

Nicht reparierte Vorschäden

Das Fahrzeug weist folgende nicht oder nicht fachgerecht reparierte Vorschäden auf:

Leichter Hagelschaden (Einbezug Motorhaube, Dachbereich, Kofferraumdeckel) smart repair anwendbar, Hauptuntersuchung §29 StVZO überfällig, Wartungsservice fällig, 2x Funkschlüssel vorhanden
Funk- Fernbedienung der Schlüssel konnte wegen entladener Batterie nicht überprüft werden, Batterie tiefentladen (Motor konnte nur mit Batt. Überbrückung gestartet werden), Bei Kurzfahrt auf dem Betriebsgelände traten sporadische Lenkprobleme auf (bei der VA-Achskontrolle keine mechanischer Schaden feststellbar) evtl. Zusammenhang mit tiefentladener Batt. möglich, LM-Felge vorn links Bereich Felgenhorn beschädigt, Adapter f. Felgenschloßschraube nicht gefunden, Stoßf.-Verkl. vorn unten Kratzer, Bremsscheiben VA u. HA Korrosionsansatz evtl. freibremse ausreichend, Abgasaustrittsrohr rechts leichter Versatz nach vorn im Vergleich Abgasaustrittsrohr links, Fahrgastraum Bodenbereich und Kofferraumbodenbereich teilw. Schimmelbefall.

3.600,00 €

Summe Abzüge WBW für nicht reparierte Vorschäden 3.600,00 €

Schlusswort

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	BMW	Besichtigungsdatum	07.05.2025
Modell	Baureihe 3 Lim. (G20)(2018->) 65	Farbe	Alpin Weiss III
Amtl. Kennzeichen	OHNE	DAT Europa-Code®	011301450650002DE001
Vorgangsname	0705252	KBA-Schlüssel	0005/CTX
Anzahl Halter	2	Aufbau	Limousine
Erstzulassung / HU	16.04.2019 / 04.2025	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Laufleistung	66.953 km	Schadstoffklasse EU	Euro 6
VIN	WBA5V51060AJ	Zustand	mangelhaft nicht reparierte
Leistung	140 kW	Unfallschaden	Vorschäden wie angegeben
Hubraum	1995 ccm		unbekannt
Motorart	Diesel R 4 Zyl. 2,0 Ltr. - 140 kW		
Getriebe	16V Turbodiesel		
	Automatik 8-Gang		

Bereifung

1. Achse	Pirelli - P Zero	225/40R19 93Y	6,0	-	-	6,0
2. Achse	Pirelli - P Zero	255/35R19 96Y	5,0	-	-	5,0

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

19.425,00 EUR

(zuzüglich MwSt. 0,00 EUR)

Währungsbeträge sind Netto

Besteuerungsart: Differenz

Wertfeststellung am 17.05.2025 zum 17.05.2025

Datenstand 5/2025

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Ablage-Paket
- > Aerodynamik-Paket M-Technic
- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- > Ambiente-Beleuchtung
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Armauflage vorn
- > Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Bordcomputer
- > Bremsassistent
- > Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- > Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- > Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- > Dynamische Bremsleuchte
- > Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- > Dynamische Traktions Control (DTC)
- > Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- > Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- > Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
 - Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- > Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- > Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- > Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- > Frontscheibe Akustikglas
- > Fußmatten Velours
- > Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- > Getränkehalter
- > Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- > Heckleuchten LED
- > Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Tetragon
- > Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie: 4-türig
- > Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- > Kopf-Airbag-System hinten
- > Kopf-Airbag-System vorn
- > Kopfstützen hinten klappbar
- > Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- > Licht- und Regensensor
- > M Sport
- > Mittelarmlehne hinten
- > Nebelscheinwerfer LED
- > Parkbremse elektrisch
- > Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- > Personalisierungssystem (Personal Profile)
- > Reifendruck-Kontrollsystem
- > Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- > Rußpartikelfilter
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- > Scheinwerfer LED
- > Seitenairbag vorn
- > Service-System: ConnectedDrive Services
- > Service-System: Gesetzlicher Notruf
- > Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- > Servolenkung Servotronic
- > Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination
- > Sport Boost Fahrmodusschalter
- > Sport-Fahrwerk (M-Technic)
 - Variable Sportlenkung
- > Sportsitze vorn
- > Start/Stop-Anlage (Funktion)
- > Start-Stop-Knopf
- > Warndreieck
- > Wegfahrsperrung

Sonderausstattung

- > Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- > Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- > Business-Paket
 - Ausstattungs-Paket: Connected Plus, Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung), Service-System: Remote Services, Service-System: Concierge Services, Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI), Spiegel-Paket,
- BMW Live Cockpit Plus, Sitzheizung vorn, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- > Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- > HiFi-Lautsprechersystem
- > LM-Felgen vorn/hinten: 8x19 / 8,5x19 (Doppelspeiche 791 M, Jet Black)
- > Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)

Bemerkungen

Leichter Hagelschaden (Einbezug Motorhaube, Dachbereich, Kofferraumdeckel) smart repair anwendbar, Hauptuntersuchung §29 StVZO überfällig, Wartungsservice fällig, 2x Funkschlüssel vorhanden Funk- Fernbedienung der Schlüssel konnte wegen entladener Batterie nicht überprüft werden, Batterie tiefentladen (Motor konnte nur mit Batt. Überbrückung gestartet werden), Bei Kurzfahrt auf dem Betriebsgelände traten sporadische Lenkprobleme auf (bei der VA-Achskontrolle keine mechanischer Schaden feststellbar) evtl. Zusammenhang mit tiefentladener Batt. möglich, LM-Felge vorn links Bereich Felgenhorn beschädigt, Adapter f.

Felgenschloßschraube nicht gefunden, Stoßf.-Verkl. vorn unten Kratzer, Bremsscheiben VA u. HA Korrosionansatz evtl. freibremsten ausreichend, Abgasaustrittsrohr rechts leichter Versatz nach vorn im Vergleich Abgasaustrittsrohr links, Fahrgastraum Bodenbereich und Kofferraumbodenbereich teilw. Schimmelbefall.

Fotodokumentation



Foto 1:



Foto 2:

Fotodokumentation



Foto 3:



Foto 4:

Fotodokumentation



Foto 5:



Foto 6:

Fotodokumentation



Foto 7:



Foto 8:

Fotodokumentation




Foto 9:




Foto 10:

Fotodokumentation



Foto 11:



Foto 12:

Fotodokumentation



Foto 13:



Foto 14:

Fotodokumentation



Foto 15:



Foto 16:

Fotodokumentation



Foto 17:



Foto 18:

Fotodokumentation



Foto 19:



Foto 20:

Fotodokumentation



Foto 21:



Foto 22:

Fotodokumentation



Foto 23:



Foto 24:

Fotodokumentation



Foto 25:



Foto 26:

Fotodokumentation



Foto 27:



Foto 28:

Fotodokumentation



Foto 29:



Foto 30:

Fotodokumentation



Foto 31:



Foto 32:

Fotodokumentation



Foto 33:




Foto 34:

Fotodokumentation




Foto 35:



Foto 36:

Fotodokumentation



Foto 37:



Foto 38:

Fotodokumentation



Foto 39:



Foto 40:

Fotodokumentation



Foto 41:




Foto 42:

Fotodokumentation




Foto 43:



Foto 44:

Fotodokumentation



Foto 45:



Foto 46:

Fotodokumentation



Foto 47:



Foto 48: