

AZ: 2365.05.23

8. Mai 2023

Lichtbilder



Bild 1 - Globale Darstellung



Bild 2 - Globale Darstellung

AZ: 2365.05.23

8. Mai 2023



Bild 3 - Globale Darstellung



Bild 4 - Globale Darstellung

AZ: 2365.05.23

8. Mai 2023



Bild 5 - Globale Darstellung



Bild 6 - Globale Darstellung

AZ: 2365.05.23

8. Mai 2023



Bild 7 - Globale Darstellung



Bild 8 - Globale Darstellung

AZ: 2365.05.23

8. Mai 2023



Bild 9 - Globale Darstellung



Bild 10 - Globale Darstellung

AZ: 2365.05.23

8. Mai 2023



Bild 11 - Globale Darstellung



Bild 12 - Globale Darstellung

AZ: 2365.05.23

8. Mai 2023



Bild 13 - Globale Darstellung



Bild 14 - Globale Darstellung

AZ: 2365.05.23

8. Mai 2023



Bild 15 - Laufleistung



Bild 16 - Fahrgestellnummer

AZ: 2365.05.23

8. Mai 2023




Bild 17 - Fahrzeug Ident



Bild 18 - Hinten links

AZ: 2365.05.23

8. Mai 2023



Bild 19 - Hinten rechts



Bild 20 - Vorne rechts

AZ: 2365.05.23

8. Mai 2023



Bild 21 - Vorne links



Bild 22 - Korrosionsschaden Radlaufkante hinten rechts

AZ: 2365.05.23

8. Mai 2023



Bild 23 - Korrosionsschaden Radlauf hinten links



Bild 24 - Korrosionsschaden Hintertür links

AZ: 2365.05.23

8. Mai 2023



Bild 25 - Korrosionsschäden, Fahrgastraum undicht



Bild 26 - Korrosionsschaden, Scharnier Motorhaube

AZ: 2365.05.23

8. Mai 2023



Bild 27 - Korrosionsschaden, Seitenwand hinten links



Bild 28 - Korrosionsschaden, Seitenwand hinten links

AZ: 2365.05.23

8. Mai 2023



Bild 29 - Korrosionsschaden, Dachkante



Bild 30 - Korrosionsschaden, Dachkante

AZ: 2365.05.23

8. Mai 2023



Bild 31 - Bezug Vordersitz rechts



Bild 32 - Rückleuchte rechts undicht

AZ: 2365.05.23

8. Mai 2023




Bild 33 - Ausreichender Zustand der Bremsanlage




Bild 34 - Ausreichender Zustand der Bremsanlage

AZ: 2365.05.23

8. Mai 2023



Bild 35 - Anstoßschaden Frontverkleidung



Bild 36 - Reparierter Unfallschaden, Fahrzeugflanke links

AZ: 2365.05.23

8. Mai 2023



Bild 37 - Repariertter Unfallschaden, Fahrzeugflanke links



Bild 38 - Zustand Unterboden

AZ: 2365.05.23

8. Mai 2023



Bild 39 - Zustand Unterboden



Bild 40 - Zustand Unterboden

AZ: 2365.05.23

8. Mai 2023



Bild 41 - Zustand Unterboden