ULF SCHWEBKE
KFZ-SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

SCHADENSGUTACHTEN
FAHRZEUGBEWERTUNG
Sachverständiger für den Kraftfahrzeugverkehr
Schadens- und Unfallgutachten

AZ: 2365.05.23

8. Mai 2023

Frau
Gerichtsvollzieherin Natascha Nienhaus
58332 Schwelm

Wertgutachten

2365.05.23
Bei Rückfragen bitte angeben

Auftragsdatum	1. Mai 2023
Auftraggeberin / Gericht	Frau Gerichtsvollzieherin Natascha Nienhaus 58332 Schwelm

Zusammenfassung und Ergebnis

Marktwert	**6.500,00 EUR**

Haftungsausschluss

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte augenscheinlich, ohne Hebebühne. Das Auslesen des Bordsystems war nicht möglich. Es konnten keinerlei Angaben zum Fahrzeug gemacht werden. Eine Probefahrt wurde aus Gründen der Haftung nicht durchgeführt.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Ulf Schwebke
Tel. 02331 56650
Ardeyweg 24
58093 Hagen
Fax 02331 590823
Mobil 0171 6 437 437
www.gutachter-schwebke.de
info@gutachter-schwebke.de

AZ: 2365.05.23

8. Mai 2023

Fahrzeugbeschreibung

Allgemeine Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WP1ZZZ9PZ8LA34262
HSN / TSN	0583 / ABI
Farbe	Meteorgraumetallic Metallic (2-Schicht)
Erstzulassung	29.03.2007
Zugelassen in	Deutschland
Letzte Zulassung	03.01.2022
Laufleistung abgelesen	217.150 km
Anz. Vorbesitzer	5
(Re)Import	Nein
Nächste HU	02.2024

Technische Fahrzeugdaten

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Hersteller	Porsche
Haupttyp	Cayenne (Typ 9PA1)(01.2007->)
Untertyp	S
Bauart	Sport-Utility-Vehicle
Aufbau	4-türig
Getriebe	Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
Motor	Motor 4,8 Ltr. - 283 kW V8 KAT
Kraftstoff	Super Plus
Leistung	283 kW
Hubraum	4806 ccm
Radstand	2855 mm
Antriebsart	Allradantrieb
Sitze	5
Leermasse	2320 kg
Achsen	2
Abmessungen	Länge 4798 mm / Breite 2200 mm / Höhe 1699 mm
Tankvolumen	100 ltr

Die Fahrzeugdaten wurden mithilfe einer elektronischen Fahrgestellnummer-Abfrage ermittelt.

Bereifung

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Typ	Felge	Profiltiefe
1	Links	265/50 R 19 110V	Nokian	Ganzjahr	Aluminium	5,0 mm
1	Rechts	265/50 R 19 110V	Nokian	Ganzjahr	Aluminium	5,0 mm
2	Links	265/50 R 19 110V	Nokian	Ganzjahr	Aluminium	5,0 mm
2	Rechts	265/50 R 19 110V	Nokian	Ganzjahr	Aluminium	5,0 mm

Ausstattung

AZ: 2365.05.23

8. Mai 2023

Serienausstattung

Sitze vorn elektr. verstellbar, Radstand 2855 mm, Klimaautomatik, Rücksitzlehne geteilt, Karosserie: 4-türig, Automatisches Bremsen Differential (ABD), Anti-Blockier-System (ABS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Antriebsart: Allradantrieb permanent, Einstiegsblenden (Edelstahl), Dachschienen-System, Diebstahl-Warnanlage, Dachspoiler, Außenspiegel asphärisch, links, Scheibenwischer mit Regensensor, Porsche Stability Management (PSM), Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Leuchtweitenregelung, Verglasung getönt, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Anhängerkupplung Vorbereitung, Alarmanlage, Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag), Seitenairbag vorn, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Motor 4,8 Ltr. - 283 kW V8 KAT, Wegfahrsperre, Antischlupfregelung (ASR), Bordcomputer, Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter), Innenausstattung: Teilleder, Heckscheibe heizbar, 3. Bremsleuchte, Servolenkung, Nebelscheinwerfer, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite

Sonderausstattung

Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen), Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, Außenspiegel konvex, rechts, Sportsitze vorn, Schiebedach elektrisch, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung), Reserverad als Notrad, Lenkrad heizbar (Leder), Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Sitzheizung vorn, Feuerlöscher, Metallic-Lackierung, Porsche Communications Management (PCM), LM-Felgen 9x19 (Cayenne Rad)

Zusatzausstattung

Anhängerkupplung

AZ: 2365.05.23 8. Mai 2023

Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Wertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte persönlich am 1. Mai 2023 durch den Auftraggeber.

Besichtigung

Die Besichtigungsbedingungen waren nur eingeschränkt möglich. Die Besichtigung erfolge ohne Hebebühne. Eine Probefahrt war aus versicherungstechnischen Gründen nicht möglich. Beurteilungsrisiken sind gegeben!

Der Fehlerspeicher des Fahrzeugs wurde nicht ausgelesen.

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor. Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung festgestellt.

Das Scheckheft des Fahrzeugs konnte nicht überprüft werden.

Die Durchführung einer Probefahrt mit dem Fahrzeug war unter gegebenen Umständen nicht möglich.

Der Motor konnte gestartet werden. Bezüglich der vorhandenen Laufkultur sollte das Fahrzeug ausgelesen werden.

Zustand

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges bezogen auf Alter und Nutzung war normal, augenscheinliche Gebrauchsspuren wurden, soweit möglich, dokumentiert.

Der Lackzustand des Fahrzeuges war mäßig.

Der Innenraumzustand des Fahrzeuges war normal, mit Gebrauchsspuren.

Vorschäden

Reparierte Vorschäden

Es wurden reparierte Vorschäden am Fahrzeug festgestellt.

Nicht reparierte Vorschäden

Es wurden Altschäden am Fahrzeug festgestellt.

AZ: 2365.05.23

8. Mai 2023

Wertermittlung

Marktwert

Der Marktwert wurde unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Faktoren, insbesondere des Fahrzeugalters, des vorgefundenen Fahrzeugzustandes, der Ausstattung sowie der Marktgängigkeit für Fahrzeuge dieses Typs ermittelt.

Als Stichtag für die Bewertung wurde der 8. Mai 2023 gewählt.

Vergleichbare Fahrzeuge werden überwiegend steuerneutral (Privatmarkt) angeboten.

Marktwert	6.500,00 EUR

Schlusswort

Der beschriebene Fahrzeugzustand wurde durch den Sachverständigen unter Berücksichtigung des zugrunde liegenden Auftrags erstellt. Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu dem im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Das Wertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Ulf Schwebke

ULF SCHWEBKE
KFZ-SACHVERSTÄNDIGENBÜRO
Ardeyweg 24 · 58093 Hagen · Tel. 02331 56650
www.gutachter-schwebke.de



Anlagen

- Lichtbilder