

Gutachten im Fahrzeug- und Verkehrswesen

[REDACTED]

Herrn

Obergerichtsvollzieher

Frank Engler

Friedrich-König-Straße 3-5

68167 Mannheim

Mannheim, 24.03.2025

Bewertungsgutachten

Gutachten-Nr.: HP2025P-B-020

Sachbearbeiter: [REDACTED]

Aktenzeichen/Ihr Zeichen: 13 DR II 1026/24

Auftrag vom: 11.02.2025

Besichtigungsdatum: 20.02.2025

Besichtigungsort: Polizeipräsidium Mannheim,
Kraftwagenpark

[REDACTED]




*Sachverständiger für Straßenverkehrsunfälle,
Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen sowie
Aggregateschäden*


[REDACTED]

*von der Industrie- und Handelskammer Rhein-
Neckar öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Straßenverkehrsunfälle
Sachverständiger für Verkehrsmesstechnik*

[REDACTED]

*von der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-
Franken öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Straßenverkehrsunfälle
Sachverständiger für Aggregateschäden*





1 Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fabrikat:	MERCEDES-BENZ
Typ / Untertyp:	E-Klasse / AMG E 63 S 4Matic AMG Speedshift 9G-MCT
Fahrzeug-Ident-Nummer:	WDD2130891A 
KBA-Nummer:	1313HCW
Erstzulassung:	23.11.2017
Bereifung:	vorn: 265/35 ZR 20 hinten: 295/30 ZR 20
Profiltiefe in (mm):	vorn je 8 mm, hinten je 7 mm
Anzahl der Vorbesitzer:	4
Nächste HU:	03.2024
Laufleistung abgelesen:	75078 km
Lackzustand:	mäßig
Allgemeinzustand:	mäßig
Karosseriezustand:	mäßig
Zustand des Fahrwerkes:	mäßig
Besichtigungszustand:	unzerlegt, schlepp-/transportfähig
Vorschäden:	Gebrauchsspuren sowie gemäß nachfolgender Aufstellung im Bewertungsteil. Flanke rechts gemäß Lackschichtdickemessung mögliche Oberflächenlackierung.
Altschäden:	Gebrauchsspuren sowie gemäß nachfolgender Aufstellung im Bewertungsteil.



2 Auftrag

Gemäß Auftrag vom 11.02.2025 wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Händler-Verkaufswertes besichtigt und ein Kurzgutachten erstellt.

Der Fahrzeugschein lag bei der Besichtigung vor.


Die technischen Daten wurden soweit wie möglich am Fahrzeug überprüft.

3 Darstellung der Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte auf dem Gelände des Kraftwagenparks des Polizeipräsidiums Mannheim im Beisein der Fuhrparkbeauftragten.

- Das Fahrzeug war außen und innen nicht gereinigt.
- Eine Probefahrt konnte nicht durchgeführt werden.
- Eine Besichtigung auf einer Hebebühne wurde nicht durchgeführt.
- Das Fahrzeug ist rollfähig.
- Eine Prüfung der Verkehrssicherheit ist erforderlich.
- Die Lackschichtdickemessung ergab für die rechte Flanke Messwerte einer möglichen Oberflächenlackierung und ansonsten keine Auffälligkeiten.
- Das Fahrzeug wird seit Januar 2024 verwahrt - Kraftstoffsystem, Fahrwerk und Bremsanlage prüfen.
- Letzte Wartung März 2022.
- Das Display zeigt aktuell keine Fehlermeldungen.
- Nicht alle Funktionen konnten überprüft werden.
- Zulassungsbescheinigungen Teile I und II liegen vor, das COC-Papier nicht. 2 Originalschlüssel vorhanden.
- Online-Zugang nur durch die einrichtende Niederlassung sperrbar.

Weitere Feststellungen siehe Bewertungsteil.



4 Verkaufswert

Es wurde unter Berücksichtigung des Erhaltungszustandes, der Bereifung, der Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO, den bekannten Teilen der Wartungshistorie, den erkennbaren Schäden und der derzeitigen Marktlage sowie der besonderen Beachtung der Bewertungsmaßstäbe für Kraftfahrzeuge der angegebene Händler-Verkaufswert in Höhe von

45.200,- € (differenzbesteuert)

ermittelt.

Das vorliegende Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Mannheim, den 24.02.2025

Der Sachverständige

Der Sachverständige

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungsdatum	08.03.2025
Modell	E -Klasse Lim. (BM 213)(08.2016->), AMG E 63 S, S 4Matic, 2017 - 2018	Farbe	SELENITGRAU - METALLICLACK
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 570 090 089 0001 DE001 5772
Vorgangsname		KBA-Schlüssel	1313/HCW
Anzahl Halter	4	Aufbau	Limousine
Erstzulassung / HU	23.11.2017 /	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Laufleistung (abgelesen)	75.078 km	Schadstoffklasse EU	EU6
VIN	WDD2130891A [REDACTED]	Zustand	normal
Leistung	450 kW / 612 PS	Unfallschaden	unbekannt
Hubraum	3982 ccm		
Motorart	Benzin		
Getriebe	Getriebe Automatik - (9-Stufen)		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Wiederbeschaffungswert

45.200,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.
(Anwendung der Differenzbesteuerung nach §25a UStG)

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 20.03.2025 zum 08.03.2025

Datenstand

03/2025



Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr

WDD2130891A

Besichtigungsdatum
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel

08.03.2025
01 570 090 089 0001 DE001 5772
1313/HCW

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Ambiente-Beleuchtung
- > AMG Driver's Package
- > AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Armaturentafel Oberteil Leder Nappa
- > Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- > Bremssättel Rot lackiert
- > Design- und Ausstattungslinie Standard
- > Diebstahlschutz-Paket
Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- > Dynamische Motorlagerung
- > Edelstahlpedale Sportdesign
- > Elektron. Sperrdifferential
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmoduswähler)
- > Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- > Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Fußmatten AMG
- > Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- > Innenhimmel schwarz
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie: 4-türig
- > KeyFree-Startsystem
- > Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- > Knieairbag Fahrerseite
- > Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- > Kopf-Airbag-System vorn
- > Lenkrad (AMG Performance, Dinamica)
- > Mercedes-Benz Notrufsystem
- > Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- > Motor 4,0 Ltr. - 450 kW V8 KAT
- > Parameterlenkung
- > Reifendruck-Kontrollsystem
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- > Scheibenwischer mit Regensensor
- > Seitenairbag (Sidebag) vorn
- > Seitenschweller Wagenfarbe
- > Sicherheitsgurte farbig
- > Sitzbezug / Polsterung: Leder Exklusiv Nappa
- > Sitze vorn elektr. verstellbar
- > Spiegel-Paket
Außenspiegel elektr. anklappbar, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control +)
- > Sportsitze vorn
- > Zeituhr (Analog)

> Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Ablage-Paket
- > Audio-Navigationssystem: COMAND Online
Smartphone integriert, Touchpad (Mittelkonsole), Infotainment-System: Remote Online
- > DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- > Einstiegsleisten beleuchtet
- > Fahrassistenz-Paket Plus
Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent, Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion, PRE-SAFE-System, Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- > Fahrer-Informationssystem (AMG Performance Media)
- > Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- > Innenausstattung: Zierteile Metall Struktur
- > Keyless-Go-Paket
Fernschlüssel Heckdeckel, Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- > Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- > Kraftstofftank: 80 Ltr. (vergrößerter Inhalt, Volumen 2)
- > LM-Felgen vorn/hinten: 9,5x20 / 10x20 (AMG, Kreuzspeichen, schwarz matt)
LM-Felgen
- > Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- > Memory-Paket
PRE-SAFE-System
- > Metallic-Lackierung
- > Multibeam LED
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- > Night-Paket (AMG)
Außenspiegel schwarz lackiert
- > Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- > Park-Paket Remote
Park-Paket mit 360° Kamera, Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Kamerasystem 360 Grad, Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung, Rückfahrkamera
- > Scheibenwaschanlage beheizt
- > Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- > Sender für Garagentoröffner (integriert)
- > Sitze vorn: Klimatisierung
Sitzheizung vorn
- > Sitzheizung hinten
- > Sport-Auspuffanlage (AMG Performance)
- > Surround-System Burmester
- > USB-Anschluss im Fond
- > Vorbereitung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone
- > Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig

durchgeführt von: |

Seite 2 von 2

Erstellt mit SilverDAT® von



Protokoll zur GW-Bewertung (nach DAT- System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungsdatum	08.03.2025
Modell	E -Klasse Lim. (BM 213)(08.2016->), AMG E 63 S, S 4Matic, 2017 - 2018	Farbe	SELENITGRAU - METALLICLACK
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 570 090 089 0001 DE001 5772
Vorgangsname		KBA-Schlüssel	1313/HCW
Auftragsnummer	HP2025P-B-020	Aufbau	Limousine
Vertragsnummer		Sitzplätze / Türen	5 / 4
Anzahl Halter	4	Schadstoffklasse EU	EU6
Erstzulassung / HU	23.11.2017 /	Zustand	normal
Laufleistung (abgelesen)	75.078 km	Unfallschaden	unbekannt
VIN	WDD2130891A [REDACTED]	Besteuerungsart	Differenz
Leistung	450 kW / 612 PS	Letzter Kundendienst	
Hubraum	3982 ccm	nächster Kundendienst	
Motorart	Benzin		
Getriebe	Getriebe Automatik - (9-Stufen)		

Wertermittlung zum 08.03.2025

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Brutto

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		122.427,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		24.740,10 EUR
Listenneupreis gesamt (inklusive 19,00 % MwSt.)		147.167,10 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		53.547,62 EUR
Bezugsfahrstrecke: 129.000 km		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz : 75.078 km / -53.922 km		
Korrektur durch Laufleistung	+	5.574,20 EUR
Korrektur durch Erstzulassung	+	947,13 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		60.068,95 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	620,32 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		60.689,27 EUR
Aufwertung	+	0,00 EUR
Abwertung	-	13.103,00 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	+	0,00 EUR
Restwert der unmontierten Reifen	+	0,00 EUR
Zwischensumme I		47.586,28 EUR
Korrektur durch Anzahl Halter (4)	5,0% -	2.379,31 EUR
Anpassungsfaktor	100,0% +	0,00 EUR
Zwischensumme II		45.206,97 EUR
Reparaturkosten (inkl. 19,00 % MwSt. 0,00 EUR)	-	0,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (Anwendung der Differenzbesteuerung nach §25a UStG)	45.200,00 EUR	45.206,97 EUR

D 03/2025 20.03.2025 | Bewertungsprotokoll(SV)

V. 1.44.09

SilverDAT valuateExpert

(*) Manuelle Änderung durchgeführt von: |

Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr WDD2130891A [REDACTED]

Besichtigungsdatum
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel

08.03.2025
01 570 090 089 0001 DE001 5772
1313/HCW

Auftragsdaten

Amtliches Kennzeichen
Auftragsnummer HP2025P-B-020
Vertragsnummer

Kundenart
Ort der Besichtigung
Besichtigt von

Abwertung

Nr.	Beschreibung	Betrag (EUR)
1	Bereifung Standschäden	2.795,00
2	Rad hinten links zerkratzt	303,00
3	Rad vorn rechts beschädigt	2.279,00
4	Achsvermessung	275,00
5	Bremsscheiben korrodiert	5.064,00
6	Batterie tiefentladen	507,00
7	Hauptuntersuchung fällig	180,00
8	Wartungs fällig	1.200,00
9	Aufbereitung Lack	350,00
10	Aufbereitung Innenraum	150,00
	Abwertung (Summe)	13.103,00

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6 Übersicht Motorraum.



Bild 7 Übersicht Fahrgastraum vorn.



Bild 8 Keine Displaymeldungen.



Bild 9 Felgenhorn vorn rechts grob abtragend verschürft.



Bild 10 Rad hinten links Lackierung beschädigt.



Bild 11 Bremsscheiben rundum korrodiert.



Bild 12 Typschild/Identifikation.



Bild 13 Abgelesene Laufleistung.