



17.01.2026

Gutachten Nr.: 367 / 2026  
Besichtigungsdatum: 16.01.2026  
Besichtigt durch: [Redacted]  
Besichtigungsort: Reutlingen

## Fahrzeugkurzbewertung

### Technische Grunddaten

|                    |                         |                            |                |
|--------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Kennzeichen</b> | [Redacted]              | <b>Lackierung</b>          | Rot.           |
| <b>Aufbau</b>      | Limousine               | <b>Baujahr</b>             | 1986           |
| <b>Fabrikat</b>    | Ferrari                 | <b>Erstzulassung</b>       | 01.09.1986     |
| <b>Fahrzeugtyp</b> | Mondial 3,2l            | <b>Anzahl der Besitzer</b> | Unbekannt      |
| <b>Fgst- Nr.</b>   | ZFFXC26AXH00 [Redacted] | <b>HU</b>                  | 06/2026        |
| <b>Motorart</b>    | Benzin                  | <b>Laufleistung abgel.</b> | 53.260 mls     |
| <b>Hubraum/KW</b>  | 2927/173                | <b>Laufleistung gesch.</b> | 53.260 mls     |
| <b>Getriebeart</b> | Schaltgetriebe          | <b>Reifengröße</b>         | 225/50 R16 92W |

### Ausstattung

Radio, Lederausstattung beige elektr. Fensterheber ,Schaltgetriebe, Leichtmetallfelgen

### Beurteilung

Das Fahrzeug wurde an mehreren Stellen nachlackiert, teilweise Lackablösungen. Die Alu Felgen sind korrodieren, Motor läuft im Leerlauf sehr schlecht,

### Anmerkung

**Zustandsnote 3**

### Preisspezifikation

**Marktwert 28.000 €**

Diese Werte berücksichtigen die Feststellung am Fahrzeug und die Marktsituation zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Expertise.

Da vergleichbare Fahrzeuge überwiegend auf dem Privatmarkt gehandelt werden, spielt die geschäftliche Mehrwertsteuer keine Rolle. Der hier genannte Wert ist der Endpreis.

[REDACTED]

Diese sind reine Schätzwerte und keine Gewährleistung für einen Verkauf des Fahrzeuges zu dem angegebenen Preis.

Filderstadt, den 17.01.2026

Ort, Datum


Sachverständigenbüro Fauser  
für Kfz-Schäden und Bewertung  
neutral und unabhängig  
Hohenheimer Str. 53-2  
Tel. 07 14 78 74 44  
70794 Filderstadt/Plattelh.  
Sachverständiger

Die nachfolgenden Fotos wurden am Besichtigungstag durch den Sachverständigen gefertigt.









## Zustandsnoten nach Classic Data

(Quelle Marktspiegel 2022/2023 - Classic Data)

### Note 1:

**Makelloser Zustand.** Keine Mängel, Beschädigungen oder Gebrauchsspuren an Technik und Optik. Komplett und perfekt restauriertes Spitzenfahrzeug. Wie neu (oder besser\*). Sehr selten!

Ein Fahrzeug, auf das man begeistert zugeht und wo man auch bei genauer Prüfung keine Mängel festgestellt. Basis für die Bewertung in die Zustand Note 1 ist der angenommene Zustand bei Erstauslieferung, das heißt der ehemalige Neuwagen-Zustand des entsprechenden Herstellers.

### Note 2:

**Guter Zustand.** Mängelfrei, aber mit leichten Gebrauchsspuren. Entweder seltener, guter unrestaurierter Originalzustand oder fachgerecht restauriert. Technisch und optisch einwandfrei mit leichten Gebrauchsspuren.

Ein Fahrzeug, auf das man begeistert zugeht, aber an dem man bei näherer Betrachtung leichte Gebrauchsspuren findet. Diese leichten Gebrauchsspuren sollten sich in einer nachvollziehbaren, geringen Gesamtleistung bzw. Laufleistung nach der Restauration widerspiegeln. Entsprechend niedrig ist auch der Verschleißgrad der Technik.

### Note 3:

**Gebrauchter Zustand.** Ohne größere technische oder optische Mängel, voll fahrbereit und verkehrssicher. Keine Durchrostungen, Keine sofortigen Arbeiten notwendig.

Ein Fahrzeug, auf das man zugeht und bei näherer Betrachtung unschwer Gebrauchsspuren und diverse kleinere Mängel erkennbar. Diese Gebrauchsspuren und Mängel sollten sich in einer nachvollziehbaren Gesamtleistung bzw. Laufleistung nach der Restauration widerspiegeln. Entsprechend hierzu ist auch der Verschleißgrad der Technik.

### Note 4:

**Verbrauchter Zustand.** Nur eingeschränkt fahrbereit. Sofortige Arbeiten zur erfolgreichen Abnahme gemäß §29 StVZO sind notwendig. Leichtere bis mittlere Durchrostungen. In den einzelnen Baugruppen komplett, aber nicht zwingend unbeschädigt.

Ein Fahrzeug, auf das man zugeht und bei dem diverse Mängel schon aus der Entfernung erkennbar sind. Eine nähere Inaugenscheinnahme zeigt deutliche Verschleißspuren.

### Note 5:

**Restaurierungsbedürftiger Zustand:** Mangelhafter, nicht fahrbereiter Gesamtzustand.

Umfangreiche Arbeiten in allen Baugruppen erforderlich. Nicht zwingend komplett.

Ein Fahrzeug, bei dem selbst der Laie sofort deutliche Mängel und/oder Fehlteile erkennt.

Könnte durchaus auch nur als Teileträger dienen.

\*Durch die heutigen technischen Möglichkeiten (z.B. Schweißarbeiten, computergestützte Messtechniken) sowie veränderte Materialien (z.B. Lack, Oberflächenveredlung) und verbesserten Korrosionsschutz kann ein komplett restaurierte Fahrzeuge den Zustand der Erstauslieferung übertreffen.