



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Motorraum



Bild 6 : Fondbereich



Bild 7 : Kofferraumbereich



Bild 8 : Fahrzeugdach



Bild 9 : Unfallschaden vorne rechts
Stoßfänger verschrammt, Scheinwerfer verkratzt, Kotflügel verformt



Bild 10 : Verkratzung am Scheinwerfer



Bild 11 : Knick im Kotflügel




Bild 12 : Motorabdeckung durch Tierbiss beschädigt.