




Daniel Kimmling  
Talstr. 142A  
55218 Ingelheim am Rhein



### Wertgutachten

Vorgangsnummer und -datum: 700240000691 vom 25.03.2024  
Amtliches Kennzeichen:   
Auftrag vom: 24.01.2024  
Bewertungsdatum: 25.01.2024  
Auftraggeber: Daniel Kimmling  
Talstr. 142A - 55218 Ingelheim am Rhein  
Besichtigung: 25.01.2024 - 10:00 Uhr  
Auto-Riegel Inh. Harald Riegel  
Sankt-Florian-Str. 4 - 55252 Mainz-Kastel  
anwesend: der Auftraggeber  
besichtigt durch Unterzeichner  
beim Abschleppdienst

### Zusammenfassung

---

Wert am Markt 13.000,00 EUR

Die ermittelten Fahrzeugwerte berücksichtigen das Erstzulassungsdatum bzw. das Baujahr, die Kilometer- bzw. die Betriebsstunden-Leistung sowie den Allgemeinzustand und die festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinaus gehen. Darüber hinaus ist die Marktlage des Fahrzeuges zum Bewertungsdatum in die Wertermittlung eingeflossen.

## Fahrzeugdaten

Kennzeichen:	
VIN:	WAUZZZ8UXGR097431
Hersteller, Typ:	AUDI, Q3
Verkaufsbezeichnung:	Q3 2.0 TDI
Erste Zulassung:	02.05.2016
Letzte Zulassung / Vorbesitzer:	28.06.2019 / unbekannt
Laufleistung abgelesen:	175846 km
Anzahl Türen / Sitzplätze:	5-türig / 5 Sitzplätze
Motor:	Diesell Kat, 4-Zylinder, Reihe
Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 88 kW
Farbe / Lackierung:	Brillantschwarz (Y9B) / Uni
KBA-Nummer:	0588.BDL
Gewichte:	Leergewicht: 1560 kg / zul. Gesamtgewicht: 2085 kg
Maße:	Länge: 4388 mm / Breite: 1831 mm / Höhe: 1590 mm
Radstand:	2603 mm
Abgascode:	EU6

### montierte Bereifung

Achse	Beschreibung	Profiltiefe, mm	
		L	R
VA	215/65 R16 - Michelin, Allwetter (o)	5,0	5,0
HA	215/65 R16 - Michelin, Allwetter (o)	5,0	5,0

Bereifungszustand: augenscheinlich verkehrssicher

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen

Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

### Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I - lag im Original vor

### Serienausstattung

Ablagefächer; Airbag für Fahrer und Beifahrer; Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem; Anti-Blockier-System (ABS); Antriebs-Schlupf-Regelung ASR; Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar; Berganfahrassistent; Bremsleuchte, dritte hochgesetzt; Dachhimmel in monsilber; Dachkantenspoiler; Dachreling schwarz; Dekoreinlagen Micrometallic silber; Dieselpartikelfilter (DPF); Elektromechanische Parkbremse; Elektronische Differentialsperre (EDS); Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC); Fahrwerk mit komfortabler Abstimmung; Fensterheber elektrisch; Fußmatten vorn und hinten aus Velours; Gepäckraumabdeckung; Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe; Heckscheibe beheizbar; Heckscheibenwischer; Innenbeleuchtung; Instrumenteneinsatz; Integrales Kopfstützensystem; Kindersitzverankerung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze; Klimaanlage, manuell; Kopfstützen auf allen Plätzen; Lederlenkrad (4-Speichen Design); Mitteldisplay; Rad: Aluminium-Schmiederäder (4 Stück) im 7-Arm-Design; Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige; Rad: Wagenheber; Radio: Audi Radio; Rekuperation; Servolenkung, elektromechanisch; Sicherheitsgurte; Sitzbezüge in Stoff Initial; Sitze: Normalsitze vorn; Sitze: Rücksitzlehne umklappbar; Start-Stop-System; Steckdose 12 Volt; Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün getönt; Verzurrösen vierfach im Gepäckraum; Wegfahrsperre elektronisch; Xenon Plus; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung; Zierleisten schwarz



### Sonderausstattung

Einparkhilfe plus, vorne und hinten; Einstiegsleisten und Ladekantenschutz; Fahrer-Informationssystem (FIS); Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend; Komfortklimaautomatik; Komfortschlüssel; Lackierung: Uni; Lederlenkrad (Multifunktionslenkrad) im 4-Speichen-Design; Licht- und Regensensor; Paket Connectivity in Verbindung mit Paket Komfort; Paket Komfort; Rad: Reserverad, platzsparend; Radio: MMI Radio; Radiozubehör: Audi music interface; Radiozubehör: Ohne Adapter für Audi music interface; Telefonzubehör: Bluetooth Schnittstelle; Wendeladeboden



## **Gutachterliche Stellungnahme**

### Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und lauffleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem mittleren Allgemeinzustand.

### Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) WAUZZZ8UXGR097431 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 25.01.2024 10:00 Uhr. Bei der Besichtigung war(en) neben dem Unterzeichner noch der Auftraggeber anwesend.

### Probefahrt / Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine / eine Probefahrt mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

### Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

### Vorschäden

*reparierte Vorschäden:*

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

*nicht reparierte Vorschäden:*

Tür hinten rechts, Stoßfänger hinten rechts, Stoßfänger vorne, Motorhaube vorne.

Das Fahrzeug verfügt über Kleinstschäden, die nicht gesondert beschrieben bzw. fotografisch dokumentiert werden. Dabei handelt es sich um Kleinstschäden, die durch den normalen Gebrauch entstehen und nahezu an jedem Fahrzeug vorhanden sind. Diese Kleinstschäden haben nach Auffassung des Unterzeichners im vorliegenden Fall aufgrund von Fahrzeugart, Fahrzeugalter und Laufleistung keinen Werteeinfluss und werden umgangssprachlich oft als Gebrauchsspuren bezeichnet.

### Sonstige Hinweise

Die Fahrzeugbewertung erfolgte auf Basis einer zerlegungsfreien Sichtprüfung.



Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Mainz, den 25.03.2024

Das Dokument umfasst 5 Seiten und 10 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

*Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.*

Verteiler

Original an:

- Auftraggeber  
Daniel Kimmling  
Talstr. 142A - 55218 Ingelheim am Rhein



## Lichtbildanlage

Wertgutachten:  
Fahrzeug-Kennzeichen:  
Fahrzeug-Ident.-Nr.:

700240000691  
WI-DF84  
WAUZZZ8UXGR097431



**Bild 1**



**Bild 2**



**Bild 3**



**Bild 4**



**Bild 5**



**Bild 6**





**Bild 7**



**Bild 8**



**d 9**



**Bild 10**

Die Lichtbildanlage enthält 10 Bilder.