

Herr  
Mario Kasselmann  
Obergerichtsvollzieher  
Am Rott 10  
49186 Bad Iburg

Kfz-Sachverständigenbüro  
Kfz-Techniker-Meister  
Dennis Frische  
Zum Freden 6  
49186 Bad Iburg

## Kurzbewertung

Urkunden Nr. 231034

### Fahrzeugdaten:

<b>Fahrzeugart:</b>	Anhänger	<b>Amtl. Kennz.:</b>	./.
<b>Aufbau:</b>	Wohnwagen	<b>Sitzplätze:</b>	./.
<b>Hersteller:</b>	Weinsberg	<b>Türen:</b>	1
<b>Typ:</b>	KWE / 4	<b>Besitzer:</b>	2
<b>Fahrg.Nr.:</b>	10036	<b>Farbe:</b>	weiss
<b>Motorart:</b>	./.	<b>Erstzul.:</b>	11.04.2018
<b>Zylinder:</b>	./.	<b>Nächste HU/AU:</b>	07.2024
<b>Hubraum (cm³):</b>	./.	<b>Abgel. Kilom.:</b>	./.
<b>Leistung (KW):</b>	./.	<b>Tats. Kilom.:</b>	./.
<b>Nutzlast:</b>	./.	<b>Reifengrösse:</b>	195/70R14
<b>Zul.Ges.Gew.:</b>	1100	<b>Fabrikat:</b>	Securit
<b>Radstand:</b>	./.	<b>Zustand:</b>	verkehrssicher

# AUTOZEUGNIS

www.auto-zeugnis.de

## Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

### Fahrzeugdaten

Hersteller	Weinsberg	Besichtigungsdatum	16.11.2023
Modell	KWE / 4, W 51 Wohnwagen,	Farbe	weiss
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	
Vorgangsname	231034	KBA-Schlüssel	9881/AA Y
Anzahl Halter	2	Zustand	normal
Erstzulassung / HU	11.04.2018 / 07.2024	Unfallschaden	unbekannt
Laufleistung (abgelesen)			
VIN	WKN44253JJW510036		
Motorart	-		

### Ausstattungen

Siehe S.2

### Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Security	195/70R14	96	N	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	7,0/	7,0 mm /--

### Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

**Händlerverkaufswert** 9.275,00 EUR

**Händlerverkaufswert** 11.950,00 EUR

(Anwendung der Differenzbesteuerung nach §25a UStG)

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 24.11.2023 zum 24.11.2023

Datenstand

11/2023



Bezeichnung	231034	Besichtigungsdatum	16.11.2023
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	
Fahrzeug-Ident.Nr	WKN44253JJW510036	KBA-Schlüssel	9881/AA Y

## Ausstattungen

---

### Serienausstattung

- > Außenwände Verblechung strukturiert
- > Bodenbelag PVC
- > Fahrradträger (2 Fahrräder)
- > Karosserie: Caravan
- > Sicherheitskupplung mit Stabilisierungseinrichtung AKS
- > Stahlfelgen
- > Trumatic S 3002
- > Wassertank Frischwasser
- > Wohnraumbür 1-teilig
- > Zul. Gesamtgewicht 1.100 kg

### Bemerkungen

---

Das hier beschriebene Fahrzeug wies während der Inaugenscheinnahme folgende wertbeeinflussende Faktoren auf, die bei der Bewertung berücksichtigt wurden. AL-KO Schlingerkupplung verbaut, Gasprüfung 06.2023 abgelaufen, Seitenwand hinten links unterhalb verformt und mittels Verschraubung neu fixiert, Stoßstangenecke hinten rechts verschrammt und gebrochen, Seitenwanddecke hinten rechts unterhalb verformt, Radlaufblende rechts samt Markierungsleuchte verschrammt, Dekorstreifen am Aufbau mit Ablöseerscheinungen versehen, vereinzelt teilweise leichte Verschrammungen und Verformungen am Aufbau.



**Sonderzubehör:**

siehe Gebrauchtfahrzeugbewertung

**Wertbeeinflussende Faktoren:**

siehe Gebrauchtfahrzeugbewertung

## Ergebnis:

Die auf den 16.11.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeugs wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und archiviert. Nach der durchgeführten Fahrzeugbewertung unter Berücksichtigung aller Wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich folgender Wert.

**Händler Einkaufswert: 9.275,00 EUR**  
**Händler Verkaufswert: 11.950,00 EUR**

---

Die Bewertung des Fahrzeugs erfolgte am: 24.11.2023

in: Bad Iburg

durch: Kfz-Lackierer-Meister Sascha Stockmann

**Schlusswort:**

Diese Bewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



TAW Cert



---

Kfz-Lackierer-Meister Sascha Stockmann  
von der Berufsorganisation Verband der unabhängigen Kfz-Sachverständigen e.V. VKS  
anerkannter und personalzertifizierter Sachverständiger  
für Schäden und –Bewertung nach den Richtlinien des VKS und der TAW Cert  
Zertifizierungsgesellschaft mbH für QM-Systeme und Personal  
nach DIN EN ISO / IEC 17024.