



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Stoßfänger vorn Spaltmaß zum Kotflügel aufgeweitet



Bild 6 : Stoßfänger vorn rechts unten verschürft und verkratzt



Bild 7 : Stoßfänger hinten rechts verschürft, Lackierung beschädigt



Bild 8 : Service fällig