

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungsdatum	14.12.2023
Modell	Golf VII Variant (BV5)(01.2017->2020), 1.6 TDI BMT/Start-Stopp, Comfortline, 2017 - 2018	Farbe	White Silver Metallic
Amtl. Kennzeichen	[REDACTED]	DAT Europa-Code®	01 905 128 007 0005 DE004 5659
Vorgangsname	23-1395-1-SB	KBA-Schlüssel	0603/CBJ
Anzahl Halter	Unbekannt	Aufbau	Kombi
Erstzulassung / HU	23.02.2017 / 03.2024	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Laufleistung (abgelesen)	117.942 km	Schadstoffklasse EU	Euro 6
VIN	WVWZZZAUZHP752960	Zustand	normal
Leistung	85 kW / 116 PS	Unfallschaden	unbekannt
Hubraum	1598 ccm		
Motorart	Diesel		
Getriebe	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	General	225/45R17	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	7,5 /	7,5 mm /--
Reifen Achse 2	General	225/45R17	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	8,0 /	8,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Händlerereinkaufswert

12.550,00 EUR

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 20.12.2023 zum 14.12.2023

Datenstand

12/2023

durchgeführt von: [REDACTED] |

Bezeichnung **23-1395-1-SB**
Amtl. Kennzeichen **[REDACTED]**
Fahrzeug-Ident.Nr **WVWZZZAUZHP752960**

Besichtigungsdatum **14.12.2023**
DAT Europa-Code® **01 905 128 007 0005 DE004 5659**
KBA-Schlüssel **0603/CBJ**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- > Antriebsart: Frontantrieb
- > Ausstattung Comfortline
- > Auto-Hold-Funktion
- > Außenspiegel asphärisch, links
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Außenspiegel konvex, rechts
- > Außenspiegel lackiert
- > Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- > Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- > Bremsassistent
- > Chrom-Paket (1)
Chromfassung Lichtschalter, Chromfassung Spiegelverstellung
- > Chromleiste Stoßfänger vorn
- > Doppeltonhorn
- > Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- > Einparkhilfe vorn und hinten
- > Elektron. Differentialsperre (EDS)
- > Elektron. Differentialsperre (XDS)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- > Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- > Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- > Fensterheber elektrisch
- > Frontscheibe Verbundglas getönt
- > Funkschlüssel (2) klappbar
- > Fußmatten Textil
- > Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- > Handschuhfach mit Kühlfunktion
- > Heckleuchten LED
- > Heckscheibenwischer
- > Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Dark Metal
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie: 5-türig
- > Kennzeichenbeleuchtung LED
- > Knieairbag Fahrerseite
- > Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- > Kopfstützen hinten (3-fach)
- > Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- > Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- > Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung

- > Leseleuchten vorn und hinten
- > Mittelarmlehne vorn
- > Modellpflege
- > Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI
- > Multifunktionsanzeige Plus
- > Nebelschlussleuchte
- > Parkbremse elektrisch
- > Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- > Reifenkontroll-Anzeige
- > Rußpartikelfilter
- > Rücksitzlehne geteilt
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- > Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- > Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- > Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- > Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- > Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- > Start/Stop-Anlage
- > Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- > Stoßfänger lackiert
- > Tagfahrlicht LED
- > Türgriffe außen Wagenfarbe
- > Verbandkasten und Warndreieck
- > Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- > Wegfahrsperre (elektronisch)
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
Antennen-Diversity, Audiosystem: CD-Player, Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- > Business-Paket Premium mit Navigation
Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod), Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand), Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours, Sitze: Sport-Komfortsitze vorn, Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage, Sitz vorn links mit Massagefunktion, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist), Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- > Dachreling silber
- > Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- > Fahrassistenz-Paket
Licht- und Sicht-Paket 1, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist), Scheibenwischer mit Regensensor, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Scheinwerfer LED, Leuchtweitenregelung automatisch, Abbiegelicht, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist), Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung

durchgeführt von [REDACTED] |



Bezeichnung **23-1395-1-SB**
Amtl. Kennzeichen **[REDACTED]**
Fahrzeug-Ident.Nr **WVWZZZAUZHP752960**

Besichtigungsdatum **14.12.2023**
DAT Europa-Code® **01 905 128 007 0005 DE004 5659**
KBA-Schlüssel **0603/CBJ**

- > Insassen-Schutzsystem proaktiv
- > LM-Felgen 7x17 (Sebring)
- > Metallic-Lackierung
- > Mobile Online Dienste Car-Net
- > Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
 - Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
- > Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
 - Volkswagen Media Control
- > Raucher-Paket
- > Rückfahrkamera (Rear View)
- > Seitenairbag hinten
 - Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- > Sound-Paket
 - Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Abbiegelicht, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Scheibenwaschdüsen heizbar, Verglasung hinten abgedunkelt (65 %), Mobile Online Dienste App-Connect, Anzeige für Waschwasserstand, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Sitzheizung vorn, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist), Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- > Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
 - Mobile Online Dienste App-Connect
- > Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Bemerkungen

Motorproblemlauf durchgeführt - Probefahrt und Hebebühneneinsatz nicht durchgeführt. Servicenachweise lagen zum Besichtigungszeitpunkt nicht vor, Fahrzeug von außen verschmutzt (siehe Bilder).

Festgestellt Beschädigung: Delle Dach



Bild 1: Fahrzeugübersicht vorn rechts



Bild 2: Fahrzeugübersicht hinten rechts



Bild 3: Fahrzeugübersicht hinten links



Bild 4: Fahrzeugübersicht vorn links



Bild 5: Fahrzeugübersicht vorn links



Bild 6: Übersicht Motorraum



Bild 7: Übersicht Türverkleidung vorn links



Bild 8: Übersicht Innenraum vorn links



Bild 9: Übersicht Innenraum vorn



Bild 10: Übersicht Türverkleidung hinten links



Bild 11: Übersicht Innenraum hinten links



Bild 12: Übersicht Kofferraum



Bild 13: Übersicht Türverkleidung hinten rechts




Bild 14: Übersicht Innenraum hinten rechts



Bild 15: Übersicht Türverkleidung vorn rechts



Bild 16: Übersicht Innenraum vorn rechts



Bild 17: Übersicht Unterboden vorn (ohne Hebebühneneinsatz)



Bild 18: Übersicht Unterboden hinten (ohne Hebebühneneinsatz)




Bild 19: Delle Dach



Bild 20: Kilometerstand




Bild 21: Fahrzeugidentifikationsnummer