

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Alfa Romeo	Besichtigungsdatum	
Modell	Splder (177)(2006->), 2.2 JTS 16V, Exclusive, 2006 - 2009	Farbe	CARBON SCHWARZ
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 040 028 012 0001 DE001 4610
Vorgangsname	24-0944-1-PP	KBA-Schlüssel	4136/ACH
Anzahl Halter	3	Aufbau	Cabriolet
Erstzulassung / HU	02.05.2008 / 09.2024	Sitzplätze / Türen	2 / 2
Laufleistung (abgelesen)	146.665 km	Schadstoffklasse EU	Euro 4
VIN	ZAR93900005022409	Zustand	normal
Leistung	136 kW / 185 PS	Unfallschaden	unbekannt
Hubraum	2198 ccm		
Motorart	Benzin		
Getriebe	Getriebe 6-Gang		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen				
Reifen Achse 1	Accelera	235/45ZR18	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	6,0 / 5,0 mm /--
Reifen Achse 2	Accelera	235/45ZR18	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	5,0 / 6,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermitteln sich folgende Werte:			
Händlerereinkaufswert			1.275,00 EUR
Händlerverkaufswert			2.200,00 EUR
(Anwendung der Differenzbesteuerung nach §25a UStG)			
Besteuerungsart: Differenzbesteuerung			
Wertfeststellung am	31.07.2024	zum	23.07.2024
Datenstand			07/2024

Bezeichnung 24-0944-1-PP
Amtl. Kennzeichen [REDACTED]
Fahrzeug-Ident.Nr ZAR93900005022409

Besichtigungsdatum
DAT Europa-Code® 01 040 028 012 0001 DE001 4610
KBA-Schlüssel 4136/ACH

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- > Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- > Audiosystem: Radio mit CD-Player
- > Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
- > Außentemperaturanzeige
- > Colorverglasung
- > Einparkhilfe elektronisch
- > Elektron. Differentialsperre (Q2)
- > Fensterheber elektrisch
- > Fußmatten
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- > Getriebe 6-Gang
- > Innenausstattung: Interieurleisten / Mittelkonsole Aluminium
- > Karosserie: 2-türig
- > Klimaautomatik 2-Zonen
Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert
- > Knieairbag Fahrerseite
- > Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- > Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- > Motor 2,2 Ltr. - 136 kW JTS 16V KAT
- > Multi-Funktions-Display
- > Nebelscheinwerfer
- > Reifen-Reparaturkit
- > Seitenairbag
- > Servolenkung
- > Sicht-Paket (1)
Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor, Scheibenwischer mit Regensensor, Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- > Sitz vorn rechts (Ausführung: Spezial)
- > Sitzbezug / Polsterung: Exklusiv-Leder
- > Sitze vorn elektr. verstell- und heizbar (links mit Memory)
- > Sitze vorn höhenverstellbar
- > Stoßfänger Wagenfarbe
- > Vehicle-Dynamic-Control (ESP / VDC)
- > Verdeckbetätigung vollautomatisch
- > Wegfahrsperre (elektronisch)
- > Windschott
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- > Überrollbügel

Sonderausstattung

- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Bi-Xenon-Scheinwerfer
- > Blue & Me Nav: Navigationssystem mit Piktogrammdarstellung
USB-Anschluss im Handschuhfach
- > Knieairbag Beifahrerseite
- > LM-Felgen 8x18 (Sportclassic)
- > Metallic-Lackierung

- > Reserverad als Notrad
- > Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

durchgeführt von [REDACTED] |

Bezeichnung	24-0944-1-PP	Besichtigungsdatum	
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 040 028 012 0001 DE001 4610
Fahrzeug-Ident.Nr	ZAR93900005022409	KBA-Schlüssel	4136/ACH

Bemerkungen

Bei der Fahrzeugwertermittlung fanden die kalkulierten Vorschäden / Beschädigungen entsprechend Berücksichtigung. Bei dem genannten Händlereinkaufswert (brutto) handelt es sich um konkrete Ankaufsgebote von Fahrzeughändlern unter Berücksichtigung der kalkulierten Schäden.

Es wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Motorprobelauf wurde durchgeführt.
Verdeck lässt sich nicht schließen.

Sitzlehnenbezug Fahrersitz eingerissen, Tür rechts und links verschrammt, Rückleuchten links und rechts porös / spröde, Heckdeckel verschrammt, Seitenteil rechts verschrammt, Kotflügel rechts verschrammt, Motorhaube verschrammt, Stoßfängerverkleidung vorn und hinten verschrammt, Frontscheibe Verklebung unterwandert, Verkleidung Verdeckkastendeckel und Sicherheitsgurt rechts mit Schimmelsporen kontaminiert, Schweller rechts verschrammt, Verdeck lässt sich nicht verschließen Verdeckkasten verriegelt nicht, Batterie tiefentladen.

Hersteller	:	Alfa Romeo	
Haupttyp	:	Spider (177) (2006->)	
Untertyp	:	2.2 JTS 16V Exclusive	
VIN	:	ZAR93900005022409	
Erste/Letzte Zul.	:	02.05.2008 /	
Laufleistung	:	146.665 km (abgelesen)	
Farbe	:	CARBON SCHWARZ	
Lackart	:	Metallic (2-Schicht)	
SilverDAT identifyCODE:	:	010400280120001	
Amtl.Kennz.	:		
KBA	:	4136/ACH	
Serienausstattung	:	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	26803
		Anti-Blockier-System (ABS)	40000
		Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	70303
		Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad	24402
		Audiosystem: Radio mit CD-Player	24002
		Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor	18604
		Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory	15306
		Außentemperaturanzeige	25702
		Colorverglasung	22103
		Einparkhilfe elektronisch	25802
		Elektron. Differentialsperre (Q2)	70042
		Fensterheber elektrisch	35000
		Fußmatten	28399
		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	26708
		Getriebe 6-Gang	75205
		Innenausstattung: Interieurleisten / Mittelkonsole Aluminium	26220
		Karosserie: 2-türig	10002
		Klimaautomatik 2-Zonen	29003
		Kniesairbag Fahrerseite	26701
		Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder	69108
		Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)	69502
		Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert	27209
		Motor 2,2 Ltr. - 136 kW JTS 16V KAT	88100
		Multi-Funktions-Display	25611
		Nebelscheinwerfer	18300
		Reifen 225/50 R17 ..W	62001
		Reifen-Reparaturkit	68802
		Scheibenwischer mit Regensensor	19101
		Seitenairbag	26905
		Sensor Scheibenbeschlagenerkennung	38905
		Servolenkung	69800
		Sicht-Paket (1)	01906
		Sitz vorn rechts (Ausführung: Spezial)	32211
		Sitzbezug / Polsterung: Exklusiv-Leder	30222
		Sitze vorn elektr. verstell- und heizbar (links mit Memory)	32610
		Sitze vorn höhenverstellbar	32706

		Stoßfänger Wagenfarbe	21300
		Vehicle-Dynamic-Control (ESP / VDC)	42607
		Verdeckbetätigung vollautomatisch	17606
		Wegfahrsperre (elektronisch)	38106
		Windschott	39105
		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	35301
		Überrollbügel	17700
Sonderausstattung	:	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	26909
		Bi-Xenon-Scheinwerfer	18505
		Blue & Me Nav: Navigationssystem mit Piktogrammdarstellung	25746
		Knieairbag Beifahrerseite	26702
		LM-Felgen 8x18 (Sportclassic)	49201
		Metallic-Lackierung	11000
		Reserverad als Notrad	68707
		Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	19000
		USB-Anschluss im Handschuhfach	25013

ERSATZTEILE:

Preisliste gültig ab: 01.07.2024

DVN	RC	ETN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	ANZAHL	EUR/ST	EUR
30711	E	0185068380	BEZUG SITZLEHNE V.L.	1	2106,67	2106,67
44092	E	0060676919	SCHRIFTZUG SEITENWAND H.R.	1	56,35	56,35
44910	E	0050506604	WINDSCHUTZSCHEIBE	1	954,90	954,90
44940	E	0071730189	KLEBESATZ WINDSCHUTZSCHEIBE	1	30,41	30,41
	E	0060697869	BEILAGE	2	5,34	10,68
	E	0050500735	BEILAGE	2	8,01	16,02
46210	E	6000632107	BATTERIE	1	169,77	169,77
53702	E	0060676918	SCHRIFTZUG EMBLEM H.R.	1	64,37	64,37
54711	E	0050506775	SCHRIFTZUG STOSSFAENGER	1	100,78	100,78
55411	E	6000629876	HECKLEUCHTE L.A.	1	536,40	536,40
55412	E	6000629875	HECKLEUCHTE R.A.	1	536,40	536,40

ARBEITSLOHN:

DVN	RC	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	RS	STD	EUR
		7604A02	VORBEREITUNGSZEIT	1K	0,20	32,95
23011	A	ARBEITSAUFWAND	TUERGRIFF V.L.A. A+E (TUERVERKLEIDUNG AUSGEBAUT) UMFASST: TUERVERKLEIDUNG V.L. A+E/ERN., TUERVERKLEIDUNG V.L. A+E, TUERINNENBLECH TUER V.L. A+E/ERN. UMFASST: TUERVERKLEIDUNG A+E, ECKZIERBLENDE TUER V.L.I. A+E/ERN., SCHALTERGRUPPE FAHRERTUER L. A+E/ERN.,	1K	0,35	57,66

		HALTEGRIFF VORDERTUER INNEN L. A+E/ERN.			
23012 A 7005C11		TUERGRIFF V.R.A. A+E UMFASST: 1K	0,75	123,56	
		HALTEGRIFF VORDERTUER INNEN R. A+E/ERN., HALTEGRIFF VORDERTUER INNEN L. A+E/ERN., SCHALTERGRUPPE BEIFAHRERTUER R. A+E/ERN., SCHALTERGRUPPE FAHRERTUER L. A+E/ERN., TUERINNENBLECH TUER V.R. A+E/ERN. UMFASST: TUERVERKLEIDUNG A+E, TUERVERKLEIDUNG V.R. A+E/ERN., TUERVERKLEIDUNG V.L. A+E, ECKZIERBLLENDE TUER V.R.I. A+E/ERN., ECKZIERBLLENDE TUER V.L.I. A+E/ERN.			
23111 A 7005R30		AUSSENSPIEGEL L. A+E UMFASST: 1E	0,50	82,25	
		BLLENDE AUSSENSPIEGEL L. A+E/ERN.			
23112 A 7005R30		AUSSENSPIEGEL R. A+E UMFASST: 1E	0,50	82,25	
		BLLENDE AUSSENSPIEGEL R. A+E/ERN.			
30711 E 7045D30		BEZUG SITZLEHNE V.L. A+E/ERN. 1K	1,20	197,70	
		UMFASST: SEITENAIRBAG L. A+E UMFASST: SITZ A+E, VORDERSITZ L. A+E, SEITENAIRBAG L. A+E/ERN. UMFASST: SITZ A+E, VERSTELLRAD LORDOSENSTUETZE V.L. A+E/ERN., HEIZMATTE SITZLEHNE V.L. A+E/ERN.			
43310 A 7620C65		EMBLEM MOTORHAUBE V. A+E 1K	0,10	16,48	
43832 A 7620C58		KUNSTSTOFFRADKASTEN V.R. A+E 1M	0,15	24,68	
66672 A 4450B04		LAUFRAD V.R. A+E 1M	0,15	24,68	
44092 E 7055A50		SCHRIFTZUG H.R. A+E/ERN. 1K	0,10	16,48	
44210 A 7620C60		MOTORHAUBE A+E 1K	0,80	131,80	
44210 S 7025A10		MOTORHAUBE EINPASSEN 1K	0,20	32,95	
44910 E 7035A18		WINDSCHUTZSCHEIBE A+E/ERN. 1K	2,60	428,35	
		UMFASST: WINDLAUFGITTER L. A+E, VERKLEIDUNG A-SAEULE R. A+E/ERN., WINDLAUFGITTER R. A+E, WINDLAUFGITTER L. A+E/ERN., VERKLEIDUNG A-SAEULE L. A+E, DECKENLEUCHTE V. A+E/ERN., VERKLEIDUNG A-SAEULE R. A+E, VERKLEIDUNG A-SAEULE L. A+E/ERN., WISCHERARM V.L. A+E, WISCHERBLATT V.R. A+E/ERN., WISCHERARM V.R. A+E, WISCHERARM V.L. A+E/ERN., DICHTUNG WINDLAUFGITTER A+E/ERN., WINDLAUFGITTER R. A+E/ERN., WISCHERBLATT V.L. A+E/ERN., WINDSCHUTZSCHEIBE A+E,			

		WISCHERARM V.R. A+E/ERN.,			
		DACHVERKLEIDUNG V. A+E/ERN.,			
		DACHVERKLEIDUNG V. A+E,			
		SONNENBLLENDE R. A+E/ERN.,			
		SONNENBLLENDE R. A+E, BLENDE			
		INNENSPIEGEL A+E/ERN.,			
		INNENSPIEGEL A+E/ERN.,			
		SONNENBLLENDE L. A+E/ERN.,			
		SONNENBLLENDE L. A+E			
45340 E	ARBEITSAUFWAND	REGENSENSOR A+E/ERN.	1E	0,10	16,45
		(INNENSPIEGEL AUSGEBAUT)			
		UMFASST: REGENSENSOR A+E,			
		BLLENDE INNENSPIEGEL A+E/ERN.,			
		INNENSPIEGEL A+E/ERN.			
45612 A	7620E02	XENONSCHENWERFER KPL. R. A+E	1E	0,20	32,90
		UMFASST: STOSSFAENGER V. A+E			
45612 S	7620G04	SCHENWERFER R. EINSTELLEN	1E	0,20	32,90
80062 E	7055B54	MOTORABDECKUNG U. A+E/ERN.	1M	0,40	65,80
		UMFASST: MOTORABDECKUNG U. A+E			
46172 A	7620E08	SEITENBLINKER R. A+E	1E	0,10	16,45
46210 E	5530B10	BATTERIE A+E/ERN. UMFASST:	1E	0,20	32,90
		BATTERIE A+E			
52920 A	ARBEITSAUFWAND	KENNZEICHENUNTERLAGE A+E	1K	0,20	32,95
		UMFASST: KENNZEICHEN H.			
		A+E/ERN., KENNZEICHEN H. A+E			
53702 E	7055A50	SCHRIFTZUG H.R. A+E/ERN.	1K	0,10	16,48
54705 A	7660C65	FIRMENEMBLEM KOFFERDECKEL A+E	1K	0,15	24,71
54711 E	7055A50	SCHRIFTZUG SPIDER A+E/ERN.	1K	0,10	16,48
56701 A	7025C10	TANKKLAPPE A+E	1K	0,30	49,43
57010 A	7660C02	STOSSFAENGER H. A+E UMFASST:	1K	0,45	74,14
		HECKLEUCHTE L. A+E/ERN.,			
		HECKLEUCHTE L. A+E, HECKLEUCHTE			
		R. A+E/ERN., HECKLEUCHTE R.			
		A+E, VERKLEIDUNG SEITENWAND			
		H.R. A+E/ERN., VERKLEIDUNG			
		SEITENWAND H.R. A+E,			
		VERKLEIDUNG HECKBLECH A+E/ERN.,			
		VERKLEIDUNG HECKBLECH A+E,			
		KENNZEICHENLEUCHTE R. A+E/ERN.,			
		KENNZEICHENLEUCHTE R. A+E,			
		ABDECKUNG HECKLEUCHTE H.R.I.			
		A+E/ERN., ABDECKUNG HECKLEUCHTE			
		H.L.I. A+E/ERN.,			
		KENNZEICHENLEUCHTE L. A+E/ERN.,			
		KENNZEICHENLEUCHTE L. A+E,			
		BODENBELAG KOFFERRAUM A+E/ERN.,			
		BODENBELAG KOFFERRAUM A+E,			
		VERKLEIDUNG SEITENWAND H.L.			
		A+E/ERN., VERKLEIDUNG			
		SEITENWAND H.L. A+E			
53359 E	7660C58	RADLAUFABDECKUNG H.L. A+E/ERN.	1K	0,10	16,48
		UMFASST: RADLAUFABDECKUNG H.L.			
		A+E			
53360 E	7660C58	RADLAUFABDECKUNG H.R. A+E/ERN.	1K	0,10	16,48

		UMFASST: RADLAUFABDECKUNG H.R. A+E			
57630	A 7210E69	STOSSFAENGER UNTERTEIL H. A+E	1K	0,30	49,43
76200	A 4450B13	LAUFRAD H. BD. A+E UMFASST:	1M	0,25	41,13
		LAUFRAD H.R. A+E, LAUFRAD H.L. A+E			
	A IFL 3	FEHLERSPEICHER AUSLESEN VOR DER	1M IFL	0,30	49,35
		REPARATUR			
	P	VERDECKHYDRAULIK UND ELEKTRONIK	1M	*1,00	164,50
		PRUEFEN			
	I	SICHERHEITSGURT VORN RECHTS	1K	*0,50	82,38
		REINIGEN			
	I	VERKLEIDUNG VERDECKKASTENDECKEL	1K	*0,60	98,85
		REINIGEN			

LACKIERUNG: Eurolack, Metallic (2-Schicht)

DVN	LS	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	STD	EUR
		ARBEITSAUFWAND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG	1,70	297,50
		ARBEITSAUFWAND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG ZUSATZ FUER KUNSTSTOFFTEILE	0,80	140,00
4522	2	INSTANDSETZUNG	SCHWELLER R. KPL.	1,00	175,00
20111	2	INSTANDSETZUNG	VORDERTUER L.	1,70	297,50
20112	2	INSTANDSETZUNG	VORDERTUER R.	1,70	297,50
43712	2	INSTANDSETZUNG	KOTFLUEGEL V.R.	1,10	192,50
44210	2	INSTANDSETZUNG	MOTORHAUBE (TEIL AUSGEBAUT)	2,80	490,00
47110	2	INSTANDSETZUNG	STOSSFAENGER V. (TEIL AUSGEBAUT)	1,70	297,50
53112	2	INSTANDSETZUNG	KOTFLUEGEL H.R.	1,50	262,50
54010	2	INSTANDSETZUNG	KOFFERRAUMDECKEL	1,70	297,50
57010	2	INSTANDSETZUNG	STOSSFAENGER H. (TEIL AUSGEBAUT)	1,50	262,50

ZUSAMMENFASSUNG (Alle Beträge in EUR):

ERSATZTEILE:

Lt. Einzelaufstellung	4582,75
+ 2,00% Klein-, Verbrauchsmaterial	91,66

Gesamt	4674,41
--------	---------

ARBEITSLOHN:

Karosserie				
Stufe 1	9,20 STD x	164,75 EUR/STD	=	1515,70

9,20 STD	=	1515,70
----------	---	---------

Mechanik				
Stufe 1	2,25 STD x	164,50 EUR/STD	=	370,13

2,25 STD	=	370,13
----------	---	--------

Elektrik				
Stufe 1	1,80 STD x	164,50 EUR/STD	=	296,10

1,80 STD	=	296,10
----------	---	--------

Summe aller Arbeitslöhne	13,25 STD	2181,93
--------------------------	-----------	---------

LACKIERUNG:

Lohn	17,20 STD x	175,00 EUR/STD	=	3010,00
Material	40,00 % von	3010,00 EUR (Lohn)	=	1204,00

SUMME LACKIERUNG:

Lohn	3010,00
Material	1204,00

Gesamt	17,20 STD	4214,00
--------	-----------	---------

Voraussichtliche Reparaturkosten netto	:	11070,34
+ 19,00% MwSt	:	2103,36
Voraussichtliche Reparaturkosten brutto	:	13173,70

REPARATURKOSTENAUSWEITUNG:

DVN	RC	BENENNUNG	LOHN	MATERIAL
2552	E	VERDECKKLAPPE UMLENKHEBEL H.	98,70	625,70

Vergleich mit Berücksichtigung aller Ausweitungspositionen und Aufschläge:

	ohne Ausweitung	mit Ausweitung
Ersatzteile	4674,41	5300,10
Arbeit	2181,93	2338,36
Lacklohn	3010,00	3010,00
Lackmaterial	1204,00	1204,00
Reparaturkosten netto	11070,34	11852,46

S Y S T E M D A T

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.

Zeichenerklärung:

+ = Neue Position aus Rep. Logik	# = Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
! = Schätzpreis, Abweichung möglich	(= ETN nicht zur Bestellung geeignet
A = Zeit gemäß Ausbeulformel	) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.
FKZ = farbabhängiges Teil	? = Preis gemäß Nachweis
d = Preis aus DMS	T = Technische Prüfung
IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste	>> = Fremdleistung
NFA = Neu für Alt	↓ = Mechanikerarbeit
Teileaufschlag = ohne Teile mit manueller Preisvorgabe	WV = Wertverbesserung
BFA = Position aus BFA-Vorschlagliste	* = manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nicht für Spalte 'Benennung')



Bild 1: Übersicht



Bild 2: Übersicht



Bild 3: Übersicht



Bild 4: Übersicht



Bild 5: Sitzlehnenbezug Fahrersitz eingerissen



Bild 6: Verkleidung Verdeckkastendeckel mit Schimmelsporen kontaminiert



Bild 7: Batterie tiefentladen



Bild 8: Tür links verschrammt



Bild 9: Tür links verschrammt



Bild 10: Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt



Bild 11: Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt



Bild 12: Rückleuchte links porös



Bild 13: Rückleuchte rechts porös



Bild 14: Heckdeckel verschrammt




Bild 15: Heckdeckel verschrammt



Bild 16: Seitenteil rechts verschrammt



Bild 17: Tür rechts verschrammt



Bild 18: Tür rechts verschrammt



Bild 19: Sicherheitsgurt rechts mit Schimmelsporen kontaminiert



Bild 20: Kotflügel rechts verschrammt



Bild 21: Kotflügel rechts verschrammt



Bild 22: Frontscheibe Verklebung unterwandert



Bild 23: Stoßfängerverkleidung vorn verschrammt



Bild 24: Stoßfängerverkleidung vorn verschrammt



Bild 25: Motorhaube verschrammt



Bild 26: Motorhaube verschrammt



Bild 27: Schweller rechts verschrammt



Bild 28: Verdeckkasten verriegelt nicht beim Schließvorgang des Verdecks



Bild 29: Kilometerstand




Bild 30: Fahrzeugidentifikationsnummer